

MC919Z


快速入门指南

<http://www.zebra.com/mc919Z>


有关详细信息，请参阅用户指南

插入电池

正视图




安装夹装附件




充电指示

LED 指示器位置 慢速闪烁 = 正常充电 稳定琥珀色 = 电池充满电 快速闪烁 = 充电时出错






最佳成像和扫描位置



激光扫描



标准距离 - 成像




长距离 - 成像




最佳直立身体姿势



手腕避免过度弯曲



手腕避免
过度弯曲




最佳身体姿势

低位扫描

左右膝交替




避免弯腰



左右手交替




避免手臂过度举高



高位扫描

使用梯子



建议适当休息和轮流作业



Zebra Technologies Corporation Lincolnshire, IL U.S.A.

Zebra 和 Zebra 像是 ZIH Corp. 的注册商标。
Symbol 徽是 Symbol Technologies, Inc. 的注册商标, 公司是一家 Zebra 技公司。
© 2015 Symbol Technologies, Inc.



72-152191-02SC 版本 A - 2015 年 2 月



<http://www.zebra.com/mc919z>

MC919Z

建议使用方法指南

张贴在工作区