




RS6000



Leitor de Anel

Guia de Início Rápido



2 Guia de Início Rápido

© 2016 Symbol Technologies LLC, uma subsidiária da Zebra Technologies Corporation. Todos os direitos reservados.

A Zebra reserva o direito de fazer alterações em qualquer produto para melhorar a confiabilidade, as funções ou o design.

A Zebra não assume qualquer responsabilidade pelo produto decorrente de, ou relacionado à, aplicação ou uso de quaisquer produtos, circuitos ou aplicativos descritos aqui.

Nenhuma licença é concedida, de forma expressa ou implícita, por preclusão consumativa ou de qualquer outro modo sob direito de patente ou patente, envolvendo ou estando relacionada a qualquer combinação, sistema, equipamento, máquina, material, método ou processo nos quais os produtos da Zebra possam ser usados. Há uma licença implícita somente para equipamentos, circuitos e subsistemas contidos nos produtos da Zebra.

Garantia

Para ler a declaração completa da garantia de produtos de hardware da Zebra, acesse: <http://www.zebra.com/warranty>.

Informações Sobre Assistência Técnica

Caso haja problemas no equipamento, entre em contato com o Suporte Técnico/de Sistemas em sua instalação.

Se houver um problema com o equipamento, eles entrarão em contato com a Central Global de Suporte ao Cliente da Zebra pelo endereço: <http://www.zebra.com/support>.

Para obter a última versão deste guia, acesse: <http://www.zebra.com/support>.

Recursos




Figura 1-1 Recursos de Configuração Acionados do RS6000




Figura 1-2 Recursos de Configuração Não Acionados do RS6000

Instalar a Bateria

1. Alinhe a bateria na parte superior do RS6000 e insira a parte metálica no compartimento da bateria.
2. Deslize a bateria completamente para dentro do slot de trava do RS6000.
3. Pressione com firmeza a bateria no RS6000 até que você ouça um clique garantindo que a trava de liberação da bateria esteja totalmente encaixada no RS6000.




Figura 1-3 Instalação da Bateria

Conexão Bluetooth

- ✓ **NOTA** Os métodos de conexão abaixo aplicam-se apenas aos computadores móveis da Zebra. Para obter mais informações, consulte o Guia do Usuário do RS6000, n/p MN-002704-xx.

NFC Toque para Emparelhar

O RS6000 é habilitado para NFC e é compatível com a tecnologia Bluetooth Toque para Emparelhar.

Para conectar-se com o WT6000:

1. Verifique se a NFC está habilitada no WT6000.
2. Alinhe o ícone NFC do RS6000 com o ícone NFC no WT6000.

O LED de status pisca em azul indicando que o RS6000 está tentando estabelecer conexão com o WT6000. Quando a conexão é estabelecida, o LED de Status se apaga e o RS6000 emite uma sequência única de bipes graves/agudos.




Figura 1-4 Antenas NFC de Toque

✓ **NOTA** Nem todos os dispositivos da Zebra oferecem suporte a leitores NFC e ao recurso Toque-para-Emparelhar.

Scan2Pair

Para emparelhar o RS6000 com o WT6000 usando o SSI:

1. No WT6000, toque em > . O Bluetooth Pairing Utility (Utilitário de Emparelhamento com Bluetooth) abre.



Figura 1-5 Bluetooth Pairing Utility (Utilitário de Emparelhamento com Bluetooth)

2. Usando o RS6000, faça a leitura do código de barras na tela.

O LED de status pisca em azul indicando que o RS6000 está tentando estabelecer conexão com o WT6000. Quando a conexão é estabelecida, o LED de Status se apaga e o RS6000 emite uma sequência única de bipes graves/agudos.

O WT6000 indica uma tentativa de emparelhamento bem-sucedida com uma notificação toast (áudio e visual). Quando a conexão Bluetooth é estabelecida, aparecem notificações pop-up na tela do WT6000.

3. No WT6000, toque em para retornar à tela inicial.

Leitura

O RS6000 tem dois tipos de leitura, acionadas e não acionadas. Para obter informações sobre a ativação das leituras acionadas e não acionadas, consulte o *Guia do Usuário do RS6000*, n/p MN-002704-xx.

Leitura Acionada

1. Abra o aplicativo de software de leitura no computador móvel.
2. Coloque o RS6000 aproximadamente a 22,8 cm (9 polegadas) de um código de barras e pressione o Acionador de Leitura. Posicione o feixe do laser em cruz para cobrir o código de barras. O RS6000 tira uma foto digital (imagem) do código de barras e a armazena na memória para decodificar.

O LED de Leitura pisca na cor verde e um bipe grave é emitido indicando que o código de barras foi decodificado corretamente.

✓ **NOTA** Em algumas configurações, a decodificação adequada de um código de barras é indicado pelo aplicativo de software em execução no computador móvel.

Leitura Não Acionada

O RS6000 é fornecido com capacidade de acionamento automático. No modo de acionamento automático, ambos os sensores de movimentos e proximidade são usados para acionar o RS6000 quando o usuário deseja ler um código de barras.

Com acionamento automático ativado, o RS6000 faz a leitura automaticamente quando o movimento para e um código de barras é colocado dentro do campo de detecção do sensor de proximidade do RS6000. O RS6000 lê o código de barras e, em seguida, troca para o modo de baixa potência para economizar energia.

Para ler um código de barras no modo de acionamento automático:

1. Abra o aplicativo de software de leitura no computador móvel.
2. Coloque o RS6000 aproximadamente a 22,8 cm (9 polegadas) de um código de barras. Mire o feixe do laser em cruz para cobrir o código de barras. O RS6000 tira uma foto digital (imagem) do código de barras e a armazena na memória para decodificar.

O LED de Leitura pisca na cor verde e um bipe grave é emitido indicando que o código de barras foi decodificado corretamente.

Carregamento

✓ **NOTA** Siga as diretrizes de segurança para baterias descritas no Guia do Usuário do RS6000.

Use um dos acessórios da tabela a seguir para carregar o RS6000 e/ou a bateria sobressalente.

Tabela 1-1 Carregamento e Comunicação

Descrição	Número da Peça	Carregamento		Comunicação	
		Bateria (No Dispositivo)	Somente Bateria	microUSB para USB	Ethernet
Berço de Carregamento USB RS6000 com 1 Slot	CRD-NGRS-1S1BU-01	Sim	Sim	Sim	Não
Berço de Carregamento USB RS6000/WT6000 com 2 Slots	CRD-NWTRS-2SUCH-01	Sim	Não	Sim	Não
Berço Apenas para Carregamento RS6000 com 5 Slots	CRD-NGRS-5S5BC-01	Sim	Sim	Não	Não
Berço Ethernet RS6000 com 5 Slots	CRD-NGRS-5S5BE-01	Sim	Sim	Não	Sim
Berço Apenas para Carregamento RS6000/WT6000 com 10 Slots	CRD-NWTRS-10SCH-01	Sim	Não	Não	Não
Berço Apenas para Carregamento RS6000 com 10 Slots	CRD-NGRS-5S5BC-01	Sim	Não	Não	Não
Carregador de Bateria com 4 Slots	SAC-NWTRS-4SCH-01	Não	Sim	Não	Não
Carregador de Bateria com 20 Slots	SAC-NWTRS-20SCH-01	Não	Sim	Não	Não

Consulte o Guia do Usuário do RS6000 *n/p MN-002704-xx* para obter informações detalhadas sobre todos os acessórios de carregamento.

Carregamento do RS6000

Para Carregar o RS6000:

1. Insira o RS6000 no slot de carregamento do RS6000.




Figura 1-6 *Insira o RS6000 no Berço*

2. Certifique-se de que o RS6000 esteja devidamente encaixado no slot de carregamento.

Carregar a Bateria Sobressalente

1. Insira uma bateria sobressalente no slot de carregamento de bateria sobressalente.




Figura 1-7 *Insira a Bateria no Berço*

2. Verifique se a bateria foi instalada corretamente. O LED de Carregamento da Bateria Sobressalente pisca indicando o carregamento.

Carregar a Bateria

O LED de Carregamento do RS6000 indica o status do carregamento da bateria no RS6000 e o LED de Carregamento da Bateria Sobressalente indica o status de carregamento da bateria sobressalente. Consulte [Tabela 1-2 na página 1-9](#). A bateria de 3.350 mAh é carregada totalmente em menos de quatro horas em temperatura ambiente.

Tabela 1-2 Indicadores de LED de Carregamento

Estado	Indicação
Desligado	A bateria não está carregando. A bateria não está inserida corretamente no suporte ou conectada a uma fonte de alimentação. O berço não está ligado.
Âmbar Contínuo	A bateria está carregando.
Verde Contínuo	O carregamento da bateria foi concluído.
Vermelho Piscando Rapidamente (pisca duas vezes a cada segundo)	Erro no carregamento, por exemplo: <ul style="list-style-type: none"> - A temperatura da bateria está muito baixa ou muito alta para carregar. - A bateria atingiu o período limite do ciclo de carga. O carregamento da bateria passou por muito tempo sem completar um ciclo completo de carga (normalmente oito horas).
Vermelho Contínuo	A bateria com problemas está carregando ou está completamente carregada.

Carregue as baterias em temperaturas entre 0 °C e 40 °C (32 °F e 104 °F). O dispositivo e o berço monitoram a temperatura da bateria. O carregamento da bateria é realizado somente quando a bateria está dentro dos limites seguros de temperatura de carregamento. Em temperaturas elevadas (por exemplo, aproximadamente +35 °C (+95 °F)) o dispositivo ou a berço de carregamento podem habilitar e desabilitar alternadamente o carregamento por períodos pequenos de tempo para manter a bateria a uma temperatura aceitável. Esse processo pode exigir mais tempo para concluir um ciclo completo de carga. O berço indica quando o carregamento é desativado devido a temperaturas anormais pelo Status do LED.

Berço de Carregamento USB RS6000 com 1 Slot




Figura 1-8 Berço de Carregamento USB RS6000 com 1 Slot

Berço de Carregamento USB RS6000/WT6000 com 2 Slots




Figura 1-9 Berço de Carregamento USB RS6000/WT6000 com 2 Slots

Berço Apenas para Carregamento do RS6000 com 5 Slots




Figura 1-10 Berço Apenas para Carregamento do RS6000 com 5 Slots

Berço Apenas para Carregamento do RS6000/WT6000 com 10 Slots




Figura 1-11 Berço Apenas para Carregamento do RS6000/WT6000 com 10 Slots

Berço Apenas para Carregamento do RS6000 com 10 Slots




Figura 1-12 Berço Apenas para Carregamento do RS6000 com 10 Slots

Berço Ethernet do RS6000 com 5 Slots




Figura 1-13 Berço Ethernet do RS6000 com 5 Slots

Carregador de Bateria com 4 Slots




Figura 1-14 Carregador de Bateria com 4 Slots

Carregador de Bateria com 20 Slots




Figura 1-15 Carregador de Bateria com 20 Slots



Zebra Technologies Corporation, Inc.
3 Overlook Point
Lincolnshire, IL 60069, E.U.A.
<http://www.zebra.com>

Zebra e a cabeça estilizada da Zebra são marcas comerciais da ZIH Corp., registradas em várias jurisdições por todo o mundo. Todas as demais marcas registradas são de propriedade de seus respectivos proprietários.

© 2016 Symbol Technologies LLC, uma subsidiária da Zebra Technologies Corporation.
Todos os direitos reservados.

MN-002748-01BP Rev. A - Maio de 2016