




RS6000



Ringscanner

Kurzübersicht



2 Kurzübersicht

© 2016 Symbol Technologies LLC, eine Tochtergesellschaft der Zebra Technologies Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

Zebra behält sich das Recht vor, Änderungen an Produkten vorzunehmen, um Zuverlässigkeit, Funktion oder Design zu verbessern.

Zebra übernimmt keine Produkthaftung, die sich aus oder in Verbindung mit der Anwendung oder Verwendung jeglicher hier beschriebener Produkte, Schaltkreise oder Anwendungen ergibt.

Es wird keine Lizenz gewährt, sei es ausdrücklich oder durch Implizierung, Rechtsverwirkung oder auf andere Weise unter jeglichem Patentrecht oder Patent, das jegliche Kombination, Systeme, Apparate, Maschinen, Materialien, Methoden oder Vorgänge, in denen Zebra-Produkte verwendet werden können, abdeckt oder sich auf diese bezieht. Eine implizierte Lizenz besteht ausschließlich für Geräte, Schaltkreise und Subsysteme, die in Zebra-Produkten enthalten sind.

Garantie

Die vollständige Hardware-Produktgarantie von Zebra finden Sie unter: <http://www.zebra.com/warranty>.

Kundendienstinformationen

Sollten bei der Verwendung des Geräts Probleme auftreten, wenden Sie sich an den Kundendienst Ihres Unternehmens für technische oder Systemfragen. Dieser setzt sich bei Geräteproblemen mit dem Global Customer Support Center in Verbindung unter: <http://www.zebra.com/support>.

Die aktuelle Version dieses Handbuchs finden Sie unter: <http://www.zebra.com/support>.

Leistungsmerkmale




Abbildung 1-1 RS6000 – Konfigurationsfunktionen (mit Auslöser)




Abbildung 1-2 RS6000 – Konfigurationsfunktionen (ohne Auslöser)

Einlegen des Akkus

1. Richten Sie den Akku oben am RS6000 aus, und setzen Sie die Metallecke in das Akkufach ein.
2. Schieben Sie den Akku vollständig in den Akkusteckplatz des RS6000.
3. Drücken Sie den Akku fest in den RS6000, bis Sie ein Klicken hören und somit sichergestellt ist, dass die Entriegelungstaste für den Akku vollständig eingerastet ist.




Abbildung 1-3 Einlegen des Akkus

Bluetooth-Verbindung

- ✓ **HINWEIS** Die unten aufgeführten Verbindungsmethoden gelten nur für mobile Computer von Zebra. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch für den RS6000 (Produktnr. MN-002704-xx).

NFC – Tap-to-Pair-Funktion

Der RS6000 ist NFC-fähig und unterstützt die Bluetooth-Tap-to-Pair-Funktion.

So stellen Sie eine Verbindung mit einem WT6000 her:

1. Stellen Sie sicher, dass NFC auf dem WT6000 aktiviert ist.
2. Richten Sie das NFC-Symbol des RS6000 auf das NFC-Symbol des WT6000 aus.

Die Status-LED blinkt blau, was bedeutet, dass der RS6000 versucht, eine Verbindung mit dem WT6000 herzustellen. Sobald die Verbindung hergestellt wurde, erlischt die Status-LED, und der RS6000 gibt eine Reihe von tiefen und hohen Signaltönen aus.




Abbildung 1-4 Berühren der NFC-Antennen

✓ **HINWEIS** Nicht alle Zebra-Geräte unterstützen NFC-Lesegeräte und die Tap-to-Pair-Funktion.

Scan2Pair

So koppeln Sie den RS6000 mit dem WT6000 über SSI:

1. Berühren Sie auf dem WT6000 > . Bluetooth Paring Utility (Dienstprogramm zur Bluetooth-Kopplung) wird geöffnet.



Abbildung 1-5 Dienstprogramm zur Bluetooth-Kopplung

2. Scannen Sie den Barcode auf dem Bildschirm mit dem RS6000.

Die Status-LED blinkt blau, was bedeutet, dass der RS6000 versucht, eine Verbindung mit dem WT6000 herzustellen. Sobald die Verbindung hergestellt wurde, erlischt die Status-LED, und der RS6000 gibt eine Reihe von tiefen und hohen Signaltönen aus.

Der WT6000 zeigt einen erfolgreichen Kopplungsversuch durch eine Benachrichtigung (audiovisuell) an. Wenn die Bluetooth-Verbindung hergestellt wurde, werden Pop-up-Benachrichtigungen auf dem WT6000 angezeigt.

3. Berühren Sie auf dem WT6000, um zum Hauptbildschirm zurückzukehren.

Scannen

Der RS6000 verfügt über zwei Arten des Scanbetriebs, mit bzw. ohne Auslöser. Informationen zur Aktivierung des Scannens mit bzw. ohne Auslöser finden Sie im *Benutzerhandbuch des RS6000*, Produktnr. MN-002704-xx.

Scannen mit Auslöser

1. Starten Sie eine Scan-Softwareanwendung auf dem mobilen Computer.
2. Positionieren Sie den RS6000 ca. 22,8 cm von einem Barcode entfernt, und drücken Sie den Scanauslöser. Positionieren Sie den Fadenkreuz-Laserstrahl zur Abdeckung des Barcodes. Der RS6000 nimmt ein digitales Bild des Barcodes auf und speichert ihn zur Dekodierung.

Die Scan-LED blinkt grün und ein hoher Signalton ertönt, was darauf hinweist, dass der Barcode korrekt decodiert wurde.

✓ **HINWEIS** In einigen Konfigurationen wird die ordnungsgemäße Dekodierung eines Barcodes durch die Softwareanwendung auf dem mobilen Computer angezeigt.

Scannen ohne Auslöser

Der RS6000 ist mit einer automatischen Auslösefunktion ausgestattet. Im automatischen Auslösemodus werden sowohl die Bewegungs- als auch die Näherungssensoren verwendet, um den RS6000 auszulösen, wenn der Benutzer einen Barcode scannen möchte.

Bei aktivierter automatischer Auslösefunktion scannt der RS6000 automatisch, wenn keine Bewegung mehr zu erkennen ist und ein Barcode im Erkennungsfeld des Näherungssensors platziert wird. Der RS6000 scannt Barcodes und wechselt dann in den Stromsparmodus, um Energie zu sparen.

So scannen Sie einen Barcode im automatischen Auslösemodus:

1. Starten Sie eine Scan-Softwareanwendung auf dem mobilen Computer.
2. Positionieren Sie den RS6000 ca. 22,8 cm von einem Barcode entfernt. Richten Sie den Fadenkreuz-Laserstrahl zur Abdeckung des Barcodes aus. Der RS6000 nimmt ein digitales Bild des Barcodes auf und speichert ihn zur Dekodierung.

Die Scan-LED blinkt grün und ein hoher Signalton ertönt, was darauf hinweist, dass der Barcode korrekt decodiert wurde.

Ladevorgang

✓ **HINWEIS** Befolgen Sie unbedingt die im Handbuch des RS6000 beschriebenen Akku-Sicherheitsrichtlinien.

Verwenden Sie eines der in der folgenden Tabelle aufgelisteten Zubehörteile, um den RS6000 und/oder Ersatzakku aufzuladen.

Tabelle 1-1 *Laden und Kommunikation*

Beschreibung	Teilenummer	Ladevorgang		Kommunikation	
		Akku (im Gerät)	Nur Akku	microUSB zu USB	Ethernet
Einzel-USB-Ladestation für RS6000	CRD-NGRS-1S1BU-01	Ja	Ja	Ja	Nein
Zweifach-Ladestation für WT6000/RS6000	CRD-NWTRS-2SUCH-01	Ja	Nein	Ja	Nein
Fünffach-Ladestation für RS6000 (nur Laden)	CRD-NGRS-5S5BC-01	Ja	Ja	Nein	Nein
Fünffach-Ethernet-Ladestation für RS6000	CRD-NGRS-5S5BE-01	Ja	Ja	Nein	Ja
Zehnfach-Ladestation für WT6000/RS6000 (nur Laden)	CRD-NWTRS-10SCH-01	Ja	Nein	Nein	Nein
Zehnfach-Ladestation für RS6000 (nur Laden)	CRD-NGRS-5S5BC-01	Ja	Nein	Nein	Nein
Vierfach-Akkuladegerät	SAC-NWTRS-4SCH-01	Nein	Ja	Nein	Nein
Zwanzigfach-Akkuladegerät	SAC-NWTRS-20SCH-01	Nein	Ja	Nein	Nein

Detaillierte Informationen zu allen Ladezubehörteilen finden Sie im Benutzerhandbuch des RS6000, *Teilnr. MN-002704-xx*.

Aufladen des RS6000

So laden Sie den RS6000 auf:

1. Setzen Sie den RS6000 in den Ladesteckplatz ein.




Abbildung 1-6 Einsetzen des RS6000 in die Ladestation

2. Stellen Sie sicher, dass der RS6000 ordnungsgemäß im Ladesteckplatz platziert wurde.

Laden des Ersatzakkus

1. Setzen Sie den Ersatzakku in die Ladestation für Ersatzakkus ein.




Abbildung 1-7 Einsetzen des Akkus in die Ladestation

2. Vergewissern Sie sich, dass der Akku richtig eingesetzt wurde. Die Lade-LED des Ersatzakkus blinkt, was bedeutet, dass der Akku geladen wird.

Aufladen eines Akkus

Die Lade-LED des RS6000 zeigt den Ladestatus des Akkus im RS6000 an, die Lade-LED des Ersatzakkus zeigt den Ladestatus des Ersatzakkus an. Siehe [Tabelle 1-2 auf Seite 1-9](#). Der 3.350-mAh-Akku ist nach weniger als vier Stunden bei Raumtemperatur voll aufgeladen.

Tabelle 1-2 Lade-LED-Anzeigen

Status	Bedeutung
Aus	Der Akku wird nicht geladen. Der Akku wurde nicht richtig in die Ladestation eingesetzt oder nicht mit einer Stromquelle verbunden. Die Ladestation ist nicht an die Stromversorgung angeschlossen.
Gelbes Dauerlicht	Der Akku wird geladen.
Grünes Dauerlicht	Ladevorgang ist abgeschlossen.
Schnelles rotes Blinken (2 Blinksignale pro Sekunde)	Ladefehler. Mögliche Ursachen: - Die Akkutemperatur ist für den Ladevorgang zu hoch oder zu niedrig. - Der Akku hat das Ende des Ladezyklus erreicht. Der Ladevorgang des Akkus war zu lange, ohne dass ein vollständiger Ladezyklus abgeschlossen wurde (normalerweise acht Stunden).
Rotes Dauerlicht	Fehlerhafter Akku wird geladen oder wurde vollständig aufgeladen.

Der Temperaturbereich für das Laden der Akkus beträgt 0 °C bis 40 °C. Das Gerät und die Ladestation überwachen die Akkutemperatur. Der Ladevorgang des Akkus wird nur ausgeführt, wenn sich die Akkutemperatur in einem sicheren Temperaturbereich befindet. Bei höheren Temperaturen (z. B. ca. +35 °C) kann das Gerät oder die Ladestation das Aufladen des Akkus für kürzere Zeiträume abwechselnd aktivieren und deaktivieren, um den Akku im zulässigen Temperaturbereich zu halten. Bei diesem Vorgang ist möglicherweise mehr Zeit erforderlich, um einen vollständigen Ladezyklus abschließen zu können. Die Ladestation zeigt über die Status-LED an, wenn der Ladevorgang aufgrund von überhöhter Temperatur deaktiviert wurde.

Einzel-USB-Ladestation für RS6000




Abbildung 1-8 Einzel-USB-Ladestation für RS6000

Zweifach-Ladestation für WT6000/RS6000




Abbildung 1-9 Zweifach-Ladestation für WT6000/RS6000

Fünffach-Ladestation für RS6000 (nur Laden)




Abbildung 1-10 Fünffach-Ladestation für RS6000 (nur Laden)

Zehnfach-Ladestation für WT6000/RS6000 (nur Laden)




Abbildung 1-11 Zehnfach-Ladestation für WT6000/RS6000 (nur Laden)

Zehnfach-Ladestation für RS6000 (nur Laden)




Abbildung 1-12 Zehnfach-Ladestation für RS6000 (nur Laden)

Fünffach-Ethernet-Ladestation für RS6000




Abbildung 1-13 Fünffach-Ethernet-Ladestation für RS6000

Vierfach-Akkuladegerät




Abbildung 1-14 Vierfach-Akkuladegerät

Zwanzigfach-Akkuladegerät




Abbildung 1-15 Zwanzigfach-Akkuladegerät



Zebra Technologies Corporation, Inc.
3 Overlook Point
Lincolnshire, IL 60069 U.S.A.
<http://www.zebra.com>

Zebra und der stilisierte Zebrakopf sind in vielen Ländern eingetragene Marken von ZIH Corp. Alle anderen Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

© 2016 Symbol Technologies LLC, eine Tochtergesellschaft der Zebra Technologies Corporation. Alle Rechte vorbehalten.