




RS6000



Lecteur à bague

Guide de démarrage rapide



2 Guide de démarrage rapide

© 2016 Symbol Technologies LLC, filiale de Zebra Technologies Corporation. Tous droits réservés.

Zebra se réserve le droit de modifier tout produit afin d'en améliorer la fiabilité, la fonction ou le design.

Zebra décline toute responsabilité consécutive ou liée à l'application ou à l'utilisation du produit, du circuit ou de l'application détaillé dans le présent document.

Aucune licence n'est concédée, expressément ou par répercussion, par fin de non-recevoir, ou par tout autre brevet ou droit de propriété industrielle, couvrant ou relatif à tout système, combinaison, appareil, machine, matériel, méthode ou procédé pour lesquels les produits Zebra seraient utilisés. Il existe une licence implicite uniquement pour les équipements, les circuits et les sous-systèmes contenus dans les produits Zebra.

Garantie

Pour consulter la déclaration de garantie du matériel Zebra dans son intégralité, rendez-vous à l'adresse suivante : <http://www.zebra.com/warranty>.

Informations sur les services

Si vous avez des difficultés à utiliser cet équipement, contactez votre responsable d'assistance technique ou système. Si l'équipement est défectueux, celui-ci contactera le service d'assistance Zebra Global Customer Support Center à l'adresse : <http://www.zebra.com/support>.

Pour consulter la dernière version de ce guide, rendez-vous sur le site suivant : <http://www.zebra.com/support>.

Caractéristiques




Figure 1-1 Caractéristiques de configuration du RS6000 avec déclencheur




Figure 1-2 Caractéristiques de configuration du RS6000 sans déclencheur

Installation de la batterie

1. Alignez la batterie sur le haut du RS6000 et insérez le coin métallique dans le compartiment de la batterie.
2. Faites glisser la batterie jusqu'à l'encoche de verrouillage du RS6000.
3. Insérez fermement la batterie dans le RS6000 jusqu'à ce que vous entendiez un clic en vous assurant que le loquet du compartiment de la batterie est complètement engagé dans le RS6000.




Figure 1-3 Installation de la batterie

Connexion Bluetooth

✓ **REMARQUE** Les méthodes de connexion ci-dessous s'appliquent uniquement aux terminaux mobiles Zebra. Pour plus d'informations, reportez-vous au Guide de l'utilisateur du RS6000, réf. MN-002704-xx.

NFC et Appuyer pour coupler

Le RS6000 est compatible NFC et prend en charge la fonction Bluetooth Appuyer pour coupler (en anglais, Tap-to-Pair).

Pour vous connecter avec un WT6000 :

1. Vérifiez que le NFC est activé sur le WT6000.
2. Alignez l'icône NFC du RS6000 avec l'icône NFC du WT6000.

La LED d'état clignote en bleu pour indiquer que le RS6000 tente d'établir une connexion avec le WT6000. Lorsque la connexion est établie, la LED d'état s'éteint et le RS6000 émet une série de signaux sonores graves/aigus.




Figure 1-4 Contact avec les antennes NFC

✓ **REMARQUE** Certains terminaux Zebra ne prennent pas en charge les lecteurs NFC et la fonctionnalité Appuyer pour coupler.

Scan2Pair

Pour coupler le RS6000 avec le WT6000 via SSI :

1. Sur le WT6000, appuyez sur > > . Bluetooth Pairing Utility (utilitaire de couplage Bluetooth) s'ouvre.




Figure 1-5 Bluetooth Pairing Utility (Utilitaire de couplage Bluetooth)

2. À l'aide du RS6000, lisez le code-barres à l'écran.

La LED d'état clignote en bleu pour indiquer que le RS6000 tente d'établir une connexion avec le WT6000. Lorsque la connexion est établie, la LED d'état s'éteint et le RS6000 émet une série de signaux sonores graves/aigus.

Une fenêtre de notification (audio et vidéo) apparaît sur le WT6000 pour indiquer que la tentative de couplage a réussi. Lorsque la connexion Bluetooth est établie, des fenêtres contextuelles de notification apparaissent sur l'écran du WT6000.

3. Sur le WT6000, appuyez sur pour revenir à l'écran principal.

Lecture

Le RS6000 offre de deux types de lecture : avec déclencheur et sans déclencheur. Pour plus d'informations sur l'activation de la lecture avec ou sans déclencheur, reportez-vous au *Guide de l'utilisateur du RS6000*, réf. MN-002704-xx.

Lecture avec déclencheur

1. Lancez une application logicielle de lecture sur le terminal mobile.
2. Positionnez le RS6000 à environ 22,8 cm (9 pouces) d'un code-barres, puis appuyez sur le déclencheur de lecture. Positionnez le viseur laser de sorte qu'il recouvre le code-barres. Le RS6000 prend une photo numérique (image) du code-barres et l'enregistre dans la mémoire pour le décodage.

La LED de lecture clignote en vert et un signal sonore aigu retentit pour indiquer que le code-barres a été correctement décodé.

✓ **REMARQUE** Dans certaines configurations, le décodage d'un code-barres est indiqué par l'application logicielle exécutée sur le terminal mobile.

Lecture sans déclencheur

Le RS6000 est doté d'une fonction de déclenchement automatique. En mode de déclenchement automatique, les deux capteurs de mouvement et de proximité sont utilisés pour déclencher le RS6000 lorsque l'utilisateur souhaite lire un code-barres.

Lorsque le mode de déclenchement automatique est activé, le RS6000 effectue automatiquement une lecture dès qu'il ne détecte plus de mouvement et si un code-barres se trouve dans le champ de détection de son capteur de proximité. Le RS6000 lit le code-barres, puis passe en mode de puissance faible pour économiser de l'énergie.

Pour lire un code-barres en mode de déclenchement automatique :

1. Lancez une application logicielle de lecture sur le terminal mobile.
2. Positionnez le RS6000 à environ 22,8 cm (9 pouces) d'un code-barres. Dirigez le viseur laser de sorte qu'il recouvre le code-barres. Le RS6000 prend une photo numérique (image) du code-barres et l'enregistre dans la mémoire pour le décodage.

La LED de lecture clignote en vert et un signal sonore aigu retentit pour indiquer que le code-barres a été correctement décodé.

Chargement

✓ **REMARQUE** Veillez à respecter les consignes de sécurité relatives aux batteries stipulées dans le Guide de l'utilisateur du RS6000.

Utilisez l'un des accessoires répertoriés dans le tableau ci-dessous pour charger le RS6000 et/ou une batterie de rechange.

Tableau 1-1 *Chargement et communication*

Description	Référence	Chargement		Communication	
		Batterie (dans le terminal)	Batterie seule	microUSB vers USB	Ethernet
Socle de recharge USB du RS6000 à 1 position	CRD-NGRS-1S1BU-01	Oui	Oui	Oui	Non
Socle de recharge du WT6000/RS6000 à 2 positions	CRD-NWTRS-2SUCH-01	Oui	Non	Oui	Non
Socle de recharge du RS6000 à 5 positions	CRD-NGRS-5S5BC-01	Oui	Oui	Non	Non
Socle Ethernet du RS6000 à 5 positions	CRD-NGRS-5S5BE-01	Oui	Oui	Non	Oui
Socle de recharge du WT6000/RS6000 à 10 positions	CRD-NWTRS-10SCH-01	Oui	Non	Non	Non
Socle de recharge du RS6000 à 10 positions	CRD-NGRS-5S5BC-01	Oui	Non	Non	Non
Chargeur de batterie à 4 positions	SAC-NWTRS-4SCH-01	Non	Oui	Non	Non
Chargeur de batterie à 20 positions	SAC-NWTRS-20SCH-01	Non	Oui	Non	Non

Reportez-vous au Guide de l'utilisateur du RS6000, réf. MN-002704-xx, pour obtenir des informations détaillées sur tous les accessoires de chargement.

Chargement du RS6000

Pour charger le RS6000 :

1. Insérez le RS6000 dans son logement de chargement.




Figure 1-6 Insertion du RS6000 dans le socle

2. Assurez-vous que le RS6000 est correctement placé dans le logement de chargement.

Chargement de la batterie de rechange

1. Insérez une batterie de rechange dans le logement pour batterie de rechange.




Figure 1-7 Insertion de la batterie dans le socle

2. Assurez-vous que la batterie est correctement placée. La LED de chargement de la batterie de rechange clignote pour indiquer que le chargement est en cours.

Chargement de la batterie

La LED de chargement du RS6000 indique l'état de chargement de la batterie placée dans le RS6000 et la LED de chargement de la batterie de rechange indique l'état de chargement de la batterie de rechange. Consultez le [Tableau 1-2 à la page 1-9](#). La batterie de 3 350 mAh se charge complètement en moins de quatre heures à température ambiante.

Tableau 1-2 Indicateurs des LED de chargement

État	Signification
Désactivé	La batterie ne se charge pas. La batterie n'est pas correctement insérée dans le socle ou n'est pas connectée à une source d'alimentation. Le socle n'est pas alimenté.
Orange - fixe	La batterie est en cours de chargement.
Vert - fixe	Le chargement de la batterie est terminé.
Rouge - clignotement rapide (2 clignotements/seconde)	Erreur de chargement, par ex. : - La température de la batterie est trop basse ou trop élevée pour le chargement. - Le délai du cycle de charge de la batterie est atteint. Le chargement de la batterie a duré trop longtemps sans même se terminer (huit heures en général).
Rouge - fixe	La batterie en cours de chargement ou complètement chargée est défectueuse.

Chargez les batteries à des températures comprises entre 0 °C et 40 °C (32 °F à 104 °F). Le terminal et le socle contrôlent la température de la batterie. Le chargement de la batterie s'effectue uniquement lorsque sa température est comprise dans les limites de sécurité autorisées pour le chargement. En cas de températures élevées (par exemple, environ +35 °C (+95 °F)), le terminal ou le socle de recharge pourront alternativement activer ou désactiver le chargement de la batterie pendant de courtes périodes de façon à la maintenir à une température acceptable. Ce processus mettra peut-être plus de temps à terminer un cycle de charge. En cas de températures anormales, la LED d'état du socle signale la désactivation du chargement.

Socle de recharge USB du RS6000 à 1 position




Figure 1-8 Socle de recharge USB du RS6000 à 1 position

Socle de recharge du WT6000/RS6000 à 2 positions




Figure 1-9 Socle de recharge du WT6000/RS6000 à 2 positions

Socle de recharge du RS6000 à 5 positions




Figure 1-10 Socle de recharge du RS6000 à 5 positions

Socle de recharge du WT6000/RS6000 à 10 positions




Figure 1-11 Socle de recharge du WT6000/RS6000 à 10 positions

Socle de recharge du RS6000 à 10 positions




Figure 1-12 Socle de recharge du RS6000 à 10 positions

Socle Ethernet du RS6000 à 5 positions




Figure 1-13 Socle Ethernet du RS6000 à 5 positions

Chargeur de batterie à 4 positions




Figure 1-14 Chargeur de batterie à 4 positions

Chargeur de batterie à 20 positions




Figure 1-15 Chargeur de batterie à 20 positions



Zebra Technologies Corporation, Inc.
3 Overlook Point
Lincolnshire, IL 60069, États-Unis
<http://www.zebra.com>

Zebra et l'illustration de la tête de zèbre sont des marques commerciales de ZIH Corp, déposées dans de nombreuses juridictions dans le monde entier. Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

© 2016 Symbol Technologies LLC, filiale de Zebra Technologies Corporation.
Tous droits réservés.

MN-002748-01FR Rév. A - Mai 2016