




TC8000





터치형 컴퓨터

빠른 시작 설명서

기능




배터리 설치



TC8000 충전

1. TC8000을 크래들에 꽂습니다.




2. TC8000이 자동으로 충전되기 시작합니다. TC8000은 약 4시간 내에 충전됩니다.

LED 상태	설명
황색으로 켜져 있음	TC8000이 충전 중입니다.
녹색으로 켜져 있음	TC8000이 완충되었습니다.
빨간색으로 빠르게 깜박임	충전 오류입니다.
꺼짐	충전 중이 아닙니다.

스캐닝

바코드 스캔 방법

1. 애플리케이션을 열고 텍스트 필드에 초점이 맞춰져 있는지 확인합니다.
2. 트리거를 누르고 출력 창을 바코드에 조준합니다.



자세한 정보 확인

TC8000 사용에 대한 자세한 정보는 **TC8000** 사용 설명서를 참조하십시오.

또한 **TC8000 사용 설명서** 및 **TC8000 통합 설명서**를 보려면 <http://www.zebra.com/support>로 이동하십시오.

Zebra는 제품의 안정성, 기능, 디자인을 향상하기 위해 제품을 변경할 권리가 있습니다.

Zebra는 본 설명서에 언급된 애플리케이션이나 제품, 회로 또는 애플리케이션의 사용과 관련하여 발생하는 제품상 문제에 대해 어떠한 책임도 없습니다.

명시적/묵시적 표현, 금반언의 규칙, Zebra 제품이 사용되는 제반 공정, 시스템, 장치, 기계, 자재, 방식, 또는 이러한 요소가 결합된 것과 관련된 특허권이나 특허 등에 따라 어떠한 사용권도 허가되지 않습니다. 묵시적 사용권은 Zebra 제품에 포함된 장비, 회로, 하위 시스템에 한해서만 적용됩니다.



Zebra Technologies Corporation
3 Overlook Point
Lincolnshire, Illinois 60069 USA
<http://www.zebra.com>

Zebra와 얼룩말 머리 그래픽은 전 세계의 많은 관할 지역에서 사용되는 ZIH Corp.의 등록 상표입니다. 기타 모든 상표는 해당 소유자의 재산입니다.

© 2015 Symbol Technologies LLC, Zebra Technologies Corporation의 자회사입니다.

