


# WT6000

Terminal portátil



## Guía de inicio rápido



**ZEBRA**

---

## Derechos de autor

ZEBRA y la cabeza de cebra estilizada son marcas comerciales de Zebra Technologies Corporation registradas en muchas jurisdicciones en todo el mundo. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos dueños. ©2019 Zebra Technologies Corporation o sus filiales. Todos los derechos reservados.

**DERECHOS DE AUTOR Y MARCAS COMERCIALES:** para obtener información completa sobre los derechos de autor y las marcas comerciales, visite [www.zebra.com/copyright](http://www.zebra.com/copyright).

**GARANTÍA:** para obtener información completa sobre la garantía, visite [www.zebra.com/warranty](http://www.zebra.com/warranty).

**ACUERDO DE LICENCIA PARA EL USUARIO FINAL:** para obtener información completa sobre el ALUF, visite [www.zebra.com/eula](http://www.zebra.com/eula).

---

## Términos de uso

### Declaración de propiedad

Este manual contiene información de propiedad de Zebra Technologies Corporation y sus subsidiarias ("Zebra Technologies"). Está destinado exclusivamente a la información y el uso de las partes que operan y mantienen el equipo aquí descrito. Dicha información de propiedad no puede utilizarse, reproducirse o divulgarse a ninguna otra parte para ningún otro propósito sin el permiso expreso y por escrito de Zebra Technologies.

### Mejoras del producto

La mejora continua de los productos es una política de Zebra Technologies. Todos los diseños y especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

### Renuncia de responsabilidad

Zebra Technologies toma medidas para asegurar que sus especificaciones y manuales de ingeniería publicados sean correctos; sin embargo, a veces se producen errores. Zebra Technologies se reserva el derecho de corregir dichos errores y renuncia a la responsabilidad resultante a partir de esta acción.

### Limitación de responsabilidad

En ningún caso, Zebra Technologies o cualquier otra persona involucrada en la creación, producción o entrega del producto (incluidos hardware y software) será responsable de cualquier daño (lo que incluye, sin limitaciones, daños resultantes, como los siguientes: pérdidas de ganancias comerciales, interrupción del negocio o pérdida de información comercial) que surja del uso, los resultados del uso o la incapacidad de utilizar tal producto, incluso si Zebra Technologies está al tanto de la posibilidad de tales daños. Algunas jurisdicciones no permiten la exclusión o la limitación de daños incidentales o resultantes, por lo que es posible que las limitaciones o exclusiones mencionadas no sean aplicables en su caso.

## Características

Figura 1 Vista frontal




Tabla 1 Descripciones de la vista frontal

Número	Elemento	Función
1	Altavoz	Proporciona una salida de audio para la reproducción de música y videos.
2	Batería <sup>1</sup>	Proporciona energía eléctrica al dispositivo.
3	Pantalla	Muestra toda la información necesaria para utilizar el dispositivo WT6000.
4	Botón de aplicaciones recientes	Muestra las aplicaciones abiertas recientemente.
5	Conector de interfaz derecho	Proporciona funciones de comunicación USB entre host y cliente, funciones de audio y funciones de carga de batería mediante cables y accesorios.
6	Botón de inicio	Muestra la pantalla principal.
7	Botón Atrás	Vuelve a la pantalla anterior.
8	Botón P3/botón Intro	Inicia la transmisión Push-to-Talk (programable). Se utiliza como botón Intro cuando hay un teclado conectado.
9	Botón P2	Aumenta el volumen.
10	Micrófono	Se utiliza para las comunicaciones en el teléfono.


<sup>1</sup> Se muestra una batería estándar.

**Tabla 1** Descripciones de la vista frontal (Continuación)

Número	Elemento	Función
11	Botón P1	Disminuye el volumen.
12	Botón de encendido	Enciende y apaga la pantalla. Mantenga presionado para restablecer el dispositivo y apagarlo.
13	Antena NFC	Permite la comunicación con otros dispositivos compatibles con la tecnología de comunicaciones de campo cercano (NFC).
14	Sensor de luz ambiental	Detecta el nivel de luz ambiental para controlar la luz de fondo de la pantalla.
15	LED de carga y notificación	Indica el estado de la carga de la batería mientras se realiza la carga con el cable USB y proporciona notificaciones de las aplicaciones.

*! Se muestra una batería estándar.*

**Figura 2** Vista posterior



**Tabla 2** Descripciones de la vista posterior


Número	Elemento	Función
16	Abrazadera	Proporciona la alineación y asegura el dispositivo WT6000 a los soportes de muñeca y cadera.
17	Conector de interfaz izquierdo	Proporciona funciones de comunicación USB entre host y cliente, funciones de audio y funciones de carga de batería mediante cables y accesorios.

## Instalación de la batería


Para instalar la batería:

1. Inserte el extremo de la batería en el compartimiento de la batería.

**Figura 3** Instalación de batería estándar



**Figura 4** Instalación de batería extendida




2. Presione la batería hacia abajo hasta que encaje en su sitio.

## Reemplazo de la batería


Para extraer la batería, realice lo siguiente:

1. Presione el botón de encendido para colocar el dispositivo WT6000 en modo de suspensión.
2. Con la punta del dedo, presione el seguro de liberación de la batería hacia el extremo de esta.

**Figura 5** Tire del pestillo de liberación hacia atrás en la batería estándar




**Figura 6** Tire del pestillo de liberación hacia atrás en la batería extendida




3. Levante la batería del compartimento.

**Figura 7** Extracción de batería estándar




**Figura 8** Extracción de batería extendida




4. Inserte el extremo de la batería en el compartimento de la batería.

**Figura 9** Instalación de batería estándar



**Figura 10** Instalación de batería extendida



5. Presione la batería hacia abajo hasta que encaje en su sitio.

## Carga del WT6000

Utilice uno de los siguientes accesorios para cargar el WT6000 o su batería de repuesto.

**Tabla 3** Carga y comunicación


Descripción	Número de pieza	Carga		Comunicación	
		Batería (en el dispositivo)	Batería de repuesto	USB	Ethernet
Base de carga USB de 1 ranura WT6000	CRD-NGWT-1S1BU-01	Sí	Sí	Sí	No
Base de carga de 2 ranuras WT6000/RS6000	CRD-NWTRS-2SUCH-01	Sí	No	Sí	No
Base solo para carga de 5 ranuras WT6000	CRD-NGWT-5S5BC-02	Sí	Sí	No	No
Base de carga de 5 ranuras con Ethernet WT6000	CRD-NGWT-5S5BE-02	Sí	Sí	No	Sí
Base solo para carga de 10 ranuras WT6000/RS6000	CRD-NWTRS-10SCH-02	Sí	No	No	No
Base solo para carga de 10 ranuras WT6000	CRD-NGWT-10SCH-02	Sí	No	No	No
Cargador de batería de 4 ranuras	SAC-NWTRS-4SCH-01	No	Sí	No	No
Cargador de batería de 20 ranuras	SAC-NWTRS-20SCH-01	No	Sí	No	No
Cable de carga/USB	CBL-NGWT-USBCHG-01	Sí	No	Sí	No

## Carga del dispositivo

✓ **NOTA:** Asegúrese de seguir las pautas de seguridad de la batería que se describen en la *Guía del usuario del dispositivo WT6000*.

1. Si carga un dispositivo WT6000 con una batería estándar, inserte cualquier extremo del WT6000 en la ranura de carga del WT6000.
2. Si carga un dispositivo WT6000 con una batería extendida, inserte cualquier extremo del WT6000 en la ranura de carga del WT6000, como se muestra en la [Figura 11](#).

**Figura 11** Batería extendida en ranura de carga



3. Asegúrese de que el dispositivo WT6000 esté ajustado correctamente.

Al utilizar el cable de carga USB, el indicador LED de carga/notificación se enciende de color ámbar mientras se está cargando; cuando está completamente cargada, se vuelve de color verde fijo.

Al utilizar la base, el indicador LED de esta se enciende de color ámbar mientras se está cargando; cuando está completamente cargado, se vuelve de color verde fijo.

La batería estándar de 3350 mAh se carga completamente en aproximadamente cuatro horas a temperatura ambiente. La batería extendida de 5000 mAh se carga completamente en aproximadamente cinco horas y 30 minutos a temperatura ambiente.

## Carga de la batería de repuesto

1. Inserte una batería de repuesto en su ranura respectiva.
2. Asegúrese de que la batería esté ajustada correctamente.

La luz LED de carga de la batería de repuesto parpadeará para indicar que se está cargando. Consulte la [Tabla 4](#) para obtener información sobre los indicadores de carga.

La batería estándar de 3350 mAh se carga completamente en aproximadamente cuatro horas a temperatura ambiente. La batería extendida de 5000 mAh se carga completamente en aproximadamente cinco horas y 30 minutos a temperatura ambiente.

**Tabla 4** Indicadores LED de lectura


Estado	Indicación
Apagado	La batería no se está cargando. La batería no se insertó correctamente en la base de carga o no está conectada a una fuente de alimentación. La base no recibe energía.
Luz ámbar fija	La batería está cargándose.
Luz verde fija	La batería terminó de cargarse.

**Tabla 4** Indicadores LED de lectura (Continuación)


Estado	Indicación
Parpadeo rápido en color rojo (2 parpadeos por segundo)	Error de carga, por ejemplo: - La temperatura es demasiado baja o demasiado alta. - El proceso de carga ha sido demasiado largo y no se ha completado (generalmente, 8 horas).
Luz roja fija	Se está cargando una batería que no funciona correctamente o está completamente cargada.

Cargue las baterías dentro de un rango de temperaturas entre 0 °C y 40 °C (32 °F y 104 °F). El dispositivo o la base de carga siempre llevan a cabo la carga de la batería de una forma segura e inteligente. A temperaturas más altas (por ejemplo, más de 37 °C [más de 98 °F] aproximadamente), el dispositivo o la base de carga podrían detener y reanudar el proceso de carga de manera alternada, por breves períodos, para mantener la batería a una temperatura adecuada. Mediante el LED, el dispositivo y la base de carga indican cuando el proceso de carga se detiene debido a temperaturas anormales.


### Base de carga USB de 1 ranura WT6000




## Base de carga de 2 ranuras WT6000/RS6000




## Base solo para carga de 5 ranuras WT6000




## Base solo para carga de 10 ranuras WT6000/RS6000



## Base solo para carga de 10 ranuras WT6000




### Base de carga de 5 ranuras con Ethernet WT6000




---

### Cargador de batería de 4 ranuras



## Cargador de batería de 20 ranuras



## Cable de carga/USB

