

ZT211

מדפסת תעשייתית

מדריך למשתמש



2022/10/06

וראש הזברת המסוגן הם סימנים מסחריים של Zebra Technologies Corporation, הרשומים בתחום שיפוט רבים ברחבי העולם. כל הסימנים המסחריים האחרים הם רכוש בעלייהם בהתאם. © Zebra 2022© Technologies Corporation / או חברות המשויכות אליה. כל הזכויות שמורות.

המידע במסמך זה כפוף לשינויים ללא הודעה מוקדמת. התוכנה המთוארת במסמך זה מסופקת בכפוף להסכם רישיון או להסכם סודיות. מותר להשתמש בתוכנה או להעתיק אותה רק בהתאם לתנאים המפורטים במסגרת הסכמים אלה.

לקבלת מידע נוספת בנוגע להצהרות המשפטיות והקנייניות, עבור אל:

תוכנה: zebra.com/linkoslegal
זכויות יוצרים: zebra.com/copyright
פטנט: ip.zebra.com
אחריות: zebra.com/warranty
הסכם רישיון למשתמש קצה: zebra.com/eula

תנאי השימוש

הצהרת מידע קנייני

מדיריך זה מכיל מידע קנייני של Zebra Technologies Corporation ושל חברות הבת שלה ("להלן" – "Zebra Technologies"). הוא מיועד אך ורק לצורכי מסירת מידע ולשימושם של גורמים המפעלים וმתוחזקים את הצד המתווך במסמך זה. אסור להשתמש במידע קנייני זה, לשכפל אותו או לחשוף אותו לפני כל גורם אחר ולכל מטרה אחרת ללא הרשות בכתב המתקבלת מ-Zebra Technologies.

SHIPORIM B'MOZER

הSHIPORIM המתמיד של המוצרים הוא חלק בלתי נפרד מהמדיניות של Zebra Technologies. כל המפרטים והתוכניות עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת.

הצהרת הסרת חבות

הצהרת הסרת חבות Zebra Technologies נוקטת צעדים כדי להבטיח שהמדריכים והמפורטינים ההנדסיים שלה יהיו נכונים; עם זאת, עשויות להופיע שגיאות. Zebra Technologies שומרת לעצמה את הזכות לתקן כל שגיאה כזו ומונotta על כל חבות הנובעת ממנה.

הגבלת החבות

בשם מקרה לא ישאו Zebra Technologies או כל גורם אחר המעורב ביצירה, בייצור, או באספקה של המוצר המצויר (כולל חומרה ותוכנה) בחבות ביחס לנזקים כלשהם (כולל, ללא הגבלה, נזקים תוצאתיים, כולל אבדן רווח עסקית, הפסקת פעילות או אבדן מידע עסקי) הנובעים מהשימוש, מתוצאות השימוש או מאירועים אחרים יכולת להשתמש במוצר כזה, גם אם Zebra Technologies קיבלה מידע על אפשרות לנזקים כאלה. אזרחיSHIPORIM מסוימים אינם מתרים החרגה או הטלת מגבלות על נזקים נלוויים או תוצאותיים, אך שייתכן כי הגבלה או החרגה המפורטת לעיל לא חלה עליהם.

תוכן העניינים

מבוא.....	6
רכבי המדפסת.....	6
לוח הבקרה של.....	8
הגדרת המדפסת.....	9
בחירה מקום למדפסת.....	9
זמן חומרים מתכלים ואביזרים.....	10
מדיה.....	10
סרט.....	10
בדיקה תוכלת הקופסה.....	12
התקנת תוכנת עיצוב המדבקות.....	14
חיבור המדפסת להתקן.....	15
חיבור טלפון או מחשב לוח.....	15
התקנת מנהלי התקן ויבור למחשב מבוסס-15.....	Windows
החלטה על שיטת הטיפול במדיה.....	32
טיענת המדיה.....	33
הכנסת המחסנית למדפסת.....	33
שימוש במצב תלישה.....	37
שימוש במצב קלוף.....	41
שימוש במצב ייחידת חיתוך או במצב חיתוך מושחה.....	45
טיענת הסרט.....	49
הדפסת מדבקת בדיקה וביצוע כוונוניים.....	54
הגדרת צורה וכונון של המדפסת.....	56
שינויי הגדרות המדפסת.....	56

Windows.....	שינוי הגדרות המדפסת דרך מנהל התקן של 56
57	דרכים אחרות לשינוי הגדרות המדפסת.....
72	כiol חיישני הסרט והמדיה.....
72.....	ביצוע כiol אוטומטי.....
72.....	ביצוע כiol ידני.....
76	כונון לחץ ראש הדפסה.....
80	התאמת מתח הסרט.....
78.....	תחזוקה סדירה.....
81	לוח זמנים ונהלים של ניקוי.....
81	ניקוי החלק החיצוני, תא המדיה והחישונים.....
82	ניקוי ראש הדפסה וגליל הדפסה.....
82	ניקוי מכלול יחידת הקילוף.....
85	ניקוי ושימון מודול יחידת החיתוך.....
88	הסרט סרט משומש.....
94	החלפת רכיבי המדפסת.....
95	הזמןת חלקו חילוף.....
95	מייחזר רכיבי המדפסת.....
95	סיכה.....
96	אבחן ופתרון בעיות.....
96	הערכת איכות ברקען.....
100	בדיקות תצורה.....
101	בדיקה עצמאית במצב PAUSE (השיהה).....
102	פרופיל חיישן.....
103	בדיקה אבחן תקשורת.....
104	טיענת ערכי בירית מחדל או ערכים נשמרו לאחרונה.....
105	פתרון בעיות.....
105	נוריות חיומי.....
107	בעיות בהדפסה או באיכות ההדפסה.....
111	בעיות בסרט.....
113	בעיות תקשורת.....
114	בעיות שונות.....

116	טיפול במדפסת.....
116	שלילה של המדפסת.....
117	מפרט.....
117	פרט כללי.....
117	פרט חשמלי.....
119	פרט כבל החשמל.....
121	פרט משק התקשרות.....
122	חיבורים סטנדרטיים.....
123	חיבורים אופציונליים.....
124	פרט תקשורת אלחוטית.....
125	פרט הדפסה.....
126	פרט מדיה.....
126	פרט הסרט.....
128	מילון מונחים.....

אובי


פרק זה מספק סקירה מעמיקה של המדפסת ורכיביה.

רכיבי המדפסת

הרכיבים שבתוכן המדפסת מסוימים בקוד צבעים. נקודות המגע בהן תצטרך לטפל צבעות צבע זהב בפנים המדפסת, ומודגשות בצבע זהב באירום במדריך זה.

בתוך תא מדיה של המדפסת שברשותך יש רכיבים שונים. המדפסת עשויה להיראות מעט שונה, בהתאם לדגם המדפסת ולאפשרויות המותקנות. הרכיבים המסומנים מוזכרים בנחלים המפורטים במדריך זה.

איור 1 רכיבי המדפסת




לוח הבקרה	1
דלת מדיה	2
ציר איסוף הסרט*	3
ציר הזנת הסרט*	4
מתלה הזנת מדיה	5

מוביל/zנת מדיה	6
מכלול מקפץ המדיה	7
מכלול ראש הדפסה	8
מנוף פתיחת ראש הדפסה	9
גלאי הדפסה	10


* רכיב זה נמצא רק במדפסות שבהן מותקנת אפשרות העברת התרמית.
שני לחצני שינוי המצב שבשרותו שניי המצב כוללים חוגות שתפקידן לכוון את לחץ ראש הדפסה. לקבלת מידע נוסף
ראה [כוון לחץ ראש הדפסה](#) בעמוד 76.

איור 2 חוגות כוון לחץ של ראש הדפסה




שורת שינוי המצב	1
חוגת כוון לחץ של ראש הדפסה	2
שנה מצב	3

לוח הבדיקה של



גרסה בסינית



גרסה באנגלית

<p>נוריות חיומי אלה מציננות את המצב הנוכחי של המדפסת. לקבלת מידע נוסף ראה נוריות חיומי בעמוד 105.</p>	1	הנורית STATUS (מצב)
	2	הנורית PAUSE (מצב)
	3	הנורית DATA (נתונים)
	4	הנורית SUPPLIES (חומרים מתכילים)
	5	הנורית NETWORK (רשת)
לחיצה על הלחצן PAUSE (השניה) מתחילה או מפסיקת פעולה המדפסת.	6	
הלחצן FEED (הזנה) מלאץ את המדפסת להזין מדבקה ריקה אחת בכל פעם שלוחצים על הלחצן.	7	
הלחצן CANCEL (ביטול) מבטל את תבניות המדבקה כאשר פעולה המדפסת מושהית.	8	
<ul style="list-style-type: none"> לחץ פעם אחת כדי לבטל את תבנית המדבקה הבאה. החזק לחוץ למשך 2 שניות כדי לבטל את כל תבניות המדבקות. 		


תספדמה תרגה

סעיף זה מסיע למשתמש בהגדלה ובהפעלה ההתחלתיות של המדפסת.

בחירה מקום למדפסת

בחר מקום למדפסת העומד בתנאים הבאים:

- משטח — המשטח עליו תונח המדפסת חייב להיות יציב, אופקי ובעל גודל וחווק מתאימים למדפסת.



- שטח — האזור שבו תשים המדפסת חייב לכלול מרחב מספיק שיאפשר אוורור, וכן גישה לרכיבי המדפסת ולמחבריה. כדי לאפשר אוורור וקירור נאותים, השאיר מרחב פנוי בכל הצדדים של המדפסת.

זהירות: אל תניח חומר ריפוד כלשהם מאחוריו או מתחת למדפסת, מכיוון שהם יגבלו את זרימת האוויר ויתכן שיובילו להתחממות-יתר של המדפסת.



- חשמל — על המדפסת להימצא בקרבת שקע חשמלי מתאים ונגיש.
- ממשקי תקשורת נתונים — המדפסת חייבת להיות בטוחה רשת WLAN שלך (אם רלוונטי), או בטוחה הולם אחר שיאפשר הגעה של מחברים אחרים למקור הנתונים שלך (בדרך כלל מחשב). לקבלת מידע נוסף על אורי הcabלים המרביים והתקצורה, ראה **מפורט ממשק התקשרות** בעמוד 121.
- תנאי הפעלה — המדפסת תוכננה לעבוד במגוון רחב תנאי סביבה וחשמל, לרבות מחסנים ורכפות ייצור. הטבלה הבאה מציגה אתדרישות הטמפרטורה והלחות היחסית של המדפסת בעת הפעלה.

טבלה 1 טמפרטורה ולחות במצב הפעלה

לחות יחסית	טמפרטורה	מצב
עד 20% עד 85% ללא עיבוי	5°C עד 40°C (40°F עד 104°F)	העברה תרמית
	0°C עד 32°C (32°F עד 104°F)	העברה תרמית ישירה

הזנת חומרים מתקלים ואביזרים

הפריטים הבאים שיידרשו לך אינם מגעאים עם המדפסת:

- כבל תקשורת/רשת (כגון כבל Ethernet קוו או טורי) למעט USB
- מדיה
- סרט (אם המדפסת כוללת אפשרות להעברה תרמית)

מדיה

סוג וגודל המדיה שבחם תבחר צריכים בהתאם לאפשרויות המותקנות במדפסת (ראה [החלטה על שיטת הטיפול במדיה](#) בעמוד 32). עיין בפרט המדיה של המדפסת לקבלת מידע על אורכי המדבקות המינימליים ופרטים חשובים אחרים שיש להתחשב בהם.

לקבלת אינטראקטיבית ולביצועי מדפסת נאותים בכל קווי המוצרים, Zebra ממליצה להשתמש בחומרים מתקלים שאושרו על ידי Zebra כחלק מהפתרונות הכלול. מגוון רחב של מוצרי נייר, פוליאסטר וויניל תוכנו במיוחד כדי לשפר את יכולות הדפסה של המדפסת ולמנוע בלאי מוקדם של ראש הדפסה. לרכישת חומרים מתקלים בקר בכתובת zebra.com/supplies.

הmlinן מונחים בעמוד 128 כולל מונחים הקשורים למדיה, כגון מדיה סימן שחזור, מדיה מרוחח/חריצי, מדיה בקיפול מניפה ומדיה גליל. השתמש במונחים אלה בוואר להחליט מהו סוג המדיה הטוב ביותר לצוריך.

ראה גם

[המפרט של ZT211](#)

סרט

הערה: סעיף זה מתייחס רק למדפסות שבהן מותקנת אפשרות העברה התרמית.



המדיה עצמה קובעת אם תצטרך להשתמש בסרט.	אם עלי להשתמש בסרט?
<ul style="list-style-type: none"> מדיה העברה תרמית — מצריכה סרט. מדיה העברה תרמית ישירה — אינה מצריכה סרט. 	
הדרך הקללה ביוטר היא לגראט את משטח המדיה במהירות באמצעות ציפורן. אם מופיע סמל שחור במקומות הגירוד, המדיה היא מדיה להעברה תרמית ישירה, ואין צורך להשתמש בסרט.	<p>כיצד אוכל לבדוק אם המדיה היא מדיה העברה תרמית או העברה תרמית ישירה?</p> <p>(ראה העברה תרמית ישירה בעמוד 130 וההעברה תרמית בעמוד 136 לקבלת הגדרות.)</p>
מדפסת זו יכולה להשתמש רק בסרט עם ציפוי מצד החיצוני.	באיזה סוג סרט אוכל להשתמש?


<p>השתמש באחת משתי השיטות הבאות כדי לזהות מהו הצד המצופה:</p> <ul style="list-style-type: none"> • שיטת 1: בדיקת הדבקה <p>1. לחץ את פינת הצד הדבקה של המדבקה לעבר המשטח החיצוני של גליל הסרט.</p> <p>2. קלף את המדבקה מהסרט.</p> <p>אם חלקיים דיו נדבקים למדבקה, הצד החיצוני של הגליל מצופה. חוזר על בדיקה זו במשטח הפנימי אם נדרש כדי לקבוע מהו הצד המצופה.</p> <ul style="list-style-type: none"> • שיטת 2: בדיקת גירוד סרט <p>1. פרוס קטע קצר מהסרט והניח את המשטח החיצוני על פיסת נייר.</p> <p>2. גרד בציפורן את המשטח הפנימי של הסרט.</p> <p>3. הרם את הסרט ובודק אם יש סימנים על הנייר.</p> <p>אם הסרט הוותיר סימן, הצד החיצוני מצופה.</p>	<p>כיצד אוכל לדעת איזה צד של הסרט מצופה?</p>
---	--

בדיקות תכולת הקופסה


ודא שאריזת המדפסת מכילה את כל הפריטים שדרושים לכך לצורך הגדרתה.

חשיבות: Zebra Technologies לא תהיה אחראית לשום נזק שייגרם במהלך משלוח הציוד, ונזק כזה לא יתיקן במסגרת האחריות.

1. הוציא את המדפסת מהאריזה בזיהירות.



2. אודא שהפריטים הבאים כוללים באריזה עם המדפסת:



ויתכן שייכללו פריטים נוספים, בהתאם לאפשרויות שהוזמנו עם המדפסת.

3. אם משהו חסר, הודיע לשיווק המורשה של Zebra שמננו רכשת.

4. הוציא את המדפסת מעטיפתה והתבונן בה כדי לאתר נזקים שנגרמו במהלך המשלוח.

- שמור את כל חומרי האריזה.
- בדוק את כל המשטחים החיצוניים לאיות נזקים.
- הרם את דלת המדיה והתבונן בתא המדיה לზיהוי נזקים ברכיבים.

5. אם בבדיקה החזותית התגלו נזקי משלוח:

- הודיע מיד לחברת המשלוחים והgesch דוח נזקים.
- שמור את כל חומרי האריזה לבדיקת חברת המשלוחים.
- הודיע לשיווק המורשה של Zebra שמננו רכשת.


6. המדפסת נשלחת עם מספר פריטי מגן לצורכי המשלוח, לרבות ציפוי פלסטי על החלון השקוף שבדלתת המדיה.

לפני הפעלת המדפסת, הסר את פריטי המגן האלה.

התקנת תוכנת עיצוב המדבקות

בחר והתקן את התוכנה שבה תשתמש ליצור תבניות מדבקות למדפסת שלך. אחת מהאפשרויות היא zebra.com/zebradesigner, ZebraDesigner, שאוთה תוכל להוריד מהכתובת למדפסת שלך. לבחור לשתמש ב-ZebraDesigner Professional ביחסם, או לרכוש את ZebraDesigner Essentials כדי ליהנות מערכת כלים חזקה יותר.

איור 3 מסך של ZebraDesigner Essentials לדוגמה



חיבור המדפסת להתקן

אחרי שהגדרת את המדפסת, אתה מוכן לחבר אותה להתקן שלך (למשל מחשב, טלפון או מחשב לוח).

חיבור לטלפון או למחשב לוח

הורד להתקן את היישום Zebra Printer Setup Utility (כלי עזרה להגדרת מדפסת Zebra), המוסףן ללא תשלום.

- [התקני Android](#)
- [התקני Apple](#)

היאו יישום תומך בסוגי התקשורת הבאים:

- Bluetooth LE (Bluetooth Low Energy)
- תקשורת קוויית/Ethernet
- תקשורת אלחוטית
- USB On-The-Go

לעון במדריכים למשתמש של כל עוזר להגדרת מדפסת אלה, עברו אל zebra.com/setup.

התקנת מנהלי התקן ו לחבר למחשב מבוסס-Windows

כדי להשתמש במדפסת שלך עם מחשב מבוסס-Windows, תחיליה תידרש להתקין את מנהלי התקן המתאים.

חשוב: תוכל לחבר את המדפסת למחשב שלך באמצעות כל אחד מה宦ורים שזמינים לשימושך. עם זאת, אל תחבר כבלים כלשהם בין המחשב והמדפסת לפני שתונחה לעשות זאת. אם תחבר אותם ברגע הלא נכון, המדפסת לא תתקין את מנהלי התקן הנכונים של המדפסת. כדי לבצע שחרור לאחר התקנת מנהלי התקן שגוי ראה מה [להשווות אם שכחת לתחילה מנהלי התקן](#) בעמוד 28.



התקנת מנהלי התקן


כדי להתקין את מנהלי התקן הנכונים, פעל על-פי השלבים הבאים.

1. נווט אל zebra.com/drivers.
2. לחץ על **Printers** (מדפסות).
3. בחר את דגם המדפסת שלך.
4. בדף המוצר של המדפסת, לחץ על **Drivers** (מנהל התקן).
5. הורד את מנהל ההתקן המתאים עבור **Windows**.


קובץ הפעולה של מנהל התקן (למשל `zd86423827-certified.exe`) מתווסף לתיקיית ההורדות (Download) שלך.

6. הפעיל את קובץ הפעלה ופועל בהתאם להנחיות.

Configure System לאחר מכן תאפשר ללחוץ להוסף את כל ניהול התקן למערכת (הגדרת המערכת) או להוסיף מדרשות פרטיות (ראה [הפעלת אשף התקנת המודפסת](#) בעמוד 18).




- .7. בחר **Configure System** (הגדרת המערכת), ולאחר מכן לחץ על **Finish** (סיום).
אשף ההתקנה של המדפסת מתקין את מנהלי ההתקן.




הפעלת אשף התקנת המדפסת

1. במסך האחרון של מתקין ניהול ההתקן, השאר את האפשרות **את אשף התקנת המדפסת מסומנת וואז לחץ על Finish (סיום)**.
ויצג אשף התקנת המדפסת.



. לחץ על **Next** (הבא).




. לחץ על **Install Printer Driver** התקנת מנהל ההתקן של המדפסת.)

הסכם הרישון מוצרא.



4. קרא ואשר את תנאי הסכם הרישיון, ולאחר מכן לחץ על **Next** (הבא).



5. בחר את אפשרות התקשורת שברצונך להגדיר עבור המדפסת:

- **Network Port** (יציאת רשת) — להתקנת מדפסות עם חיבור Ethernet (LAN) או רשת אלחוטית (Wi-Fi). המtan שמנhall התקן יסרוק את הרשת המקומית כדי לאטר התקנים, ופעל בהתאם להנחיות. במידת הצורך, הגדר את הרכיבים בהתאם להוראות [שבחיבור לרשת שלך דרך יציאת ה-Ethernet של המדפסת](#) בעמוד 25 או [בחיבור המדפסת לרשת האלחוטית שלך](#) בעמוד 27.
- **USB Port** (יציאת USB) — להתקנת מדפסות המתחברות בכבל USB. חבר את המדפסת למחשב כפי שמוצג [בחיבור למחשב באמצעות יציאת ה-USB של המדפסת](#) בעמוד 22. אם המדפסת כבר מחוברת ודולקת, ישຕנן שתצטרכר להוציא את כבל ה-USB ולהתקינה שוב. מנהל התקן יחפש אוטומטית את הדגם של המדפסת המתחברת.
- **יציאת Bluetooth** — להתקנת מדפסות עם חיבור Bluetooth. לא רלוונטי למדפסת זו.
- **Other** (אחר) — להתקינה עם סוג אחר של כבל, למשל מקבילי (LPT) או טורי (COM). לא נדרש הגדרת תצורה נוספת.
- **Other** (אחר) — להתקינה עם סוג אחר של כבל, למשל טורי (COM). לא נדרש הגדרת תצורה נוספת.

תספדמה תרדגה

6. אם תקבל הנחיה לכך, בחר את דגם המדפסת והרholocizia.
הדגם והרholocizia מופיעים על מדבקת המק"ט של המדפסת, שנמצאת בדרך כלל מתחת למצלמה המדיה. המידע מוצג בתבנית הבאה:


Part Number: XXXXXxY - xxxxxxxxx

כasher


xxxxxx = דגם המדפסת, ו-ץ = רזולוציית המדפסת (dpi 2 = 203 dpi, 3 = 300 dpi, 6 = 600 dpi).
לדוגמה, במק"ט ZT411xx - ZT411xx3, ZT411xx מציין שהמדפסת היא מדגם ZT411, ו-ץ מציין כי רזולוציית ראש ההדפסה היא 300 dpi.

חיבור למחשב באמצעות יציאת ה-USB של המדפסת

1. אחרי שתתקין את מנהלי הhardware, הסר את המדבקה שמכסה את יציאת ה-USB.




2. חיבור כבל ה-USB ליציאת ה-USB במדפסת.




3. חיבור הקצה השני של כבל ה-USB למחשב.


4. חיבור את כבל החשמל למחבר החשמל שבגב המדפסת.



5. חיבור את כבל החשמל לשקע חשמל מתאים.



6. הדלק (I) את המדפסת.




בזמן אתחול המדפסת, המחשב שלך ישלים את התקנת ניהול הhardware ויזהה את המדפסת שלך.
אם לא התקנת קודם את ניהול הhardware, ראה [מה לעשות אם שכחת לתחילה מהתקנת ניהול הhardware בעמוד 28](#).

חיבור לרשת שלך דרך יציאת Ethernet של המדפסת


כדי להשתמש בחיבור לשירות הדפסה קווי (Ethernet), יתכן שתצטרכ להגדיר במדפסת תקשורת עם רשת התקשורת המקומית (LAN) שלך.

לקבלת מידע נוספת על שירותי הדפסה של Zebra, ראה [ZebraNet Wired and Wireless Print Servers User Guide](#) (מדריך למשתמש בשירות הדפסה קווים ואלחוטיים של ZebraNet). כדי להוריד את הגרסה העדכנית ביותר של מדריך זה, עברו אל zebra.com/manuals.

1. אחרי שתתקין את מנהלי ההתקן (ראה [תקנת מנהלי ההתקן](#) בעמוד 15), חבר את המדפסת לכבל Ethernet שמחובר לרשת שלך.




2. חבר את כבל החשמל למחבר החשמל שבגב המדפסת.




תספדמה תרדגה

3. חיבור כבל החשמל לשקע חשמל מתאים.



4. הידלק (I) את המדפסת.



המדפסת מנסה ליצור תקשורת עם הרשת שלך. אם היא תצליח, היא ת מלא את ערכי השער ורשת-המשנה של רשת ה-LAN שלך ותקבל כתובת IP.

5. בדוק אם הוקצתה כתובת IP למדפסת. ראה [כתובת IP \(קווית או WLAN\)](#) לקבלת דרכים להציג כתובת IP.

אז...	אם כתובת ה-IP של המדפסת היא...
<p>הנורית NETWORK (רשת) תהיה כבוייה או תאייר באור אדום קבוע. (ראה נוריות חיוויבמדו 105 לקבלת מידע נוסף).</p> <p>a. בדוק את מחבר ה-Ethernet. אם אף נורית אינה מאיירה או מהבהבת, חיבור ה-Ethernet אינו פעיל. ודואו ששני קצוות הcabל מחוברים כהלכה וכי יציאת הרשת שאליה אתה מחבר פעילה. אחרי שהבעיה נפתרה, המדפסת אמורה להתחבר אוטומטית.</p> <p>b. במידת הצורך קבע את התצורה של הגדרות המדפסת הבאות כך שיגדרו כתובת IP סטטית ולאחר מכן יאפשרו את הרשות. פנה למנהל הרשת לקבלת הערכים הנכונים עבור הרשות שלך.</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMANENT (פרוטוקול IP (wired or WLAN) — שנה את הערך מ-ALL (הכל) ל-1-1-1-1 (קבוע). • Gateway (wired or WLAN) (שער (תקשורת קוית או אלחוטית) — התאים את ערך השער ל-LAN שלך. • Subnet (wired or WLAN) (רשת-משנה (קוית או WLAN) — התאים את ערך רשת-המשנה ל-LAN שלך. • IP Address (wired or WLAN) (כתובת IP (כתובת קוית או WLAN)) — הקצה כתובת IP ייחודית למדפסת. 	<p>0.0.0.0 או 000000000000</p>
החיבור הצליט. הנורית NETWORK (רשת) מאירה באור ירוק או צהוב קבוע, בתלות ברשות. (ראה נוריות חיוויבמדו 105 לקבלת מידע נוסף).	ערך אחר כלשהו

6. אפס את הרשת (ראה [איפוס רשת](#)) כדי לאפשר לשינויים בהגדרות הרשת להיכנס לתוקף.

חיבור המדפסת לרשת האלחוטית שלך

אם ברצונך להשתמש בשרת המדפסה האלחוטי האופציוני של המדפסת, יתכן שתצטרך להגדיר את תצורת המדפסת לתקשורת עם רשת התקשורת המקומית האלחוטית (WLAN) באמצעות שרת המדפסה האלחוטי.

לקבלת מידע נוסף על שרתי המדפסה של Zebra, ראה [User Guide](#) (מדריך למשתמש בשרת ה-IP (ZebraNet)) במאיצעות שרת המדפסה האלחוטי. zebra.com/manuals של מדריך זה, עברו אל

1. התקן את מנהלי התקן בהתאם להוראות המופיעות תחת **תקנת מנהלי התקן וחברו למחשב מבוסס-Windows** בעמוד 15.

2. במידת הצורך, ציין את ערך-h-ESSID התואם לשני שבו משתמש הנתיב האלחוטי שלך. בדוק עם מנהל הרשת באיזה ESSID להשתמש. ראה [ESSID](#) לקבלת מידע על דרכים לשינוי הערך.

3. במידת הצורך קבע את התצורה של הגדרות המדפסת הבאות. פנה למנהל הרשת לקבלת הערכים הנכונים עבור הרשת שלך.

- **Gateway** (שער) — התאים את ערך השער ל-LAN שלך.
- **Subnet** (רשת-משנה) — התאים את ערך רשת-המשנה ל-LAN שלך.

4. אפס את הרשת (ראה [איפוס רשת](#)) כדי לאפשר לשינויים בהגדרות הרשת להיכנס לתוקף.

5. אם המדפסת עדין אינה מתחברת, שקוול להגדיר כתובת IP סטטית על-ידי קביעת התצורה של ההגדרות הנוספות הבאות, ולאחר מכן אפס שוב את הרשות. פנה למנהל הרשות לקבלת הערcisים הנכונים עבור הרשות שלך.

- [IP \(פרוטוקול IP\)](#)—שנה את הערך מ-ALL (הכל) ל-[PERMANENT](#) (קבוע).
- [IP Address \(כתובת IP\)](#)—הקצתה כתובת IP ייחודית למדפסת.

מה לעשות אם שכחת להתקין מנהלי התקן

אם תחבר את מדפסת-Zebra שברשותך לפני שהתקנת את מנהלי התקן, המדפסת תופיע כהתקן שלא צוין.

1. פעל על-פי ההוראות בנוגע [התקנת מנהלי התקן וჩיבור למחשב מבוסס-Windows](#) [בעמוד 15](#) כדי להוריד ולהתקין את מנהלי התקן.

2. בתפריט Windows, פתח את Control Panel (לוח הבדיקה).

3. לחץ על **Devices and Printers** (התקנים ומדפסות).

בדוגמה זו, MZ320 היא מדפסת Zebra שלא הותקנה כהלה.




4. לחץ על התקן באמצעות לחוץ העכבר הימני ובחר באפשרות **Properties** (מאפיינים). מופיעים המאפיינים של התקן.




תספדמה תרידה

.5. לחץ על הכתובת **Hardware** (חומרה).



.6. בחר את המדפסת של Zebra ברשימה **Device Functions** (פונקציות התקן), ולאחר מכן לחץ על **Properties** (מאפיינים).
המאפיינים מוצגים.




הספדה תרדגה

.7. לחץ על **Change settings** (שינוי הגדרות) ולאחר מכן על הכתובת **Driver** (מנהל התקן).



.8. לחץ על **Update Driver** (עדכן מנהל התקן).



.9. לחץ על **Browse my computer for driver software** (עינן במחשב לאייתור תוכנת מנהל התקן).

.10. לחץ על ... **Browse...** (עינן...) ונותן לתיקייה Downloads (הורדות).

.11. לחץ על **OK** (אישור) לבחירת התקינה.




.12. לחץ על **Next** (הבא).
מנRALי ההתקן הנכונים עודכנו בהתקן.

החלטה על שיטת הטיפול במדיה

לפני טעינת מדיה, החלט על שיטת טיפול במדיה שמתאימה למדיה שבה נעשה שימוש ולאחריות הזמיןות במדפסת.

איור 4 אפשרויות המדפסת



תלייה (סטנדרט)	1
אפשרות לקילוף	2
יחידת חיתוך אופציונלית	3

טבלה 2 המדיה, שיטות הטיפול במדיה ואפשרויות המדפסת

תיאור	אפשרויות המדפסת הנדרסת	שיטה
המדפסת מדפיסה את תבניות המדבקות עם קבלתן. מפעיל המדפסת יכול להטולש את המדבקות המודפסות לאחר הפסקת הפעולה של המדפסת.	יכולת לשמש עם כל אפשרות של המדפסת ועם מרבית סוגי המדיה.	Tear Off (תלייה)
המדפסת מקלפת את המדבקה מהשכבה האחורייה במהלך ההדפסה, וכך משאה את פועלתה עד להסרת המדבקה.	אפשרות לקילוף	Peel Off (קילוף)
המדפסת מבצעת חיתוך בין המדבקות לאחר הדפסה של כל אחת מהן.	יחידת חיתוך אופציונלית	יחידת חיתוך

טבלה 2 המדיה, שיטות הטיפול במדיה ואפשרויות המדפסת (deunitnoC)

שיטה	אפשרות המדפסת הנדרשת	תיאור
Delayed Cut (חיתוך מושהה)	יחידת חיתוך אופציונלית	לפני שהמדפסת חותכת את המדבקה האחורונה שהודפסה, היא ממתינה לפקודת ZPL לחיתוך מושהה (AA~#).
הערה: האפשרויות Applicator (אפליקטור), Linerless Peel (קילוף ללא ניר מגן), Linerless Rewind (תליה לאחור ללא ניר מגן), Linerless Tear (תליה לא ניר מגן), Linerless Cut (חיתוך לא ניר מגן), Linerless Delayed Cut (חיתוך מושהה לא ניר מגן) שמורות לשימוש עתידי.		

בחר שיטה שתואמת למדיה שבה אתה משתמש ולאפשרויות הזמינות במדפסת.

ראה גם
הגדרות הדפסה
מדיה

טעינת המדיה

פעל בהתאם להוראות בפרק זה כדי לטעון גליל או מדיה בקיפול מניפה בשיטת איסוף המדבקות המתאימה לצרכיך.


חשוב: לא הכרחי לכבות את המדפסת במהלך העבודה ליד ראש הדפסה פתוח, אולם Zebra ממליצה עלשות זאת כאמור בטיחות. אם תכבה את המדפסת יאבדו כל ההגדרות הזמניות, כגון תבניות מדבקות, ותידרש לטעון אותן מחדש לפני שת恢復 את הדפסה.

הערה: נתיב המדיה של מדית גליל ומדיה בקיפול מניפה הוא זהה.


הכנסת המכחסנית למדפסת

נתיב טעינת המדיה של מדית גליל ומדיה בקיפול מניפה הוא זהה. מדית גליל מוצגת ברוב התמונות בסעיף זה.

1. פתח את מכסה המדיה.






2. הסר וסלק תגיוט או מדבקות קרוועות, מלוכלות או מהוחזקות באמצעות דבקים או נייר דבק.




3. חילק החוצה וקפל מטה את מוביל הזנת המדיה.




4. הכנס למדפסת מדית גליל או מדיה בקיפול מניפה.

הוראות	סוג מדיה
<p>הנח את גליל המדיה על מטלה הזנת המדיה. דחף את הגליל לאחור, עד סוף מהלכו.</p> 	<p>מדית גליל</p> 
<p>a. הכנס את המדיה בקיפול מניפה מבעד לחלקה האחורי של המדפסת.</p>  <p>b. תלה את המדיה מעל מטלה הזנת המדיה.</p> 	<p>מדיה בקיפול מניפה</p> 

5. קפל כלפי מעלה את מוביל הזנת המדיה.






6. הסט את מוביל הזנת המדיה עד שיגע בקצה הגליל.




7. באיזו שיטת איסוף אתה משתמש? (ראה [החלטה על שיטת הטיפול במדיה](#) בעמוד 32).

... AND	אם אתה משתמש ב...
המשך בשימוש במצב תלישה בעמוד 37.	<p style="text-align: right;">(תלישה) Tear Off</p>


...ו...	אם אתה משתמש ב...
	
המשר בשימוש במצב קילוף בעמוד .41	 קילוף
המשר בשימוש במצב יחידת חיתוך או במצב חיתוך מושהה בעמוד .45	 (חיתוך) Delayed Cut (חיתוך מושהה)

שימוש במצב תלישה

נתיב טעינת המדיה של מדית גליל ומדיה בקיפול מניפה הוא זהה. מדית גליל מוצגת בתמונות בסעיף זה.




1. הכנס מדיה למדפסת. ראה הכנסה המחסנית [למדפסת](#) בעמוד 33.
2. שחרר את מכלול ראש הדפסה.




כאשר מנוף ראש הדפסה מסובב כלפי מעלה, מכלול ראש הדפסה מסתובב על ציריו לכיוון מעלה.

3. הסט את מוביל המדיה החיצוני כלפי חוץ עד הסוף.




4. טען את המדיה כפי שמצוג. ודא שהמדיה עוברת דרך החירז בחישון העברה של המדיה (1) ומתחת למוביל המדיה הפנימי (2). המדיה צריכה רק לגעת בגב החירז של חישון העברת המדיה.


זהירות—משטח חם: ראש הدافפה עלול להיות חם מאוד ולגרום לכוויות חמורות. הנה לראש הדפסה להתקנה.




5. הסט את מוביל המדיה החיצוני כלפי פנים עד שיינגע בשולי המדיה.



6. סגור את מכלול ראש הדפסה.



7. סגור את מכסה המדיה.




8. לחץ על PAUSE (השהייה) כדי לצאת ממצב השהייה ולאפשר את הדפסה.


המדפסת עשויה לבצע כיוול מדבקה או להזין מדבקה, בתלות בהגדירותך.

9. החזק את הלחצנים FEED (הזנה) ו-CANCEL (ביטול) לחוצים בו-זמנית למשך 2 שניות כדי לוודא שהמדפסת מסוגלת להדפיס מדבקת תצורה.

שימוש במצב קילוף




1. הכנס מדיה למדפסת. ראה [הנחת המחסנית למדפסת](#) בעמוד 33.
2. שחרר את מכלול ראש הדפסה.




כאשר מנוף ראש הדפסה מסובב כלפי מעלה, מכלול ראש הדפסה מסתובב על ציריו לכיוון מעלה.

3. הסט את מוביל המדיה החיצוני כלפי חוץ עד הסוף.




טען את המדיה כפי שמצוג. ודא שהמדיה עוברת דרך החירץ בחישון ההעברה של המדיה (1) ומתחת למוביל המדיה הפנימי (2). המדיה צריכה רק לגעת בגב החירץ של חישון העברת המדיה.


זהירות—משטח חם: ראש ההדפסה עלול להיות חם מאוד ולגרום לכוויות חמורות. הניח בראש ההדפסה להתקרר.




.5. דחף כלפי מטה את מנוף השחרור של מגנון הקילוף כדי לפתחו את מכלול יחידת הקילוף.



.6. חשוף מדיה באורך של כ-500 מ"מ (18 אינץ') מהמדפסת. הוציא והשלך את המדבקות מהמדיה שנחשפה, והשאר רק את נייר ה מגן.




7. הזן את נייר המגן מאחוריו מכלול הקילוף. ודא שקצתה נייר המגן משתלשל מוחוץ למדפסת.




8. סגור את מכלול יחידת הקילוף באמצעות מנוף השחרור של מגנון הקילוף.


זהירות: השתמש במנוף השחרור של מגנון הקילוף ובידר הימנית כדי לסגור את מכלול יחידת הקילוף. אל תשתמש בידך השמאלית כדי לסייע בסגירה. הקצה העליון של מכלול/גליל יחידת הקילוף עלול לצלב את אצבעותיך.




9. הסט את מוביל המדיה החיצוני כלפי פנים עד שייגע בשולי המדיה.



10. סגור את מכלול ראש ההדפסה.



11. סגור את מכסה המדייה.




12. לחץ על PAUSE (השהייה) כדי לצאת מ מצב השהייה ולאפשר את ההדפסה.


המדפסת עשויה לבצע ציול מדבקה או להזין מדבקה, בתלות בהגדירותך.

13. החזק את הלחצנים FEED (הזנה) ו-CANCEL (ביטול) לחיצים בו-זמןית למשך 2 שניות כדי לוודא שהמדפסת מסוגלת להדפיס מדבקת תצורה.

שימוש במצב ייחידת חיתוך או במצב חיתוך מושהה




1. שחרר את מכלול ראש הדפסה.



כאשר מנוף ראש הדפסה מסובב כלפי מעלה, מכלול ראש הדפסה מסתובב על ציריו לכיוון מעלה.

2. הסט את מוביל המדיה החיצוני כלפי חז' עד הסוף.



תספדמה תרדגה

.3. טען את המדיה כפי שמצוג.


a) ודא שהמדיה עוברת דרך החירץ בחישון העברת של המדיה (1) ומתחת למוביל המדיה הפנימי (2). המדיה צריכה רק לגעת בגב החירץ של חישון העברת המדיה.

זהירות—משטח חם: ראש ההדפסה עלול להיות חם מאוד ולגרום לכיווית חמורות. הנה לראש


ההדפסה להתקרר.

b) הזן את המדיה דרך יחידת החיתוך.


זהירות: הלחב של יחידת החיתוך חד. אל תיגע בלהב ואל תעביר את אצבעותיך על הלחב.




.4. הסט את מוביל המדיה החיצוני כלפי פנים עד שיגע בשולי המדיה.




.5. סגור את מכלול ראש הדפסה.



.6. אם תרצה, הכנס את מגש האחיזה של יחידת האיסוף לתוכה החנייש שבחזית יחידת החיתוך.



.7. סגור את מכסה המדיה.



.8. הגדר מצב ייחוד איסוף במדפסת (ראה **תפריט Print (הדפסה) < Label Position (מיקום מדבקה) < Collection Method (שיטת איסוף)**).

.9. לחץ על **PAUSE** (השהייה) כדי לצאת ממצב השהייה ולאפשר את ההדפסה.

המדפסת עשויה לבצע ציל מדבקה או להזין מדבקה, בהתאם בהגדירותך.

.10. להשגת תוצאות מיטביות כיל את המדפסת. ראה **coil Chișinu sert și medie** בעמוד 72.

.11. החזק את הלוחצים **FEED** (הזנה) ו-**CANCEL** (ביטול) לחוצים בו-זמנית למשך 2 שניות כדי לוודא שהמדפסת מסוגלת להדפיס מדבקת תצורה.

טיענת המדיה במצב תלישה הושלמה.

טעינת הסרט

הערה: סעיף זה מתייחס רק למדפסות שבן מותקנת אפשרות העברת התרמיית.




הסרט נמצא בשימוש רק בהדפסה על מדבקות עם העברת תרמית. אין לטען את הסרט במדפסת עבור מדבקות עם העברת תרמית ישירה. כדי לקבוע אם הכרחי להשתמש הסרט עם מדיה מסוימת, ראה [סרט בעמוד 10](#).


חשיבות: השימוש הסרט רחוב יותר מהמדיה, כדי להגן על ראש הדפסה מפני שחיקה. הסרט חייב להיות מצופה מבחו.



1. פתח את מכסה המדיה.




2. שחרר את מכלול ראש הדפסה.




כאשר מנוף ראש הדפסה מסובב כלפי מעלה, מכלול ראש הדפסה מסתובב על ציריו לכיוון מעלה.

הספדהה תרדגה

3. הנח את גליל הסרט על ציר הזנת הסרט, כאשר הקצה הרופף של הסרט נפרש כמו צג. דחף את הגליל לאחרו, עד סוף מהלכו.




4. המדפסת מגעה עם ליבת סרט ריקה המורכבת על ציר איסוף הסרט. אם ליבה זו כבר לא נמצאת שם, שים ליבת סרט ריקה על ציר איסוף הסרט. דחף את הליבה לאחרו, עד סוף מהלכה.



תספדמה תרדגה

.5. הבא את הסרט אל מתחת למכלול ראש הדפסה, כפי שמצוג.


הערה: ראש הדפסה עלול להיות חם מאוד ולגרום לכוויות חמורות. הנח לראש הדפסה להתקרר.



תספדמה תרדגה


6. כאשר הסרט נמצא במרחיק המרבי האפשרי מאחוריו ומתחת מכלול ראש הדפסה:

- a) כורע את הסרט סביב הליבת שעל ציר איסוף הסרט.
- b) סובב את הציר מספק פעמים בכיוון המוצג, כדי לבדוק ולישר את הסרט.




7. אם כבר נטענה מדיה, סובב את מנוף פתיחת ראש הדפסה כלפי מטה עד שיינעל את ראש הדפסה למקומו.

[לחלוון, המשך בטיענת המדיה.](#)



8. סגור את מכסה המדיה.



9. במידת הצורך, לחץ על PAUSE (השהייה) כדי לאפשר את ההדפסה.

הדףת מדבקת בדיקה וביצוע כוונונים

אחרי שטענת מדיה, טענת סרט (אם אתה משתמש במצב העברת תרמית), התקנת את מנהל התקן הדפסה וחיבורת את המדפסת שלך למחשב, השתמש בהוראות שבסעיף זה כדי להדפיס מדבקת בדיקה. הדפסת מדבקה זו מאפשרת לך לראות אם החיבור פועל ואם יש צורך לכונן הגדרות כלשון של המדפסת.

1. כבה (O) את המדפסת.

2. החזק את הלחצן CANCEL (ביטול) לחוץ בעת הדלקת המדפסת (I). החזק את הלחצן (I) לחוץ עד שהנורית הראשונה בלוח הבקרה תכבה.

המדפסת תדפיס מדבקת תצורת מדפסת ואחריה מדבקת תצורת רשות, כפי שמוצג בדוגמאות אלן.

איור 6 דוגמה של מדבקת תצורת מדפסת

איור 5 דוגמה של מדבקת תצורת מדפסת

Network Configuration	
Zebra Technologies ZTC ZT620R-203dpi ZPL 76J162700886	
Wired	
PRIMARY NETWORK PrintServer..... LOAD LAN FROM? INTERNAL WIRED..... ACTIVE PRINTSRVR	
Wired*	
ALL.....	IP PROTOCOL
192.168.000.017.....	IP ADDRESS
255.255.255.000.....	SUBNET
192.168.000.254.....	GATEWAY
000.000.000.000.....	WINS SERVER IP
YES.....	TIMEOUT CHECKING
300.....	TIMEOUT VALUE
000.....	ARP INTERVAL
9100.....	BASE RAW PORT
9200.....	JSON CONFIG PORT
Wireless	
ALL.....	IP PROTOCOL
000.000.000.000.....	IP ADDRESS
255.255.255.000.....	SUBNET
000.000.000.000.....	GATEWAY
000.000.000.000.....	WINS SERVER IP
YES.....	TIMEOUT CHECKING
300.....	TIMEOUT VALUE
000.....	ARP INTERVAL
9100.....	BASE RAW PORT
9200.....	JSON CONFIG PORT
INSERTED.....	CARD INSERTED
02dFH.....	CARD MFC ID
9134H.....	CARD PRODUCT ID
ac:3f:a4:82:05:9c.....	MAC ADDRESS
YES.....	DRIVER INSTALLED
INFRASTRUCTURE.....	OPERATING MODE
125.....	ESSID
1.0.....	CURRENT TX RATE
OPEN.....	WEP TYPE
WPA PSK.....	WLAN SECURITY
1.....	WEP INDEX
000.....	POOR SIGNAL
LONG.....	PREAMBLE
NO.....	ASSOCIATED
ON.....	PULSE ENABLED
15.....	PULSE RATE
OFF.....	INTL MODE
USA/CANADA.....	REGION CODE
USA/CANADA.....	COUNTRY CODE
0x7FF.....	CHANNEL MASK
Bluetooth	
4.3.1p1.....	FIRMWARE
02/13/2015.....	DATE
on.....	DISCOVERABLE
3.0/4.0.....	RADIO VERSION
on.....	ENABLED
AC:3F:A4:82:05:9C.....	MAC ADDRESS
76J162700886.....	FRIENDLY NAME
no.....	CONNECTED
1.....	MAN SECURITY MODE
nc.....	CONN SECURITY MODE
supported.....	iOS
FIRMWARE IN THIS PRINTER IS COPYRIGHTED	

PRINTER CONFIGURATION	
Zebra Technologies ZTC ZTXXX-203dpi ZPL XXXXXX-XX-XXXX	
10.....	LCD CONTRAST
+10.....	DARKNESS
2.0 IPS.....	PRINT SPEED
+000.....	TEAR OFF
TEAR OFF.....	PRINT MODE
GAP/NOTCH.....	MEDIA TYPE
REFLECTIVE.....	SENSOR SELECT
832.....	PRINT WIDTH
1422.....	LABEL LENGTH
39.0IN 988MM.....	PRINT HEAD ID
NOT CONNECTED.....	MAXIMUM LENGTH
RS232.....	USB COMM.
BIDIRECTIONAL.....	PARALLEL COMM.
2400.....	SERIAL COMM.
8 BITS.....	BAUD
NONE.....	DATA BITS
XON/XOFF.....	PARITY
NONE.....	HOST HANDSHAKE
NONE.....	PROTOCOL
NORMAL MODE.....	COMMUNICATIONS
<> ?EH.....	CONTROL PREFIX
<> SEH.....	FORMAT PREFIX
<> 2CH.....	DELIMITER CHAR
ZPL II.....	ZPL MODE
CALIBRATION.....	MEDIA POWER UP
CALIBRATION.....	HEAD CLOSE
DEFAULT.....	BACKFEED
+000.....	LABEL TOP
+0000.....	LEFT POSITION
DISABLED.....	REPRINT MODE
020.....	WEB SENSOR
024.....	MEDIA SENSOR
255.....	TAKE OFF
021.....	MARK SENSOR
022.....	MARK MED SENSOR
102.....	TRANS GAIN
000.....	TRANS BASE
100.....	TRANS LED
050.....	MARK LED
DPCSWFMX.....	MODES ENABLED
.....	MODES DISABLED
832 0/MM FULL.....	RESOLUTION
V72.18.1ZP15107 <->	FIRMWARE
1.3.....	XML SCHEMA
6.4.1 255.....	HARDWARE ID
NONE.....	OPTION BOARD
12288k.....	R: RAM
65536k.....	E: ONBOARD FLASH
NONE.....	FORMAT CONVERT
FD VERSION.....	IDLE DISPLAY
07/20/12.....	RTC DATE
02:37.....	RTC TIME
DISABLED.....	ZBI
2.1.....	ZBI VERSION
READY.....	ZBI STATUS
15.110 IN.....	NONRESET CNTR
15.110 IN.....	RESET CNTR1
15.110 IN.....	RESET CNTR2
38.378 CM.....	NONRESET CNTR
38.378 CM.....	RESET CNTR1
38.378 CM.....	RESET CNTR2
FIRMWARE IN THIS PRINTER IS COPYRIGHTED	

3. האם המדבקה הודפסה, והאם איקות הדפסה שלה הייתה מיניחת הדעת?

...אך	...ומ...
המדפסת מוכנה להדפסה. ראה התקנת תוכנת עיצוב המדבקות בעמוד 14.	המדבקה הודפסה ואיקות ההדפסה מיניחת הדעת

تفسרמזה תרדגה

...אז	...אם
<p>a. ודא שבחורת את מנהל התקן ההדפסה הנוכחי. נסה להדפיס את המדבקה שוב.</p> <p>b. אם המדבקה עדין לא מודפסת, בדוק את החיבורים בין המדפסת והמחשב או בין המדפסת והרשות.</p> <p>c. במידת הצורך, שנה את הגדרות המדפסת כדי שייתאימו להגדרות המחשב או הרשות. ראה הגדרות הרשות בעמוד 66.</p>	הmadבקה לא הודפסה
ראה בעיות בהדפסה או באיוכות ההדפסה בעמוד 107 לקבלת הוראות פתרון בעיות.	הmadבקה מודפסת אולם באיזות ירודה או עם בעיות אחרות

לש זונוכו הרצת תרדה تفسדמה

פרק זה יסייע לך בהגדלת התצורה של המדפסת וביצוע כוונונים במדפסת.

שינויי הגדרות המדפסת

נושא זה מציג את הגדרות המדפסת שתוכל לשנות וモזהה את הכלים הנדרשים לשינויו.

- מנהל ההתקן של Windows שהתקן קודם. (ראה [שינויי הגדרות המדפסת דרך מנהל ההתקן של Windows](#) בעמוד 56 [לקבלת מידע נוסף](#)).
- כל עוזר להתקנה של מדפסת Zebra:
 - [מחשבים](#)
 - [התקני Android](#)
 - [התקני Apple](#)
- דרכי אחوات המתוירות במדריך זה. (ראה [דרכי אחوات לשינויי הגדרות המדפסת](#) בעמוד 57).


שינויי הגדרות המדפסת דרך מנהל ההתקן של Windows

1. דרך תפריט Start (החל) ב-Windows, עברו אל **Printers & Scanners** (מדפסות וסורקיהם).
2. לחץ על המדפסת ברשימת המדפסות הזמיןות, ולאחר מכן לחץ על **Manage** (ניהל).

תספדמה לש זונוקו הרוצה תרדגה

3. לחץ על **Printing Preferences** (העדפות הדפסה).

מופיע החלון של ZDesigner הרלוונטי למדפסת שלך.



4. שנה את ההגדרות כרצונך ולאחר מכן לחץ על **OK** (אישור).

דרכים אחרות לשינוי הגדרות המדפסת

סעיף זה מסביר את הפרמטרים של המדפסת וככל דרכים להציג או לשינוי ההגדרות בעזרת הכלים הבאים:


- פקודות ZPL ו-DL (Set/Get/Do) (לקבלת מידע נוספת נסף עיין במדריך התכונות של Zebra.).
- דף האינטרנט של המדפסת, כאשר המדפסת מחוברת דרך שרת הדפסה קווי או אלחוטי (לקבלת מידע נוספת נסף, ראה [ZebraNet Wired and Wireless Print Servers User Guide](#) (מדריך למשתמש בשרתוי הדפסה קוויים ואלחוטיים של ZebraNet).).

הגדרות הדפסה

טבלה 3 הגדרות הדפסה

תיאור	הגדרת הדפסה
הגדר את רמת השחור הנמוכה ביותר שעדיין תספק איכות הדפסה טוביה. אם תגדיר רמת שחזור גבוהה מדי, יתכן שתמונת המדבקה לא תהיה ברורה, שפשי הברקוד לא יישרקו כהכלכה, שיופיעו חרוי שrifpa בסרט או בראש הדפסה יתבללה טרם זמנה. אם תרצה, השתמש בהערכת איכות ברקז'ד בעמוד 96 כדי לקבוע את הגדרת רמת השחור המיטבית.	Print Darkness (רמת השחור של הדפסה)
ערכים קבילים: 30.0 – 0.0	
פקודת(ות) ZPL קשורה(ות): #~SD , ##^MD	
פקודת SGD בשימוש: print.tone	
View and Modify Printer Settings הגדרות המדפסת < General Setup < הגדרה כללית < רמת שחזור < Darkness	דף האינטרנט של המדפסת:
בחר את מהירות הדפסה של מדבקה (באינצ'ים לשנייה). בדרך כלל, מהירות הדפסה אטית יותר לפיק איכות הדפסה טוביה יותר. ראה גם מהירות הדפסה קבועות (לשנייה) נייננות לתכונות.	Print Speed (מהירות הדפסה)
ערכים קבילים: 10,9,8,7,6,5,4,3,2 : 203 dpi 6,5,4,3,2 : 300 dpi	
פקודת(ות) ZPL קשורה(ות): #^PR	
פקודת SGD בשימוש: media.speed	
בחר את סוג המדיה שבה אתה משתמש.	Media Type (סוג המדיה)
ערכים קבילים: • CONTINUOUS (רציפה) • GAP/NOTCH (מרוח/חריז) • MARK (סימון)	
אם תבחר באפשרות CONTINUOUS (רציפה), תידרש להקליל את אורך המדבקה בתבנית המדבקה (TTE) אם אתה משתמש ב-ZPL.	
פקודת(ות) ZPL קשורה(ות): MN^	
פקודת SGD בשימוש: ezpl.media_type	
View and Modify Printer Settings הגדרות המדפסת < Media Setup < הגדרת מדיה < סוג מדיה Media Type	דף האינטרנט של המדפסת:
ציין אם המדפסת תשמש במצב Direct Thermal (העברה תרמית ישירה) (ללא סרט) או במצב Thermal Transfer (העברה תרמית) (עם מדית העברה תרמית וסרט).	Print Method (שיטת הדפסה)
ערכים קבילים: THERMAL TRANS • DIRECT THERMAL •	

טבלה 3 הגדרות הדפסה (deunitno)

תיאור	הגדרת הדפסה
#^MT	פקודת(ות) ZPL קשורה(ות):
ezpl.print_method	פקודת SGD בשימוש:
View and Modify Printer Settings הגדרות המדפסת < Media Setup (הגדרת מדיה) < Print Method (שיטת הדפסה)	דף האינטרנט של המדפסת:
במידת הצורך, כוון את מיקום המדיה על פס התלישה לאחר הדפסה.	Tear-Off Position (מיקום תלישה)
120 – עד 120 <ul style="list-style-type: none"> • מספרים גבוהים יותר מוצאים פס מדיה ארוך יותר (קן התלישה מתקרב לשוליים הקדמיים של המדבקה הבאה). • מספרים נמוכים יותר מוצאים פס מדיה קצר יותר (קן התלישה מתקרב לשולי המדבקה שהוא עתה הודפסה). 	ערכים קבילים:
	
1 כיוון המדיה	
2 מיקום קן התלישה שהוגדר על-ידי היিירן כמיקום 000	
#~TA	פקודת(ות) ZPL קשורה(ות):
ezpl.tear_off	פקודת SGD בשימוש:
View and Modify Printer Settings הגדרות המדפסת < General Setup (הגדרה כללית) < Tear Off (תלישה)	דף האינטרנט של המדפסת:
ציין את רוחב המדבקות שנמצאות בשימוש, בנקודות. ערך ברירת המחדל הוא הרוחב המרבי של המדפסת, המבוסס על ערך ה-I-DPI של ראש ההדפסה.	Print Width (רוחב הדפסה)

טבלה 3 הגדרות הדפסה (Cnoitunoed)

תיאור	הגדרת הדפסה
<p>הערה: אם יוגדר רוחב צר מדי, יתכן שהחלקים מתבנית המדבקה לא יודפסו על המדיה. אם יוגדר רוחב רחב מדי, יגרם מבוז של זיכרון תבניות ויתכן שהמדפסת תדפיס מחוץ למדבקה, על גלול האופקי של התבנית המדבקה, במקורה שהיפור התמונה בוצע באמצעות הפקודה <code>ZOC^</code> של <code>.ZPL II</code>.</p> <p>עד 1248 נקודות 0000</p>	ערכים קבילים: 
#^PW	פקודות (ות) ZPL קשורה (ות):
ezpl.print_width	פקודת SGD בשימוש:
View and Modify Printer Settings הגדרות המדפסת < Media Setup (הגדרת מדיה) < רחוב הדפסה (Print Width)	דף האינטרנט של המדפסת:
בחר שיטת טיפול במדיה שתואמת לאפשרויות המדפסת שלך. לקבלת מידע כיצד פועלות הבחירה של מצב הדפסה עם אפשרות מדפסת אחרת, ראה הصلاה על שיטת הטיפול במדיה בעמוד 32.	שיטת טיפול במדיה
<ul style="list-style-type: none"> • TEAR OFF (מלישה) • CUTTER (יחידת חיתוך) • PEEL (קילוף) 	ערכים קבילים:
#^MM	פקודות (ות) ZPL קשורה (ות):
media.printmode	פקודת SGD בשימוש:
View and Modify Printer Settings הגדרות המדפסת < General Setup (הגדרה כללית) < מצב הדפסה (Print Mode)	דף האינטרנט של המדפסת:
במידת הצורך, הסט את מיקום הדפסה לרוחב המדבקה. מספרים חווים מסיטים את הקצה השמאלי של התמונה לעבר מרכז המדבקה לפי מספר הנקודות שנבחר, בעוד מספרים שליליים מסיטים את הקצה השמאלי של התמונה לעבר הקצה השמאלי של המדבקה.	Label Left Position (מיקום שמאל המדבקה)
ערכים קבילים: 9999 – עד 9999	
#^L	פקודות (ות) ZPL קשורה (ות):
zpl.left_position	פקודת SGD בשימוש:
View and Modify Printer Settings של הגדרות המדפסת < Advanced Setup (הגדרה מתقدמת) < מיקום שמאל (Left Position)	דף האינטרנט של המדפסת:

טבלה 3 הגדרות הדפסה (C deunitno)

הגדרת הדפסה	טייאור
Reprint Mode (מצב הדפסה חדש)	כasher מצב הדפסה חדש נמיין, ניתן להדפיס שוב את המדבקה الأخيرة שהודפסה עלי-ידי. לחיצה על החץ מטה בלוח הבקרה של המדפסת.
ערכים קבילים: • ON (מופעל) • OFF (כבוי)	#ZL^# פקודת (ות) ZPL קשורה (ות):
ezpl.reprint_mode פקודת SGD בשימוש:	הגדר את אורך המדבקה המרבי.
Maximum Label Length (אורך מדבקה מרבי)	0 עד לאורך המדבקה המרבי שבו המדפסת תומכת חשיבות: ציון ערך שייהי גדול לפחות ב-25.4 מ"מ (1.0 אינץ') מהאורך הנוכחי של המדבקה בתוספת המרווח בין המדבקות. אם תגדיר ערך קטן יותר מאשר המדבקה, המדפסת תנית שנטענה מדיה רציפה, ולא יתאפשר כיוול של המדפסת. לדוגמא, אם אורך המדבקה, כולל המרווח בין המדבקות, הוא 152 מ"מ (6.0 אינץ') - על ערך הפרמטר להיות לפחות 178 מ"מ (7.0 אינץ').
ערכים קבילים: ! 1 2 3	
אורך המדבקה (כולל המרווח בין המדבקות)	1
המרווח בין המדבקות	2
הגדר אורך מדבקה מרבי שהיא קרוב לערך זה	3

טבלה 3 הגדרות הדפסה (deunitno)

תיאור	הגדרת הדפסה
#^TL פקודות(ות) ZPL קשורה(ות):	
ezpl.label_length_max פקודות SGD בשימוש:	
View and Modify Printer Settings הגדרות המדפסת(< Media Setup (> הגדרת מדיה(> אורך מרבי Maximum Length)	דף האינטרנט של המדפסת:
הציג את אורך המדבקה המכילה, בנקודות. ערך זה ניתן לשינוי רק כשהמקנים אחד מהתנאים הבאים: <ul style="list-style-type: none">• המדפסת הוגדרה למדיה רציפה.• הפרמטר השני של ^TT מוגדר כ-ץ	Label Length (אורך מדבקה)
פקודות(ות) ZPL קשורה(ות): #^TT	

כלי כויל ואבחון

טבלה 4 כלי כויל ואבחון

תיאור	פריט
הdeps את המידע שצוין על מדבקה אחת או יותר. ערכים קבילים: <ul style="list-style-type: none">• SETTINGS (הגדרות) — הדפסת מדבקת צורת המדפסת.• NETWORK (רשת) — הדפסת ההגדרות של כל השירותי ההדפסה המותקנים.• FORMATS (תבניות) — הדפסה של כל התבניות המאוחסנות בזיכרון-h-M, RAM, זיכרון הבזק או כרטיס זיכרון אופציוני אחר של המדפסת.• IMAGES (תמונות) — הדפסה של כל התמונות המאוחסנות בזיכרון-h-M, RAM, זיכרון הבזק או כרטיס זיכרון אופציוני אחר של המדפסת.• FONTS (גופנים) — הדפסה של כל הגופנים הזמינים של המדפסת, כולל גופני המדפסת הסטנדרטיים והאופציוניים. הגופנים עשויים להיות מאוחסנים בזיכרון RAM או בזיכרון הבזק.• BARCODES (ברקודים) — הדפסת הברקודים הזמינים במדפסת. הברקודים עשויים להיות מאוחסנים בזיכרון RAM או זיכרון הבזק.• ALL (הכל) — הדפסת שש המדבקות שלעיל.• SENSOR PROFILE (פרופיל חיישן) — הצגת הגדרות החישן בהשוואה לקריאות החישן הממשיות. כדי לפרש את התוצאות, ראה פרופיל חיישן בעמוד 102.	Print Information (פרטי הדפסה)

טבלה 4 כל כויל ואבחן (deuniton) (continued)

פריט	תיאור
פקודת(ות) ZPL קשורה(ות):	הגדרות: ~WC NETWORK (רשות): TW~# פרופיל חישון: GJ~# אחר: #^WD
מבחן(i) לוח הבדיקה:	SETTINGS (הגדרות) ו-NETWORK (רשת): בצע את הפעולות הבאות: <ul style="list-style-type: none">החזק את הלחץ CANCEL (ביטול) לחוץ במהלך הדלקת המדפסת.כאשר המדפסת במצב Ready (מוכן), החזק את הלחצנים FEED (השניה) + CANCEL (הזנה) לחוצים למשך שתי שניות. פרופיל חישון: החזק את הלחצנים FEED (הזנה) + CANCEL (ביטול) במהלך הדלקת המדפסת.
דף האינטרנט של המדפסת:	View and Modify Printer Settings Print Listings on Label < הגדרות המדפסת (הדף רישומות על מדבקה)
הגדר את הפעולה שהמדפסת תבצע במהלך רצף הפעלה. ערכים קבועים:	CALIBRATE (כויל) — כויל של הרמות וערכי הסף של החישון, קביעת אורך המדבקה, והזנה של המדיה עד למערך הבא. FEED (הזנה) — הזנה של המדבקות עד לנקודת הריגistration הראשונה. LENGTH (אורך) — קביעת אורך המדבקה באמצעות ערכי החישון הנוכחיים, והזנת המדיה עד למערך הבא. MOTION NO (לא תנועה) — מתן הוראה למדפסת לא להזיז את המדיה. תידרש להבטיח ידנית כי המערך ממקום כהלים, או לחוץ על לחץ ההזנה כדי להזין עד למערך הבא. SHORT CAL (כויל קצר) — הגדרת ספי המדיה והרשות מבלי לשנות את שבך החישון, קביעת אורך המדבקה, והזנת המדיה עד למערך הבא.
פקודת(ות) ZPL קשורה(ות):	#^MF
פקודת SGD בשימוש:	ezpl.power_up_action
דף האינטרנט של המדפסת:	View and Modify Printer Settings הגדרות המדפסת < Calibration (כויל)

טבלה 4 כל כiol ואבחן (deuniton) (deuniton)

פריט	תיאור
Head-Close Action (פעולה בעת סגירת ראש הדפסה)	<p>הגדר את הפעולה שהמדפסת תבצע במהלך סגירת ראש הדפסה.</p> <ul style="list-style-type: none"> • CALIBRATE (כiol) — כiol של הרמות וערכי הסף של החישון, קביעת אורך המדבקה, והזנה של המדיה עד למערך הבא. • FEED (הזנה) — הזנה של המדבקות עד לנקודת הריגistration הראשונה. • LENGTH (אורך) — קביעת אורך המדבקה באמצעות ערכי החישון הנוכחיים, והזנת המדיה עד למערך הבא. • MOTION NO (לא תנועה) — מתחן הוראה למדפסת לא להזין את המדיה. תידרש להבטיח ידנית כי המערך ממקום כהלה, או לחוץ על לחץ ההזנה כדי להזין עד למערך הבא. • SHORT CAL (כiol קצר) — הגדרת ספי המדיה והרשת מבלי לשנות את שבך החישון, קביעת אורך המדבקה, והזנת המדיה עד למערך הבא.
#^MF פקודות(ות) ZPL קישורה(ות):	ezpl.head_close_action פקודות SGD בשימוש:
דף האינטרנט של המדפסת: Load Defaults (טעינת ברירות המחדל)	View and Modify Printer Settings הגדרות המדפסת (Calibration < כiol)
#^UF פקודות(ות) ZPL קישורה(ות):	<p>משוחזר הגדירות ספציפיות של המדפסת, שרתת המדפסה והרשת בחזרה להגדירות בירית המחדל של היצמן. היוזר בעת טעינת ברירות המחדל מארח שתצטרכר לטען מחדש את כל הגדירות ששינית באופן ידני.</p> <ul style="list-style-type: none"> • FACTORY (יצמן) — שחזור ברירות המחדל של היצמן בכל הגדירות המדפסת, פרט להגדירות הרשת. היוזר בעת טעינת ברירות המחדל מארח שתצטרכר לטען מחדש את כל הגדירות ששינית באופן ידני. • NETWORK (רשת) — אתחול שרתת המדפסה הקווי או האלחוטי של המדפסת. בשורת הדפסה אלחוטי, המדפסת גם משוויכת מחדש לרשת האלחוטית של רשת. • LAST SAVED (נשמרו לאחרונה) — טעינת הגדירות מהשמירה הקבועה الأخيرة.

טבלה 4 כל כויל ואבחן (deunitest) (deunitest)

פריט	תיאור
נקש(ו) לוח הבדיקה:	<p>+ FACTORY (צורך): החזק את הלחצנים FEED (הונחה) + PAUSE (השניה) לחוצים במהלך הבדיקה כדי לאפס את פרמטרי המדפסת לערכיהם שקבע הייצור.</p> <p>+ NETWORK (רשת): החזק את הלחצנים CANCEL (ביטול) + PAUSE (השניה) לחוצים במהלך הבדיקה המדפסת כדי לאפס את פרמטרי הרשות לערכיהם שקבע הייצור.</p> <p>LAST SAVED (נסמכו לאחרונה): A/N (לא זמין)</p>
דף האינטרנט של המדפסת:	<p>View and Modify Printer Settings (יצרך): FACTORY (הציג ושיינוי של הגדרות המדפסת) < Restore Default Configuration (שחזר תצורת ברירת המחדל)</p> <p>Print Server Settings (הגדרות NETWORK שרת הדפסה) < Reset Print Server (איפוס שרת הדפסה)</p> <p>View and Modify LAST SAVED (נסמכו לאחרונה): Printer Settings (הציג ושיינוי של הגדרות המדפסת) < Restore Saved Configuration (שחזר תצורה נשמרה)</p>
Media and Ribbon Sensor Calibration (כוייל חיישני הסרט והמדיה)	<p>כוייל את המדפסת כדי לכוון את רגישות חיישני המדיה והסרט. לקבלת הוראות מלאות כיצד לבצע את הליך הכוייל, ראה כוייל חיישני הסרט והמדיה בעמוד 72.</p> <p>פקודת(ות) ZPL קשורה(ות): #JC~#</p> <p>פקודת SGD בשימוש: ezpl.manual_calibration</p> <p>נקש(ו) לוח הבדיקה:</p> <p>לא ניתן להתחיל בניהול הכוייל דרך דפי האינטרנט. עין בדף האינטרנט הבאם לקבלת ההגדרות שנקבעות בעת כוייל חיישן:</p> <p>View and Modify Printer Settings (הציג ושיינוי של הגדרות המדפסת) < Calibration (כוייל)</p> <p>חשיבות: אל תנסה לשנות הגדרות אלו אם לא קיבלת הנחיה לכך מההמיכת הטכנית של Zebra או מטכנאי שירות מושרשה.</p>
Communication Diagnostics Mode (מצב אבחן תקשורת)	<p>השתמש בכלי אבחן זה כדי שהמדפסת תפיק ערכים הקסדצימליים עבור כל הנתונים שהתקבלו במדפסת.</p> <p>לקבלת מידע נוסף ראה בדיקות אבחן תקשורת בעמוד 103.</p> <p>ערכים קבילים:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DISABLED (לא זמין) • ENABLED (זמין)

טבלה 4 כל ציול ואבחן (deunitl Csohno)

פריט	תיאור
פקודת(ות) ZPL קשורה(ות): ~MJ הפיכה לזמן ~EZ הפיכה ללא זמן	
פקודת SGD בשימוש: device.diagnostic_print	

כasher המדפסת במצב Ready (מוכן), החזק את הלחצנים מקשי(ו) לוח הבקרה:
PAUSE (השניה) + FEED (הזנה) לחיצים למשך שתי שניות.

הגדרות הרשות

טבלה 5 הגדרות הרשות

הגדרת רשות	תיאור
Reset Network (איפוס רשת)	אפשרות זו מאפשרת את שרת ההדפסה הקווי או האלחוטי (WLAN). הכרחי לאפס את שרת ההדפסה כדי שינוים כלשהם בהגדרות הרשות יכנסו לפעולה.
#~WR	פקודת(ות) ZPL קשורה(ות):
device.reset	פקודת SGD בשימוש:
דף האינטרנט של המדפסת: Print Server Settings Factory Print Server Settings < שנקבעו על-ידי היצרן	מצינית אם שרת ההדפסה הקווי או האלחוטי נחשב כעיקרי.
wired (קוויית), wlan (אלחוטית)	ערכים קבילים:
#^NC	פקודת(ות) ZPL קשורה(ות):
ip.primary_network	פקודת SGD בשימוש:
IP Port (יציאת IP)	הגדרת המדפסת מתייחסת למספר היציאה שבה שירות הדפסה TCP מאוזן. תקשורת TCP רגילה מהמאורח אמורה להיות מופנית ליציאה זו.
ip.port	פקודת SGD בשימוש:
דף האינטרנט של המדפסת: View and Modify Printer Settings Network Communications < TCP/IP Settings < Setup (TCP/IP) (הגדרות רשות)	פקודה זו קובעת את מספר היציאה של יציאת ה-TCP החלופית. הערה: שרתי הדפסה התומכים בפקודה זו ינטרו בו-זמנית גם את היציאה העיקרית וגם את היציאה החלופית לאיור חיבורים.
IP Alternate IP Port (יציאת IP חלופית)	
ip.port_alternate	פקודת SGD בשימוש:
דף האינטרנט של המדפסת: View and Modify Printer Settings Network Communications < TCP/IP Settings < Setup (TCP/IP) (הגדרות רשות)	

טבלה 5 הגדרות הרשות (deunitnoC)

תיאור	הגדרת רשות
<p>כאשר המדפסת מחוברת לרשת קווית או אלחוטית, היא ננסה להתחבר לשירות Asset Visibility Service של Zebra Printer Connector דרך Zebra Printer Connector באמצעות חיבור סקע אינטרנט מוצפן המאפשרת על-ידי אישור. המדפסת שולחת נתוני גילוי והגדרות נתוני התראות. נתונים שמודפסים בכל תבנית מדבקה אינם משודרים.</p> <p>כדי להפסיק את השימוש בתוכונה, הפור הגדרה זו ללא זמינה. (לקבלת מידע נוספת עין בהערה Asset Visibility Agent Opting Out of the Asset Visibility Agent (הפסיק שימוש-ב-Asset Visibility Agent) באתר zebra.com).</p>	Visibility Agent (סוכן נראות)
<p>ערכים קבילים: on (מופעל), off (מופסק)</p> <p>weblink.zebra_connector.enable</p>	פקודת SGD בשימוש:
<p>View and Modify Printer Settings (הציג ו שינוי של הגדרות המדפסת) < Network Configuration (תצורת Cloud Connect Settings רשות) < Cloud Connect Settings (Connect) (הגדירות ההדפסה הקווית או האלחוטית את כתובת IP מהשרת.)</p>	דף האינטרנט של המדפסת:
<p>פרמטר זה קובע אם כתובת ה-IP נקבעת על-ידי המשתמש (קבועה) או השרת (динמית). כאשר נבחרת האפשרות הדינמית, הפרמטר קובע את השיטה או השיטות של פיהן ויקבל שרת ההדפסה הקווית או האלחוטית את כתובת IP מהשרת.</p>	פרוטוקול IP (קווית או WLAN)
<p>ערכים קבילים: • ALL (הכל) • GLEANING ONLY (איסוף בלבד) • rarp • bootp • dhcp • dhcp & bootp • permanent (קבועה)</p>	פקודת SGD בשימוש:
<p>#ND</p> <p>תקשורת קווית: internal_wired.ip.protocol wlan.ip.protocol:WLAN</p>	פקודת SGD בשימוש:
<p>View and Modify Printer Settings (הציג ו שינוי של הגדרות המדפסת) < Network Communications (תקשורת המדפסת) < Setup TCP/IP Settings (הגדרת תקשורת רשות) < (TCP/IP Settings) (הגדרות TCP/IP)</p>	דף האינטרנט של המדפסת:
<p>הציג, ובמידת הצורך שינוי, של כתובת ה-IP של המדפסת. לשינויות השינויים של הגדרה זו יש להגדיר את ה-IP Protocol (פרוטוקול IP) כ-IP (קבוע), ולאחר מכן לאפס את שרת ההדפסה.</p>	כתובת IP (קווית או WLAN)
<p>ערכים קבילים: 000 עד 255 עבר כל שדה</p>	פקודת SGD בשימוש:
<p>#^ND</p> <p>תקשורת קווית: internal_wired.ip.addr wlan.ip.addr:WLAN</p>	פקודת SGD בשימוש:

טבלה 5 הגדרות הרשת (deunitnoC)

תיאור	הגדרת רשת
View and Modify Printer Settings הגדירות המדפסת < Network Communications < TCP/IP Settings < Setup (הגדירות רשת) (TCP/IP) (הגדירות)	דף האינטרנט של המדפסת:
הצגה, ובמידת הצורך שינוי, של מסכת רשת המשנה. לשמרות השינויים של הגדרה זו יש להגדר את ה-IP Protocol (פרוטוקול IP) כ-IP PERMANENT (קבוע), ולאחר מכן לאפס את שרת ההדפסה.	Subnet Mask (wired or WLAN) (מסכת רשת משנה (קבוע) או WLAN))
ערכים קבילים: 000 עד 255 עבור כל שדה	
# פקודת(ות) ZPL קשורה(ות):	
תקורת קווית: internal_wired.ip.netmask WLAN: wlan.ip.netmask	פקודת SGD בשימוש:
View and Modify Printer Settings הגדירות המדפסת < Network Communications < TCP/IP Settings < Setup (הגדירת רשת) (TCP/IP) (הגדירות)	דף האינטרנט של המדפסת:
הצגה, ובמידת הצורך שינוי, של שער ברירת המחדל, לשמרות השינויים של הגדרה זו יש להגדר את ה-IP Protocol (פרוטוקול IP) כ-IP PERMANENT (קבוע), ולאחר מכן לאפס את שרת ההדפסה.	Gateway wired or WLAN (שער תקשורת קווית או אלחוטית)
ערכים קבילים: 000 עד 255 עבור כל שדה	
# פקודת(ות) ZPL קשורה(ות):	
תקורת קווית: internal_wired.ip.gateway WLAN: wlan.ip.gateway	פקודת SGD בשימוש:
View and Modify Printer Settings הגדירות המדפסת < Network Communications < TCP/IP Settings < Setup (הגדירת רשת) (TCP/IP) (הגדירות)	דף האינטרנט של המדפסת:
הציג כתובת-ה-MAC (בקרת גישת מדיה) של שרת הדפסה.	MAC Address (כתובת IP)
תקורת קווית: internal_wired.mac_addr WLAN: wlan.mac_addr	פקודת SGD בשימוש:
View and Modify Printer Settings הגדירות המדפסת < Wireless Setup < Setup (הגדירת תקשורת רשת) (הגדירת תקשורת אלחוטית)	דף האינטרנט של המדפסת:
הצגה, ובמידת הצורך שינוי, של Extended Service Set Identification (זיהוי מערכת שירותים מורחב - ESSID) שמשמש את שרת הדפסה האלחוטי. הגדרה זו חייבת להיות תואמת לערך שבו משתמשת הרשת האלחוטית שלך.	ESSID
ערכים קבילים: מחרוזת אלפאנומרית בת 32 תווים (ברירת המחדל היא 125)	
wlan.essid	פקודת SGD בשימוש:
View and Modify Printer Settings הגדירות המדפסת < Wireless Setup < Setup (הגדירת תקשורת רשת) (הגדירת תקשורת אלחוטית)	דף האינטרנט של המדפסת:

הגדרות שפה

טבלה 6 הגדרות שפה

תיאור	הגדרת השפה
<p>הערה: לא כל הערכים קבילים בכל המודפסות.</p> <p>השתמש בפקודה ! getvar "allcv" ע"כ כדי להציג את טווח הערכים שבמהם המדפסת שller תומכת. הזמינות של ערכים שאיןם מופיעים ברשימה תלולה בגין התקשה שנמצאת בשימוש.</p> <ul style="list-style-type: none"> EPL_ZPL • EPL • ZPL • HYBRID_XML_ZPL • APL-D • APL-I • 	Command Language (שפה פקודות) 
פקודת SGD בשימוש: device.languages	אמולציה אם מותקנים ישומי התקן וירטואלי/אמולציה כלשהם במדפסת שלך, אפשרותך להפוך אותם לזרים/לא זמינים. כדי לראות אם מותקנים ישומים כאלה במדפסת, השתמש בתבנית getvar של אחת מפקודות SGD שלהן. לקבלת מידע נוסף, עברו למדריך למשתמש של התקן הוירטואלי/הamuולציה המתאים או פנה למשווק המקומי.)
פקודת SGD בשימוש: apl.enable device.languages	

הגדרות חיישן

לקבלת מידע על כיוול החישון ראה [כיוול חיישני הסרט והמדיה](#) בעמוד 72.

טבלה 7 הגדרות חיישן

תיאור	הגדרת חיישן
בחירה חיישן המדיה מסווג המדיה בו אתה משתמש. בחישון הרפלקטיבי ניתן להשתמש עם כל סוג המדיה. בחישון הטרנסמייסיבי יש להשתמש רק עם מדיה מרוחה פשוטה.	Sensor Type (סוג חיישן)
ערכים קבילים: TRANSMISSIVE • REFLECTIVE •	
#^ZPL קשורה(ות):	
פקודת SGD בשימוש: device.sensor_select	

טבלה 7 הגדרות חיישן (deunitnoC)

הגדרת חיישן	טייאור
Label Sensor (חיישן מדבקה)	<p>דף האינטראקט של המדפסת: הגדרות המדפסת < Media Setup (הגדרת מדיה)</p> <p>קבעת הרגישות של חיישן המדבקה.</p> <p>חשיבות: ערך זה נקבע במהלך כיוול החישין. אל תנסה הגדרה זו אם לא קיבלת הנחיה לכך מהתמיכת הטכנית של Zebra או מטכנאי שירות מומשא.</p>
Take Label (איסוף מדבקה)	<p>ערךים קבילים: 255 – 0</p> <p>פקודת SGD בשימוש: ezpl.label_sensor</p> <p>דף האינטראקט של המדפסת: View and Modify Printer Settings (כיוול) < Calibration (הגדרות המדפסת)</p> <p>קבעת העצמה של נורית ה-LED לאיסוף מדבקה.</p> <p>חשיבות: ערך זה נקבע במהלך כיוול החישין. אל תנסה הגדרה זו אם לא קיבלת הנחיה לכך מהתמיכת הטכנית של Zebra או מטכנאי שירות מומשא.</p>
Take Label (איסוף מדבקה)	<p>ערךים קבילים: 255 – 0</p> <p>פקודת SGD בשימוש: ezpl.take_label</p> <p>דף האינטראקט של המדפסת: View and Modify Printer Settings (כיוול) < Calibration (הגדרות המדפסת)</p>

הגדרות היציאות

טבלה 8 הגדרות היציאות

הגדרת יציאה	טייאור
Baud Rate (קצב ביאוד)	<p>בחר את קצב הביאוד התואם לזה שבו משתמש המחשב המארחת.</p> <p>ערכים קבילים: 115200 • 57600 • 38400 • 28800 • 19200 • 14400 • 9600 • 4800 •</p>
פקודת(ות) ZPL קישורה(ות): #^SC	
פקודת SGD בשימוש: comm.baud	

טבלה 8 הגדרות היציאות (Cnoituned)

הגדרת יציאה	תיאור
דף האינטרנט של המדפסת:	View and Modify Printer Settings (הציגו ושינו של Serial Communications Setup < הגדרת תקשורת טורית)
בחר את ערך סיביות הנתונים התואם לה שמודגץ במחשב המארח.	ערוצים קבילים: 7 או 8
פקודת(ות) ZPL קישורה(ות): #^SC	פקודת SGD בשימוש: comm.data_bits
דף האינטרנט של המדפסת:	View and Modify Printer Settings (הציגו ושינו של Serial Communications Setup < הגדרת תקשורת טורית)
בחירה (בדיקות זוגיות)	בחר את ערך בדיקת הזוגיות התואם לה שבו משתמש המחשב המארח. ערוצים קבילים: • NONE (לא) • EVEN (זוגית) • ODD (אי-זוגית)
פקודת(ות) ZPL קישורה(ות): #^SC	פקודת SGD בשימוש: comm.parity
דף האינטרנט של המדפסת:	View and Modify Printer Settings (הציגו ושינו של Serial Communications Setup < הגדרת תקשורת טורית)
선택 (לחיצת יד מארח)	בחר את פרוטוקול לחיצת היד התואם לה שבו משתמש המחשב המארח. ערוצים קבילים: • XON/XOFF • RTS/CTS • DSR/DTR
פקודת(ות) ZPL קישורה(ות): #^SC	פקודת SGD בשימוש: comm.handshake
דף האינטרנט של המדפסת:	View and Modify Printer Settings (הציגו ושינו של Serial Communications Setup < הגדרת תקשורת טורית)

כiol חיישני הסרט והמדיה

כiol המדפסת מכוען את רגשות חיישני המדיה והסרט. הוא גם מסיע להבטיח ישור הולם של התמונה המודפסת ואיכות הדפסה מיטבית.

יש לבצע כiol במצבים הבאים:

- שינוי את הגודל/הסוג של הסרט או המדיה.
- אחת מהבעיות הבאות קיימת במדפסת:
- דילוג על מדבקות
- התמונה המודפסת נזודה/סוטה מצד לצד או מעלה ומטה
- הסרט אינו מוזהה בעת התקנתו או כשהוא נגמר
- המדפסת מתיחסת למדבקות לא רציפות כל מדבקות רציפות

ביצוע כiol אוטומטי

באפשרות לגדר את המדפסת לביצוע כiol אוטומטי (CALIBRATE) או כiol קצר (SHORT CAL) באמצעות הפרמטרים ACTION POWER UP או ACTION .HEAD CLOSE.


- CALIBRATE (cioł) — כiol של הרמות וערכי הסוף של החישון, קביעת אורך המדבקה, והזנה של המדיה עד למערך הבא.
- SHORT CAL (cioł קצר) — הגדרת ספי המדיה והרשות מוביל לשנות את שבך החישון, קביעת אורך המדבקה, והזנת המדיה עד למערך הבא.

ראה [פעולה בעת הדלקת המדפסת](#) לקבלת פרטיים.

ביצוע כiol ידני


אם אתה רואה בעית בפלט הדפסה, יתכן שתצטרך לכיל את המדפסת באופן ידני.

1. בלוח הבדיקה, החזק את הלחצנים PAUSE (השהייה) ו-CANCEL (ביטול) לחוץם במשך שתי שניות.




נוריות המצבר וההשיה יבזיקו בצהוב פעמיים. לאחר מכן נורית ההשיה תחבב בצהוב.

- .2. שחרר את מכלול ראש ההפסה.




כאשר מנוף ראש ההפסה מסובב כלפי מעלה, מכלול ראש ההפסה מסתובב על צירו לכיוון מעלה.

- .3. משור את המדיה כ-150 מ"מ (6 אינץ') מחוץ למdfsת, ולאחר מכן הוציא את המדקוקות שנחשו כר שرك ניר המגן יישאר.




- .4. משור את המדיה לתוך המdfsת כר שرك השכבה האחוריית תימצא בין חישני המדיה.



- .5. הוז את הסרט אם נעשה בו שימוש) ימינה, לכיוון הנגדי לחייבים.


6. סגור את מכלול ראש ההפסה.



7. הקש על PAUSE (השהייה) כדי להתחיל בכיו.

נורית ההשניה תכבנה ונורית החומרים המתכללים תbebב בצדוו. התהלייר יושם אחרי שנורית החומרים המתכללים תכבנה ונורית ההשניה תאיר בצדוו.


8. שחרר את מכלול ראש ההפסה.



כאשר מנוף ראש ההפסה מסובב כלפי מעלה, מכלול ראש ההפסה מסתובב על ציר לכיוון מעלה.

9. טען מחדש את הסרט (אם נמצא בשימוש) על-ידי הזרתו שמאלה וישיורו, וסובב את ציר איסוף הסרט כדי למתוחו את הסרט.
10. משורט את המדייה לחזית עד שתימצא מדבקה בין החישנים.

11. סגור את מכלול ראש הדפסה.



12. הקש על **PAUSE** (השניה) כדי להשלים את הcoil.

נורית החומרים המתכלים תהבהב בצדוב. התהיליך ישלם אחרי שנורית החומרים המתכלים תכבה ונורית ההשניה תאיר בצדוב.

13. לחץ שוב על **PAUSE** (השניה) כדי לאפשר הדפסה.


14. לחץ על **FEED** (הזנה) כדי לוודא שהזונה מדבקה במיקום הנכון.

כווןן לחץ הראש הדפסה

אם הראש הדפסה בהירה מדי בצד אחד, אם אתה משתמש במדידה עבה או אם המדידה סוטה מצד לצד במהלך הראש הדפסה - "יתכן שתצטרכ לכוון את לחץ הראש הדפסה. השתמש בחץ הראש הדפסה הנמור ביוטר הנדרש להפקת איקות הדפסה טוביה.

חווגות כווןן הלחץ של ראש הדפסה כוללות סימוניים מ-1 עד 4 שביניהם מרוחקים של חצי סימן.

איור 7 חוות כווןן הלחץ של ראש הדפסה



	חווגה פנימית	1
	חווגה חיצונית	2

התחל מהגדירות הלחץ הבאות, בהתאם לרוחב המדיה שלך, ולאחר מכן כוון לפי הצורך.

טבלה 9 נקודות ההתחלה עבור לחץ הראש הדפסה




רוחב מדיה	הגדרת חוות חיצונית	הגדרת חוות פנימית
≤ 89 מ"מ (≤ 3.5 אינץ')	2	2
76 מ"מ (3 אינץ')	1.5	2.5
51 מ"מ (2 אינץ')	1	3
25 מ"מ (1 אינץ')	1	4

במידת הצורך, כוון את חוות כווןן הלחץ של ראש הדפסה באופן הבא:

תספדמה לש זונוקו הרוצת תרדגה


אם המדייה...	או...
מצריכה לחץ גבוה יותר כדי להדפיס היטב	סובב את שתי החוגות להעלאת ההגדרות בדרגה אחת.
מוסטת שמאליה במהלך הדפסה	סובב את החוגה החיצונית להעלאת ההגדרה בדרגה אחת. או סובב את החוגה הפנימית להורדת ההגדרה בדרגה אחת.

תספדמה לש זונוקו הרוצת תרדגה

אם המדייה...	או...
מוסטת ימינה במהלך הדפסה	<p>סובב את החוגה הפנימית להעלאת הגדירה בדרגה אחת.</p> 
מדפסה בגון בהיר mdi בצד שמאל של הmdbקה.	<p>סובב את החוגה החיצונית להורדת הגדירה בדרגה אחת.</p> 
סובב את החוגה הפנימית להעלאת הגדירה בדרגה אחת.	

תספדמה לש זונוקו הרוצת תרגגה

אם המדייה...	או...
מדפסה בגון בהיר mdi בצד ימין של המדקקה.	סובב את החוגה החיצונית להעלאת הגדרה בדרגה אחת.




התאמת מתח הסרט

כדי שהמדפסת תפעל כהילכה, הגדרות המתח של ציר הזנת הסרט ושל ציר איסוף הסרט חייבות להיות זהות (מתוך רגל או נמוך). עבור רוב היישומים, השתמש בהגדרת המתח הרגיל המופיעה כאן. אם אתה משתמש בסרטן צר, או אם יש בעיות מסוימות בסרטן, יתכן שתצטרכך להפחית את מתח הסרטן.

הגדרת מתח רגיל

כדי להעביר את צירי הסרטן לUMB מתח רגיל, משור בחזקקה את מכסה הקצה של כל אחד מהצירים כלפי חוץ, עד שיתארך ויתיצב במקומו תוך שימוש נקישה. השתמש בהגדרת זו עבור רוב היישומים.


איור 8 הגדרת מתח רגיל (מכסי הקצה של הциירים נמשכו החוצה)



הגדרת מתח נמוך

כדי להעביר ציר לUMB מתח נמוך, דחף את מכסה הקצה בחזקקה כלפי פנים, עד שיימשך לאחור ויתקבע במקומו תוך שימוש נקישה. השתמש בהגדרת זו רק כשהדבר הכרחי, למשל כאשר הסרט גורם לסימני הטבעה בתחלית גליל או אם מתח רגיל מונע מהסרט להיכרך סביב הגליל.

איור 9 ציר הסרטן — הגדרת מתח נמוך (מכסי הקצה של הциירים נדחפו פנימה)



הרידס הקוזחת

פרק זה מתאר את נוהלי התחזוקה והניקוי הסדריים.

לוח זמנים ונהלים של הניקוי

תחזוקה מונעת סדירה היא מרכיב חיוני בהפעלה הסדרית של המdfsת. טיפול טוב במדפסת מאפשר לך להפחית למינימום את הביעות האפשריות שעלולות להיות בה ועזר לך למש את הסטנדרטים שלך לאיכות הדפסה ולשמור עליהם.

עם הזמן, תנועת המדיה או הסרט על-פני ראש הדרפסה גורמת לבלאי של ציפוי המגן הקרמי, ובכך מובילה לחשיפה של רכיבי הדרפסה (נקודות) ולזוק להם. כדי למנוע שחיקה:

- נקה לעיתים קרובות את ראש הדרפסה.
- הפחת למינימום את הגדרות לחץ ראש הדרפסה וטמפרטורת הצריבה (רמת שחזור) על-ידי יצירת איזון מיטבי בין השניים.
- אם אתה משתמש במצב העברת תרמית, ודא שרוחב הסרט שווה לפחות לרוחב המדיה, כדי למנוע חשיפה של רכיבי ראש הדרפסה לחומר מדקקה שוחקם יותר.

חשוב: Zebra אינה אחראית לנזוק שנגרם למדפסת כתוצאה שימושה בנוזלי ניקוי.



בעמודים הבאים מופיעים נוהלי ניקוי ספציפיים. טבלה זו מציגה את לוח הזמנים המומלץ לניקוי. מרוחכי הזמן המתוארים כאן באים לשמש כקווים מנחים בלבד. יתכן שתצטרכך לנתקות לעיתים קרובות יותר, בהתאם לישום ול마다 שלך.

טבלה 10 לוח זמנים מומלץ לניקוי

זמן	אזור	שיטת
מצב העברת תרמית ישירה: לאחר כל גליל מדיה (או 150 מטר/500 רגל של מדיה בקייפול מניפה). מצב העברת תרמית: לאחר כל גליל סרט.	ראש הדרפסה	חומר מס*
	גליל הדרפסה	חומר מס*
	חישני מדיה	ניקוי בלבד אוויר
	חישן סרט	ניקוי בלבד אוויר
	נתיב מדיה	חומר מס*
	נתיב הסרט	חומר מס*

טבלה 10 לוח זמינים מומלץ לנקיי (deunitno C) (deunitno C)

זמן מרוחך	שיטת	אזור	
	חומר מסמך*	גיל צביטה (חלק מאפשרות הקילוף)	
אחרי כל גיל מדיה (או לעיתים קרובות יותר, בתלות בישום ובמדיה שלך).	חומר מסמך*	אם אתה חותך מדיה רציפה ורגישה להחץ	מודול יחידת חיתוך
אחרי כל שניים או שלושה גילי מדיה.	חומר מסמך* ונקיי בלחץ אוויר	אם אתה חותך מדיה תגיות או מדיה נייר מגן של מדבקות	
פעם בחודש.	חומר מסמך*	מוחלט/קלוף	
פעם בשישה חודשים.	נקיי בלחץ אוויר	חייב איסוף מדבקה	

* Zebra ממליצה להשתמש בערכת תחזקה מונעת (מספר חלק 47362). במקומות בערכת התחזקה המונעת, ניתן להשתמש במטלית נטולת סיבים שנטבלה באלכוהול איזופרופיל 99.7%.

ניקוי החלק החיצוני, תא המדיה והחישונים

עם הזמן מצטברים אבק, לכלוך ופסולת אחרת על החלק החיצוני והפנימי של המדפסת, במיוחד בסביבת הפעלה קשה.

צד החיצוני של המדפסת

באפשרות נזקota את המשטחים החיצוניים של המדפסת באמצעות מטלית שאינה משירה סיבים וכמות קטנה של חומר נקיי עדין, במידה הצורך. אסור להשתמש בחומר נקיי או בממסים חזקים או שוחקיים.

חשוב:



Zebra אינה אחראית לנזק שנגרם למדפסת כתוצאה משימוש בנזלי נקיי.

תא המדיה והחישונים

לנקוי החישונים:

1. הברש, נקה בלחץ אוויר או שאב הצלבויות של שאריות נייר ואבק מנטיבי המדיה והסרט.
2. הברש, נקה בלחץ אוויר או שאב הצלבויות של שאריות נייר ואבק מהחישונים.

ניקוי ראש הדפסה וgilil הדפסה

aicot הדפסה לא עקבית, כגון חרומים בברקודים וברגיפיקה, עשויו להיעיד על ראש הדפסה מלוכן. ללוח הזמינים המומלץ לנקיי ראה **טבלה 10** לוח זמינים מומלץ לנקיי בעמוד 81.


זהירות—נזק למווצר: במדפסות הכוללות מכיל קילוף, השאיר את מכיל הקילוף סגור בעת נקיי gilil הדפסה כדי להפחית את הסיכון לכיפוף של מוחתול התלייה/קלוף.




זהירות—ESD: לפני נגיעה במכיל ראש הדפסה, פרוק מגופר כל חשמל סטטי שהצטבר בו באמצעות נגעה במסגרת המתכתית של המדפסת, או השתמש ברצועת פרק יד אנטי-סטטית ובשטייחון אנטי-סטטי.



1. פתח את מכסה המדיה.



2. שחרר את מכלול ראש הדפסה.




כasher מנוף ראש הדפסה מסובב כלפי מעלה, מכלול ראש הדפסה מסתובב על ציריו לכיוון מעלה.


3. הוציא את הסרט (אם נמצא בשימוש) ואת המדיה.

4. באמצעות המטוש הכלול בערכת התחזוקה המונעת של Zebra, נקה לאורך הפס החום שעל מכלול ראש ההדפסה מזבזה. במקרה בערכות התחזוקה המונעת, ניתן להשתמש במטוש נקי שנמצא באלאכוהול איזופורופיל 99.7%. הנח למסם להתנדף.

זהירות—משטח חם: ראש הדפסה עלול להיות חם מאוד ולגרום לכוויות חמורות. הנח בראש הדפסה להתקרר.




5. תוך כדי סיבוב ידני של גליל הדפסה, נקה אותוabisודיות באמצעות המטוש. הנח למסם להתנדף.




6. טען מחדש את הסרט (אם נמצא בשימוש) ואת המדיה. לקבלת הוראות ראה [טעינת הסרט](#) בעמוד 49 או [המדיה](#) בעמוד 33.

7. סגור את מכלול ראש הדפסה.



8. סגור את מכסה המדיה.



9. לחץ על PAUSE (השהייה) כדי לצאת ממצב השהייה ולאפשר את הדפסה.
המדפסת עשויה לבצע ציול מדבקה או להזין מדבקה, בהתאם בהגדורותיך.

הערה: אם ביצוע נוהל זה לא ישרף את אicutות ההדפסה, נסה לנוקות את ראש ההדפסה באמצעות סרט ניקוי Save-A-Printhead. חומר זה, הנושא ציפוי מיוחד, מסיר הצברות לכלוך מבלי להזיק לראש ההדפסה. לקבלת מידע נוספת פנה למפיצ' מורשה של Zebra.




ניקוי מכלול יחידת הקילוף

מכלול יחידת הקילוף מורכב ממספר גליילים הטוענים על קפיצים כדי להבטיח לחץ גלייל מתאים. אם הצברות דבק מתחילה להשפיע על ביצועי הקילוף, נקה את גלייל הצביטה ואת מוט התלישה/קילוף.

זהירות: אל תשתמש בידך השמאלית כדי לסייע בסגירת מכלול יחידת הקילוף. הקצה העליון של מכלול/גלייל יחידת הקילוף עלול לצבוט את אצבעותיך. !
אם הצברות דבק משפיעה על ביצועי הקילוף, בצע את הפעולות הבאות.


- .1. פותח את מכסה המדיה.



זהירות: ראש הדפסה עלול להיות חם מאוד ולגרום לכוויות חמורות. הניח בראש הדפסה להתקरר.




- .2. שחרר את מכלול ראש הדפסה.




כאשר מנוף ראש הדפסה מסובב כלפי מעלה, מכלול ראש הדפסה מסתובב על ציריו כלפי מעלה.

- .3. דחף כלפי מטה את מנוף השחרור של מגנון הקילוף כדי לפתוח את מכלול יחידת הקילוף.



- .4. הוציא את נייר המגן של המדיה, אם ישנו, כדי לחשוף את גליל הצביטה.

תוך כדי סיבוב ידני של גליל הצביטה, נקיה אותו בסודיות באמצעות המטוש מערכת התחזקה המונעת (מספר חלק 47362). במקום ערכות התחזקה המונעת, ניתן להשתמש במטוש נקי שנובל אלכוהול איזופרופיל 99.7%. הנח למסס להתנדף.



6. השתמש במטוש כדי להוציא שאריות דבק מנות התילשה/קילוף. הנח למסס להתנדף.


זהירות—נזק למוצר: הפעל כמה שפחות כוח בעת ניקוי מנות התילשה/קילוף. כוח מופרז עלול לכוף את מות התילשה/קילוף, וכתוואה מכר להשפיע לרעה על ביצועי הקילוף.

7. טען מחדש את נייר המגן של המדיה דרך מגנן הקילוף. לקבלת הוראות ראה [שימוש במצב קילוף](#) בעמוד 41.


8. סגור את מכלול יחידת הקילוף באמצעות מנוף השחרור של מגנן הקילוף.

זהירות: השתמש במונוף השחרור של מגנן הקילוף ובידך הימנית כדי לסגור את מכלול יחידת הקילוף.


אל תשתמש בידך השמאלית כדי לסייע בסגירה. הקצה העליון של מכלול/גליל יחידת הקילוף עלול לצלב את אצבעותיך.



.9. סגור את מכלול ראש הדפסה.



.10. סגור את מכסה המדיה.



.11. לחץ על PAUSE (השהייה) כדי לצאת מ מצב השהייה ולאפשר את הדפסה.
המדפסת עשויה לבצע ציול מדבקה או להזין מדבקה, בהתאם בהגדירותך.


נקיי ושימון מודול יחידת החיתוך

אם יחידת החיתוך אינה חותכת את המדבקות בצורה נקייה, או אם מדבקות חוסמות אותה, יש לנקיותה.

זהירות: למען בטיחותך, הקפד תמיד לכבות את המדפסת ולנטקיה מהחשמל לפני ביצוע הליך זה.



- .1. פותח את מכסה המדיה.




- .2. כבה (O) את המדפסת ונתקק את כבל החשמל.


- .3. הוציא את המדיה הטעונה דרך מודול יחידת החיתוך.

- .4. שחרר והוציא את הבורג ואת דיסקיות הנעליה שעל מגן יחידת החיתוך.


זהירות: הלהב של יחידת החיתוך חד. אל תיגע בלהב ואל תעביר את אצבעותיך על הלהב.




.5. הוציא את מגן יחידת החיתוך.




.6. במידה הצורך, סובב את בורג מנוע יחידת החיתוך כדי לחשוף במלואו את הלחב בעל צורת ה-V של יחידת החיתוך .(1)




- .7. באמצעות המטוש שבערכת התחזקה המונעת (מספר חלק 47362), נקה לאורך משטח החיתוך העליון ולהב יחידת החיתוך. במקומות בערכת התחזקה המונעת, ניתן להשתמש במטוש נקי שנטבל באלכוהול איזופרופיל 90% הנח לממס להтенדף.



- .8. אחרי שהממס הтенדף, טבול מטוש נקי בסיליקון צמיג לשימוש כללי או בשמן סיכה PTFE.




9. מרכז שכבה אחידה על כל המשטחים החשופים של שני יחידת הchipitor. הרחק עופפי שמן, כדי שאליה לא יבואו ב מגע עם ראש הדפסה או גליל הדפסה.




זהירות: להלב שיליחית הchipitor חד. למען בטיחות המפעלים, החזר את מגן ייחית הchipitor למקומו.



10. החזר את מגן ייחית הchipitor למקומו וابتוח אותו באמצעות הבורג ודיסקית הנעליה שהוצאה קודם לכן.



11. סגור את מכסה המדיה.



12. חבר את המדפסת למקור המתח שלה, ולאחר מכן הדלק (I) את המדפסת.


להב יחידת החיתוך חזר למיקום הפעולה שלו.

13. אם ביצועי יחידת החיתוך עדין אינם משביעי רצון, פנה לטכני שירות מורשה.


הסרט סרט משומש

הסרט משומש מציר איסוף הסרט בכל פעם שתחליף גליל סרט.

1. האם הסרט נגמר?

אם...	או...
המשר לצעד הבא.	נגמר
a. קרע או חתוך את הסרט לפני ציר איסוף הסרט.  b. המשר לצעד הבא.	לא נגמר

2. הסט את הלביה ואת הסרט המשומש כדי להרחיקם מציר איסוף הסרט.



3. סלק את הסרט המשומש. תוכל לשימוש שוב בלביה הריקה של ציר הזנת הסרט על-ידי העברתה לציר איסוף הסרט.

4. טען מחדש את הסרט על-פי ההוראות שבנושא [טעינת הסרט](#) בעמוד 49.

החלפת רכיבי המדפסת

רכיבים מסוימים של המדפסת, כגון ראש ההדפסה וגליל ההדפסה, עשויים להתבלוט במהלך הזמן וניתן להחליף אותם בקלות. ניקוי קבוע עשוי להאריך את אורך החיים של חלק מהרכיבים האלה.

לקבלת מידע נוסף על מרוחבי הזמן המומלצים לניקוי, ראה [לוח זמנים ונוהלים של הניקוי](#) בעמוד 81.

הזמנת חלקי חילוף

לקבלת אינטואיטיבית ולביצועי מדפסת נאותים בכל קו המוצרים שלנו, Zebra ממליצה להשתמש בחומרים מתכליים מקוריים של Zebra כחלק מהפתרונות הכלול. ספציפית, המדפסת ZT211 תוכננה לעבוד רק עם ראש הדפסה מקוריים של Zebra, כדי לאפשר בטיחות ואיכות הדפסה מקסימלית.

לקבלת מידע על הזמנת חלקים פנה למפיצ' מורשה של Zebra.

מיחזור רכיבי המדפסת

רוב רכיבי המדפסת ניתנים למיחזור. לוח הלוגיקה הראשי של המדפסת עשוי להכיל סוללה, שאוותה יש לסלק בצורה נאותה.

אין להשליך אף אחד מרכיבי המדפסת עם האשפה הכללית שאינה ממונת. אנא השלים את הסוללה בהתאם לתקנות המקומיות, ומחזר את שאר רכיבי המדפסת לפי הסטנדרטים שנקבעו באזורה. לקבלת מידע נוסף ראה zebra.com/environment.



סיכה

מודול יחידת החיתוך הוא הרכיב היחיד במדפסת שמצריך שימון. פעיל לפי ההוראות בנוגע [ניקוי ושימון מודול יחידת החיתוך](#) בעמוד 88. אל תשים חלקים אחרים של המדפסת.

זהירות: חלק מחומרי הסיכה הזמינים בשוק עלולים לגרום לנוז לגימור ולחקלים המכניים, במקרה שתשתמש בהם במדפסת זו.



תויעב זורתפו ווחבא

פרק זה מספק בדיקות אבחון ומידע אחר שעשויים לעזור לך למלט את ההדפסה ולפתח בעיות במדפסת.
עבור אל zebra.com/zt211-info לקבלת גישה לסרטונים ולמידה נוספת נוסף שתוכנן כדי לעזור לך.

הערכת איכות ברקוד

סוגי מדיה שונים עשויים לצריך הגדרות רמת שחור שונות. נושא זה מציג שיטה פשוטה אך עילית לקביעת רמת השחור האידיאלית להדפסת ברקודים שעומדים במפרט המתאים.

במהלך בדיקה עצמאית במצב FEED (הזנה), מדבקות מודפסות בהגדירות שונות של רמת שחור, בשתי מהירויות הדפסה שונות. רמת השחור היחסית ומהירות הדפסה מודפסות על כל אחת מהבדיקות. הברקודים בבדיקות אלה עשויים להיות בדרוג-ANSI כדי לבדוק את איכות הדפסה.


במהלך בדיקה זו, מערכת מדבקותacha תודפס במהירות של 2 אינץ' בשניה וערכה נספפת תודפס במהירות של 6 אינץ' בשניה. ערך רמת השחור יתחל בשלווש הגדרות מתחילה לערך רמת השחור הנוכחי של המדפסת (רמת שחור ייחסית של-3) ויעלה עד לרמת שחור שתהיה גבוהה בשלוש הגדרות מערכות רמת השחור הנוכחי של המדפסת (רמת שחור ייחסית של +3).

1. הדפס תווית תצורה כדי להציג את ההגדירות הנוכחיות של המדפסת.
2. כבה (O) את המדפסת.

3. החזק את הלחצן **FEED** (ביטול) לחוץ בעת הדלקת המדפסת (I). החזק את הלחצן **FEED** (ביטול) לחוץ עד שהנורית הראשונה בלוח הבקרה תכבה.

המדפסת תדפיס סדרת מדבקות ב מהירות שונות ובגדירות רמת שחור גבוההות והנמוכות מרמת השחור הנוכחית המוצגת במדבקת התצורה.


איור 10 מדבקת בדיקה במצב FEED (השניה)



4. התבונן במדבקות הבדיקה וקבע מי מהן מציג את איכות הדפסה המיטבית לישום שלך. אם ברשותך מכשיר בדיקת ברקודים, מדוד באמצעותו את הפסים והמרוחים וחשב את ניגדיות הדפסה. אם אין לך מכשיר

בדיקות ברקודים, בדוק בעין או בסורק המערכת ובחר את הגדרת רמת השחור האופטימלית בהתבסס על המדבקות שהודפסו בבדיקה העצמאית.

איור 11 הערצת איות ברקוד



מראה	תיאור
מדבקות כהות מדי	<p>ברורות למדי. עשוות להיות קרייאות אך אין עומדות בדרישות המפרט.</p> <ul style="list-style-type: none"> הממדים של פסי הברקוד הרגילים גדולים יותר. החללים בתווים האלפאנומריים הקטנים עשויים להיות מלאים בדי. הפסים והרווחים של ברקודים מסובבים צמודים זה לזה.
מדבקות כהות מידי	<p>פחות ברורות מהמדבקות הכהות מדי.</p> <ul style="list-style-type: none"> הברקוד הרגיל עמוד בדרישות המפרט. תווים אלפאנומריים קטנים יהיו מוגדשים, ויתכן שיראו מעט מלאים. המרווחים בברקודים מסובבים יהיו קטנים בהשוואה לברקודים שעומדים בדרישות המפרט, כך שהקובד עשוי להיות בלתי קריא.
מדבקות שעומדות בדרישות במפרט	<p>מכשיר מדידה יכול לאשר אם מדבקה מסוימת עומדת או לא עומדת בדרישות המפרט, אולם מדבקות אלו בדרך כלל יהיו מספר מאפיינים נראים לעין.</p> <ul style="list-style-type: none"> בברקוד הרגיל יהיו פסים שלמים ואחדים שביניהם מרוחקים ברורים ומובחנים.

מראה	תיאור
• בברקود המסובב יהיו פסים שלמים ואחדים שביניהם מרוחקים ברורים ומובחנים. הוא אمنם עשוי לא להיראות טוב כמו הברקוד הכהה למד', אולם הוא עדין ועמד בדרישות המפרט.	ברקוד המסובב יהיה פסים שלמים ואחדים שביניהם מרוחקים ברורים ומובחנים. הוא אמןם עשוי לא להיראות טוב כמו הברקוד הכהה למד', אולם הוא עדין ועמד בדרישות המפרט.
• התווים האלפאנומריים הקטנים יראו שלמים, גם בברקוד הרגיל וגם במסובב.	התווים האלפאנומריים הקטנים יראו שלמים, גם בברקוד הרגיל וגם במסובב.
• במרקם מסוימים הן עדיפות על-פני המדבקות הכהות למד' כשהברקודים עמדים בדרישות המפרט. • גם הברקוד הרגיל וגם במסובב יעמדו בדרישות המפרט, אך יתכן שהთווים האלפאנומריים הקטנים לא יושלמו.	מדבקות בהירות למד'
• גם בברקוד הרגיל וגם במסובב יהיו פסים ומרוחקים לא מלאים. • התווים האלפאנומריים הקטנים לא יהיו קריאים.	ברורות. מדבקות בהירות למד'

5. רשום את ערך רמת השחור היחסית ומהירות הדפסה הרשומים על מדבקת הבדיקה הטובה ביותר.

6. הוסף או חסר את ערך רמת השחור היחסית מערך רמת השחור המופיעה במדבקת התצורה. הערך המספרី המתkeletal הוא ערך רמת השחור המיטבית לשילוב המדבקה/הסרט ומהירות הדפסה.

7. במידת הצורך, שנה את ערך רמת השחור לערך רמת השחור של מדבקת הבדיקה שנבחרה.

8. במידת הצורך, שנה את מהירות הדפסה לאוותה מהירות שמודגרת במדבקת הבדיקה שנבחרה.

ראה גם
[הגדרות הדפסה](#)

בדיקות תצורה

שניהם מפריטי אבחון המדפסת הנפוצים ביותר בשימושם הם מדבקת תצורת המדפסת ומדבקת תצורת הרשות. ניתוח המידע במדבקות אלה יכול לתרום לפתרון בעיות אפשריות.

לimedפסת מדבקות אלו בצע את הפעולות הבאות:

1. כבה (O) את המדפסת.

2. החזק את הלחצן CANCEL (ביטול) לחוץ בעת הדלקת המדפסת (I). החזק את הלחצן CANCEL (ביטול) לחוץ עד שהנורית הראשונה בלוח הבקרה תכבה.

הimedפסת תדפיס מדבקת תצורת מדפסת נוספת מדבקת תצורת רשות, כפי שמצוג בדוגמאות אלו.

איור 13 דוגמה של מדבקת תצורת מדפסת

איור 12 דוגמה של מדבקת תצורת מדפסת


Network Configuration	
Zebra Technologies ZTC ZTXXX-XXXXdp1 ZPL XXXXXXXXXXXXXX	
Wired.....	PRIMARY NETWORK
PrintServer.....	LOAD LAN FROM?
INTERNAL WIRED.....	ACTIVE PRINTSRVR
Wired*	
ALL.....	IP PROTOCOL
192.168.000.017.....	IP ADDRESS
255.255.255.000.....	SUBNET
192.168.000.254.....	GATEWAY
000.000.000.000.....	WINS SERVER IP
YES.....	TIMEDOUT CHECKING
300.....	TIMEDOUT VALUE
000.....	ARP INTERVAL
9100.....	BASE RAW PORT
9200.....	JSON CONFIG PORT
Wireless	
ALL.....	IP PROTOCOL
000.000.000.000.....	IP ADDRESS
255.255.255.000.....	SUBNET
000.000.000.000.....	GATEWAY
000.000.000.000.....	WINS SERVER IP
YES.....	TIMEDOUT CHECKING
300.....	TIMEDOUT VALUE
000.....	ARP INTERVAL
9100.....	BASE RAW PORT
9200.....	JSON CONFIG PORT
INSERTED.....	CARD INSERTED
02dFH.....	CARD MFG ID
9134H.....	CARD PRODUCT ID
ac:3f:a4:82:05:9c.....	MAC ADDRESS
YES.....	DRIVER INSTALLED
INFRASTRUCTURE.....	OPERATING MODE
125.....	ESSID
1.0.....	CURRENT TX RATE
OPEN.....	WEP TYPE
WPA PSK.....	WLAN SECURITY
000.....	WEP INDEX
LONG.....	POOR SIGNAL
NO.....	PREAMBLE
ON.....	ASSOCIATED
ON.....	PULSE ENABLED
1S.....	PULSE RATE
OFF.....	INTL MODE
USA/CANADA.....	REGION CODE
USA/CANADA.....	COUNTRY CODE
0x7FF.....	CHANNEL MASK
Bluetooth	
4.3.1pi.....	FIRMWARE
02/13/2015.....	DATE
on.....	DISCOVERABLE
3.0/4.0.....	RADIO VERSION
on.....	ENABLED
AC:3F:A4:82:05:9D.....	MAC ADDRESS
76J162700886.....	FRIENDLY NAME
no.....	CONNECTED
1.....	MIN SECURITY MODE
no.....	CONN SECURITY MODE
supported.....	LOS
FIRMWARE IN THIS PRINTER IS COPYRIGHTED	

PRINTER CONFIGURATION	
Zebra Technologies ZTC ZTXXX-203dpi ZPL XXXXXXXX-XX-XXXX	
10.....	LCD CONTRAST
+10.....	DARKNESS
2.0.....	PRINT SPEED
2000.....	TEAR OFF
1.....	PRINT MODE
GAP/NOTCH.....	MEDIA TYPE
REFLECTIVE.....	SENSOR SELECT
832.....	PRINT WIDTH
1422.....	LABEL LENGTH
39.0IN 980MM.....	PRINT HEAD ID
NOT CONNECTED.....	MAXIMUM LENGTH
BIDIRECTIONAL.....	USE COMM.
RS232.....	PARALLEL COMM.
2400.....	SERIAL COMM.
8 BITS.....	BAUD
NONE.....	DATA BITS
XON/XOFF.....	PARTY
NONE.....	LAST HANDSHAKE
NONE.....	PROTOCOL
NORMALE MODE.....	COMMUNICATIONS
<--> SEH.....	CONTROL PREFIX
<--> 2CH.....	FORMAT PREFIX
ZPL II.....	DELIMITER CHAR
CALIBRATION.....	ZPL MODE
CALIBRATION.....	MEDIA POWER UP
DEFAULT.....	HEAD CLOSE
+0000.....	BACKFEED
+0000.....	LABEL TOP
DISABLED.....	LEFT POSITION
020.....	REPRINT MODE
024.....	WEB SENSOR
255.....	MEDIA SENSOR
02?.....	TAKE LABEL
02?.....	MARK SENSOR
02?.....	MARK NEW SENSOR
102.....	TRANS GAIN
000.....	TRANS BASE
100.....	TRANS LED
050.....	MARK LED
DPC54FXM.....	MODES ENABLED
832 8/MM FULL.....	MODES DISABLED
V72.18.1ZP1510? <-	RESOLUTION
1.3.....	FIRMWARE
6.4.1 255.....	XML SCHEMA
NONE.....	HARDWARE ID
12268k..... R:	OPTION BOARD
65536k..... E:	ONBOARD FLASH
NONE.....	FORMAT CONVERT
FW VERSION.....	IDLE DISPLAY
07/20/12.....	RTC DATE
02:37.....	RTC TIME
DISABLED.....	ZBI
2.....	ZBI VERSION
READY.....	ZBI STATUS
15.110 IN.....	NONRESET CNTR
15.110 IN.....	RESET CNTR1
15.110 IN.....	RESET CNTR2
38.378 CM.....	NONRESET CNTR
38.378 CM.....	RESET CNTR1
38.378 CM.....	RESET CNTR2
FIRMWARE IN THIS PRINTER IS COPYRIGHTED	

בדיקות עצמאיות במצב PAUSE (השניה)

בדיקה עצמאית זו יכולה לשמש לצורך אספוקת מדבקות הבדיקה שנדרשות לכונון המכולרים המכניים של המדפסת, או כדי לקבע אם רכבי ראש הדפסה מסוימים אינם פעילים.
להלן מדבקת דוגמה.

איור 14 מדבקת בדיקה במצב PAUSE (השניה)



1. כבה (O) את המדפסת.
2. החזק את הלחץן PAUSE (ביטול) לחוץ בעת הדלקת המדפסת (I). החזק את הלחץן PAUSE (ביטול) לחוץ עד שהנoriaת הראשונה בלוח הבקרה תכבה.
הבדיקה העצמית הראשונה מדפסה 15 מדבקות ב מהירות הנמוכה ביותר של המדפסת, ולאחר מכן משאה אוטומטית את המדפסת. בכל לחיצה על PAUSE (השניה) מודפסות 15 מדבקות נוספת.
כשהמדפסת בהשניה:
 - לחיצה על CANCEL (ביטול) משנה את הבדיקה העצמאית. בכל לחיצה על PAUSE (השניה), מודפסות 15 מדבקות ב מהירות של 152 מ"מ (6 אינץ') בשניה.
 - לחיצה חוזרת על CANCEL (ביטול) משנה בפעם השניה את הבדיקה העצמאית. בכל לחיצה על PAUSE (השניה) מודפסות 50 מדבקות ב מהירות הנמוכה ביותר של המדפסת.
 - לחיצה חוזרת על CANCEL (ביטול) משנה בפעם השלישייה את הבדיקה העצמאית. בכל לחיצה על PAUSE (השניה), מודפסות 50 מדבקות ב מהירות של 152 מ"מ (6 אינץ') בשניה.
 - לחיצה חוזרת על CANCEL (ביטול) משנה בפעם הרביעית את הבדיקה העצמאית. בכל לחיצה על PAUSE (השניה) מודפסות 15 מדבקות ב מהירות הגבוהה ביותר של המדפסת.
3. כדי לצאת מבדיקה עצמאית זו בכל שלב שהוא, החזק את הלחץן CANCEL (ביטול) לחוץ.

פרופיל חיישן

הקש על **Menu (תפריט) < Print (תפריט) < Sensors (חישנים) < Print: (הדף:)** (פרופיל חיישן) כדי להדפיס תמונה של פרופיל החישן תמונה זו תכסה מספר מדבקות או תגיות בפועל.

השתמש בתמונה פרופיל החישן כדי לפתור בעיות במצבים הבאים:


- המדפסת מתקשה בזיהוי המרוחקים (מערכות) בין המדבקות.
- המדפסת מזזה בטעות אזהרים מודפסים מראש במדבקהائلו היו מרוחקים (מערכות).
- המדפסת אינה מזזה את הסרט.

השווה את התוצאות של רצוגמות המוצגות בנושא זה. אם הכרחי לכוון את רישوت החישנים, ציל את המדפסת.
(ראה [כול חיישי הסרט והמדיה](#) בעמוד 72).

פרופיל חיישן סרט

השורה המכונה RIBBON (סרט) (1) בפרופיל החישן מצינית את קריאות חיישן הסרט. הגדרת הסף של חיישן הסרט מצינית על-ידי הסימון OUT (יציאה) (2). אם קריאות הסרט נמצאות מעך הסף, המדפסת לא מסרת שטען סרט.

איור 15 פרופיל חיישן (מקטע הסרט)




פרופיל חיישן המדיה


השורה המכונה MEDIA (מדיה) (1) בפרופיל החישן מצינית את קריאות חיישן המדיה. הגדרות הסף של חיישן המדיה מציניות על-ידי הסימון WEB (רשת) (2). סף יציאת המדיה מצוין על-ידי הסימון OUT (יציאה) (3). נקודות השיא בעליות ובירידות (4) מציניות חלוקה בין המדבקות (רשת, מעך או סימן שחור), והקווים בין נקודות השיא (5) מצינים היכן המדבקות נמצאות.

אם תשווה את תדפיס פרופיל החישנים לאורך המדיה, המרווח בין נקודות השיא יהיה זהה של המרוחקים על המדיה. אם המרוחקים שונים, יתכן שהמדפסת מתקשה בזיהוי מקום מיקום המרוחקים.

איור 16 פרופיל חישן מדיה (מדיית מרוחח/חרץ)



איור 17 פרופיל חישן מדיה (מדיית סימן שחור)



בדיקות אבחון תקשורת

בדיקות אבחון התקשרות היא כלי פתרון לבחינת החיבור בין המודפסת לבין המחשב המארח. כאשר המודפסת נמצאת במצב אבחון, היא מדפסת את כל הנתונים המתוקבלים מהמחשב המארח בתוו ASCII (רגילים, ערבים, הנקודות decimal מוצגים מתחת לטקסט ASCII). המודפסת מדפסת את כל התווים שמתוקבלים, לרבות תווי בקרה כגון CR (ה חוזרת גירה). להלן דוגמה לדוגמה בדיקה אופיינית של מודפסת בבדיקה זו.

הערה: מדבקת הבדיקה מודפסת הפור.



איור 18 תווית של בדיקת אבחון תקשורת

```

^F S ^F 0394, 25 ^AA
5E 46 53 5E 46 4F 33 39 34 2C 32 35 5E 41 41

N, 18, 10 ^FD( 0000
4E 2C 31 38 2C 31 30 5E 46 44 28 30 30 30 30

)999 - 9999 ^FS
29 39 39 39 2D 39 39 39 39 5E 46 53 0D 0A

^F 00, 50 ^AAN, 18,
5E 46 4F 30 2C 35 30 5E 41 41 4E 2C 31 38 2C

10 ^FD CENTER STA
31 30 5E 46 44 43 45 4E 54 45 52 20 53 54 41

```

1. הגדר את רוחב הדפסה, כאשר הערך המרבי שלו יהיה שווה לרוחב המדבקה שבה אתה משתמש לצורך הבדיקה.
ראה [\(רווח הדפסה\) Print Width](#)
2. עבור האפשרות **DIAGNOSTICS MODE** (מצב אבחון) בחר בהגדולה **ENABLED** (זמין). לקבלת מידע על השיטות המדפסת עוברת למצב אבחון ומדפיסה על מדבקת הבדיקה את כל הנתונים המתקבלים מהמחשב המארח.
ראה [Communication Diagnostics Mode](#) (מצב אבחון תקשורת).
3. עיין במדבקת הבדיקה לאיתור קודי שגיאה. במקרה של שגיאות, בדוק אם פרטMRI התקשורות נכונים:
השגיאות המוצגות במדבקת הבדיקה הן כדלהלן:
 - FE מצבית שגיאת מסגור.
 - EO מצבית מצב גלישה.
 - PE מצבית שגיאת זוגיות.
 - AN מצבית רעש.
4. כבה את המדפסת (O) והפעיל (I) אותה שוב כדי לצאת מהבדיקה העצמאית ולהזור לפעולה רגילה.

טעינת ערכי בירית מחדל או ערכים שנשמרו לאחרונה

החזרת המדפסת לערכי בירית המחדל או לערכים שנשמרו לאחרונה יכולה לשיער כאשר דברים אינם פועלים כצפוי.
ראה [Load Defaults](#) (טעינת ביריות מחדל)

החזרת כל הגדירות המדפסת, פרט להגדירות הרשות, בחזרה להגדירות בירית המחדל של היצורן. הייחר בעת טעינת ביריות המחדל מאחר שתצטרכ לטעון מחדש את כל הגדירות לשינית באופן יידי.

אתחול שרת הדפסה הקווי או האלחותי של המדפסת. בשרת הדפסה אלחותי, המדפסת גם משוויכת מחדש לרשות האלחותית שלך.

טעינת הגדירות מהשמירה הקבועה לאחרונה.

FACTORY (יצמן)

NETWORK (רשת)

LAST SAVED (נשמרו
לאחרונה)

פתרונות בעיות

השתמש במידע זה כדי לפתרו בעיות במדפסת.

נוריות חיוי

נוריות החיווי שמצוינות בחלקו העליון של לוח הבקרה מספקות מידע על מצב המדפסת.

טבלה 11 מצב המדפסת כפי שמצוג על-ידי נוריות החיווי

מה הוא מצבו?	נוריות חיוי
הנoriaת STATUS (מצב) מאירה ברכזיות בירוק (הנoriaות האחרות מאירות בקביעות בצהוב למשך 2 שניות במהלך הפעלת המדפסת). המדפסת מוכנה.	STATUS PAUSE DATA SUPPLIES NETWORK
הנoriaת PAUSE (השניה) מאירה בצהוב קבוע. המדפסת במצב השניה.	STATUS PAUSE DATA SUPPLIES NETWORK
הנoriaת STATUS (מצב) מאירה באדום קבוע. הנoriaת SUPPLIES (חומרים מתכליים) מאירה באדום קבוע. המידיה נגמרה. המדפסת זוקקה לטיפול ואינה יכולה להמשיך ללא התערבות משתמש.	STATUS PAUSE DATA SUPPLIES NETWORK
הנoriaת STATUS (מצב) מאירה באדום קבוע. הנoriaת SUPPLIES (חומרים מתכליים) מהבהבת באדום. הסרט נגמר. המדפסת זוקקה לטיפול ואינה יכולה להמשיך ללא התערבות משתמש.	STATUS PAUSE DATA SUPPLIES NETWORK
הנoriaת STATUS (מצב) מאירה בצהוב קבוע. הנoriaת SUPPLIES (חומרים מתכליים) מהבהבת בצהוב. המדפסת במצב העברה תרמיית ישירה ואינה זוקקה לסרט, עם זאת מותקן סרט במדפסת.	STATUS PAUSE DATA SUPPLIES NETWORK
הנoriaת STATUS (מצב) מאירה באדום קבוע. הנoriaת PAUSE (השניה) מאירה בצהוב קבוע. ראש הדפסה פתוחה. המדפסת זוקקה לטיפול ואינה יכולה להמשיך ללא התערבות משתמש.	STATUS PAUSE DATA SUPPLIES NETWORK
הנoriaת STATUS (מצב) מאירה בצהוב קבוע. טמפרטורת ראש הדפסה גבוהה מידי. זהירות – משטח חם: ראש הדפסה עלול להיות חם מאוד ולגרום לכוויות חמורות. הנזק בראש הדפסה להתקرارה.	STATUS PAUSE DATA SUPPLIES NETWORK

טבלה 11 מצב המדפסת כפי ש�示 על-ידי נוריות החיווי (deunitnohC)

מה הן מצינוט	נוריות חיוי
<p>הנורית STATUS (מצב) מהבהבת בצהוב.</p> <p>מצינית את אחת מהאפשרויות הבאות:</p> <ul style="list-style-type: none"> • טמפרטורת ראש הדפסה נמוכה מדי. • טמפרטורת ספק הכוח גבוהה מדי. • טמפרטורת לוח הלוגיקה הראשי (MLB) גבוהה מדי. 	 STATUS  PAUSE  DATA  SUPPLIES  NETWORK
<p>הנורית STATUS (מצב) מאירה באדום קבוע</p> <p>הנורית PAUSE (מצב) מאירה באדום קבוע</p> <p>הנורית DATA (מצב) מאירה באדום קבוע</p> <p>ראש הדפסה הוחלף בראש הדפסה שאיןיה מקורי של Zebra.</p> <p>התקן ראש הדפסה מקורי של Zebra כדי המשיך.</p>	 STATUS  PAUSE  DATA  SUPPLIES  NETWORK
<p>הנורית STATUS (מצב) מהבהבת באדום.</p> <p>המדפסת אינה מסוגלת לקרוא את הגדרת ה-ip של ראש הדפסה.</p>	 STATUS  PAUSE  DATA  SUPPLIES  NETWORK
מדפסות עם אפשרות Ethernet קווית של ZebraNet	
<p>הנורית NETWORK (רשות) כביה.</p> <p>אין קישור Ethernet זמן.</p>	 STATUS  PAUSE  DATA  SUPPLIES  NETWORK
<p>הנורית NETWORK (רשות) מאירה בירוק קבוע.</p> <p>נמצא קישור T-100 Base-T.</p>	 STATUS  PAUSE  DATA  SUPPLIES  NETWORK
<p>הנורית NETWORK (רשות) מאירה בצהוב קבוע.</p> <p>נמצא קישור T-10 Base-T.</p>	 STATUS  PAUSE  DATA  SUPPLIES  NETWORK
<p>הנורית NETWORK (רשות) מאירה באדום קבוע.</p> <p>קיים מצב שגיאה של Ethernet. המדפסת אינה מחוברת לרשת שולץ.</p>	 STATUS  PAUSE  DATA  SUPPLIES  NETWORK
מדפסות עם אפשרות תקשורת אלחוטית של ZebraNet	
<p>הנורית NETWORK (רשות) כביה.</p> <p>נמצאה רשות אלחוטית במהלך הדלקת המדפסת. המדפסת מנסה ליצור קישור עם הרשות.</p> <p>הנורית מהבהבת באדום במהלך הקישור של המדפסת עם הרשות.</p> <p>לאחר מכך הנורית מהבהבת בצהוב, בזמן שהמדפסת מבצעת אימויות מול הרשות.</p>	 STATUS  PAUSE  DATA  SUPPLIES  NETWORK   STATUS  PAUSE  DATA  SUPPLIES  NETWORK   STATUS  PAUSE  DATA  SUPPLIES  NETWORK

טבלה 11 מצב המדפסת כפי שוצג על-ידי נוריות החיווי (deunitnohC)

מה הן מצינוט	נוריות חיוי
הנורית NETWORK (רשת) מאירה בירוק קבוע. הקישור לרשת האלחוטית המקיים לרשת שלר בוצע ואומת, ואות WLAN חזק.	STATUS PAUSE DATA SUPPLIES NETWORK
הנורית NETWORK (רשת) מהבהבת בירוק קבוע. הקישור לרשת האלחוטית המקיים לרשת שלר בוצע ואומת, ואולם אות WLAN חלש.	STATUS PAUSE DATA SUPPLIES NETWORK
הנורית NETWORK (רשת) מאירה באדום קבוע. קיים מצב שגיאה של WLAN. המדפסת אינה מחוברת לרשת שלר.	STATUS PAUSE DATA SUPPLIES NETWORK

בעיות בהדפסה או באיכות ההדפסה

פתרונות מומלץ	סיבה אפשרית	הבעיה
הברקוז אינו נסрак		
<p>1. הדפס מספר מדבקות על-פי סעיף הערכת איכות ברקוז בעמוד 96.</p> <p>2. במידת הצורך, כונן ידנית את הגדרות רמת השחור ומהירות ההדפסה.</p> <ul style="list-style-type: none"> הגדר את רמת השחור הנמוכה ביותר שעדיין תספק איכות הדפסה טובה. אם תגדיר רמת השחור גבוהה מדי, יתכן שתמונה המדבקה לא תהיה ברורה, שפשי הברקוז לא יסרקן כהלכה, שייצרו חורי שריפה בסרט או שראש הדפסה יתבלה טרם זמן. בדרך-כלל, מהירות הדפסה אטית יותר תפיק איכות הדפסה טובה יותר. <p>לקבלת מידע כיצד לשנות את הגדרות רמת השחור ומהירות הדפסה, ראה הגדרות הדפסה בעמוד 58.</p> <p>3. הגדר את לחץ ראש הדפסה הנמוך ביותר שנדרש לצורך השגת איכות הדפסה טובה. ראה כונן לחץ ראש הדפסה בעמוד 76.</p>	הברקוז אינו תואם למפרט מכיוון שבמדפסת הוגדרה רמת שחור גבוהה או שלחץ ראש הדפסה לא מופעל.	הברקוז המודפס על המדבקה אינו נסрак כהלכה.
גודל תמונה שגוי		

פתרונות מומלץ	סיבה אפשרית	הבעיה
בדוק את הגדרות התקשרות של התוכנה או מנהל התקן הדפסה (אם רלוונטי), לבודיקת החיבור. אולי תרצה להתקין מחדש את מנהל ההתקן של המדפסת, בהתאם להוראות המתוארכות בנושא חיבור המדפסת להתקן בעמוד 15.	נעשה שימוש במנהל התקן הדפסה שגוי, או שהגדרות אחרות אינן מתאימות לשימוש הדפסה שלך.	המבדקה מודפסת בממדים קטנים מדי (או גדולים מדי)
		איךות הדפסה ירודה
החלף את המדיה והסרט בכלו המומלצים לעוללה ב מהירות גבוהה. לקבלת מידע נוספת, ראה zebra.com/supplies .	המדיה או הסרט לא תוכננו לעוללה ב מהירות גבוהה.	סימני מರיחה על המדבקות
הגדר את לחץ ראש הדפסה הנמוך ביותר שנדרש לצורך השגת איךות הדפסה טובה. ראה כונון לחץ ראש הדפסה בעמוד 76.	לחץ ראש הדפסה שגוי.	תוצאות גראעות עם מדבקות עבות
		הדפסה בהירה מדי או כהה מדי באופן עקבי
החלף את המדיה והסרט בכלו המומלצים לעוללה ב מהירות גבוהה. לקבלת מידע נוספת, ראה zebra.com/supplies	המדיה או הסרט לא תוכננו לעוללה ב מהירות גבוהה.	הדפסה בהירה מדי או כהה מדי על המדבקה כולה
לקבלת איךות הדפסה המיטבית, קבע את הגדרת רמת השחור הנמוכה ביותר האפשרית לשימוש שלך. 1. הדפס מספר מדבקות על-פי סעיף הערכות איךות ברקזוד בעמוד 96. 2. במידת הצורך, כוונן ידנית את הגדרות רמת השחור ומהירות הדפסה. • הגדר את רמת השחור הנמוכה ביותר שעדיין תספק איךות הדפסה טובה. אם תגדיר רמת השחור גבוהה מדי, יתכן שתמונה המדבקה לא תהיה ברורה, שפכי הברקזוד לא יסרקו כהלה, שייצרו חורי שריפה בסרט או שראש הדפסה יתבלה טרם זמן. • בדרך כלל, מהירות הדפסה איטית יותר תפיק איךות הדפסה טובה יותר. לקבלת מידע כיצד לשנות את הגדרות רמת השחור ומהירות הדפסה, ראה הגדרות הדפסה בעמוד 58.	בمدפסת הוגדרה רמת שחור שגיה.	
השתמש בסוג מדיה או סרט אחרים כדי לנסוט לאזור את השילוב הנכון. במידת הצורך, העזר בספק או מפי מורים של Zebra לקבלת מידע מייד ויעוץ.	אתה משתמש בשילוב מדיה וסרט שאינם מתאימים לשימוש שלך.	
הגדר את לחץ ראש הדפסה הנמוך ביותר שנדרש לצורך השגת איךות הדפסה טובה. ראה כונון לחץ ראש הדפסה בעמוד 76.	לחץ ראש הדפסה שגוי.	
כוון את לחץ ראש הדפסה לפי הצורך לקבלת איךות הדפסה טובה. ראה כונון לחץ ראש הדפסה בעמוד 76	לחץ ראש הדפסה לא אחיד.	הדפסה בהירה מדי או כהה מדי לצד אחד של המדבקה

הבעיה	סיבה אפשרית	פתרונות מומלץ
כלליות בעיות איכות הדפסה	בمدפסת הוגדרו מהירות הדפסה או רמת שחור שגויות. יש לזכור כי מנהל המדפסת או התוכנה שנמצאת בשימוש עשוים להשפיע על הגדרות המדפסת.	לקבלת איכות הדפסה המיטבית, קבע את הגדרת רמת השחור הנמוכה ביותר האפשרית לישום שלך. 1. הדפס מספר מדבקות על-פי סעיף הערכות איכות ברקז' בעמוד 96. 2. במידת הצורך, כונן ידנית את הגדרות רמת השחור ומהירות הדפסה. הגדיר את רמת השחור הנמוכה ביותר שעידי תספק איכות הדפסה טובה. אם תגדיר רמת השחור גבוהה מדי, יתכן שתמונת המדבקה לא תהיה ברורה, שפסי הברקוד לא ייסרקי כהלה, שייצרו חורי שריפה בסרט או שראס הדפסה יתבלה טרם זמן. בדרכ-כלל, מהירות הדפסה אטית יותר תפיק איכות הדפסה טובה יותר. לקבלת מידע כיצד לשנות את הגדרות רמת השחור ומהירות הדפסה, ראה הגדרות הדפסה בעמוד 58.
אתה משתמש בשילוב מדבקות וסרט שאינו מתאים לישום שלך.	השתמש בסוג מדיה או סרט אחרים כדי לנסות לאטיר את השימוש הנוכחי. במידת הצורך, הייזר בספק או מפץ מורשים של Zebra לקלבלת מידע ויעוץ.	
ראש הדפסה מלאclin.	נקה את ראש הדפסה גליל הדפסה. ראה ניקוי ראש הדפסה וגליל הדפסה בעמוד 82.	
לחץ ראש הדפסה שגוי או לא-אחד.	הגדר את לחץ ראש הדפסה הנמוך ביותר שנדרש לצורך השגת איכות הדפסה טובה. ראה כונון לחץ ראש הדפסה בעמוד 76.	
קוביות אפורים שבורים על מדבקות ריקות	תבנית המדבקה משנה גודל של גוף שאינואפשר שינוי גודלו.	בודק את תבנית המדבקה לאייתור בעיות גופנים.
קוביות אפורים ודקים השברים בזווית על מדבקות ריקות	סרט מקומט.	עין בגורמים ובפתרונותות לסרט מקומט בנושא בעיות שוננות בעמוד 114.
הדפסה חסירה	פסים ארוכים של הדפסה חסירה על מספר מדבקות	פנה לטכני שירות לקבלת סיוע. עין בגורמים ובפתרונותות לסרט מקומט בנושא בעיות סרט בעמוד 111.
אובדן רегистracיה		

הבעיה	סיבה אפשרית	פתרונות מומלץ
טופס ברגיסטרציה ראש סטיה אנכית חריגה הדפסה במדבקות אובדן רגיסטרציה	גילן הדפסה מלוכלך.	נקה את ראש הדפסה וgilil הדפסה. ראה תיקו 82 ראש הדפסה וgilil הדפסה בעמוד 82.
	מוביל המדיה אינו ממוקמים כהלה.	ודא שМОוביל המדיה מוקמו כראוי. ראה טעינת המדיה בעמוד 33.
	סוג המדיה לא הוגדר כהלה.	הגדיר את המדפסת לסוג המדיה הנכון (מרוחח/ חרץ, רציף או סימון).
	הmadia הוטענה שלא כהלה.	טען את המדיה כהלה. ראה טעינת המדיה בעמוד 33.
רגיסטרציה שגיאה/דילוג על מדבקות	הmadpeset לא כילה נכוון.	כайл את המדפסת. ראה coil חישני הסרט והmadia בעמוד 72.
	tabnit medbaka shgeya.	בדוק את tabnit medbaka ותקן אותה לפי הצורך.
מדבקה אחת עד שלוש מדבקות	gilil הדפסה מלוכלך.	נקה את ראש הדפסה וgilil הדפסה. ראה תיקו 82 ראש הדפסה וgilil הדפסה בעמוד 82.
	הmadia אינה עומדת בדרישות המפרטים.	השתמש במדיה העונה על דרישות המפרטים. ראה מפורט madia בעמוד 126.
סטיה אנכית במיקום ראש טופס	הmadpeset אינה מכילה.	כайл את המדפסת. ראה coil חישני הסרט והmadia בעמוד 72.
	gilil הדפסה מלוכלך.	נקה את ראש הדפסה וgilil הדפסה. ראה תיקו 82 ראש הדפסה וgilil הדפסה בעמוד 82.
תזוזה אופקית במיקום תמונהת המדבקה	המדבקות הקודמות לא נתלושו נכוון.	בעת תליית המדבקות, משורר לפני מטה ולשMAIL כר שפס התליה ישיע בחיתוך השכבה האחורי של המדבקה. משיכה לפני מעלה או מטה ולימין עשויה להסייע את המדיה לצדדים.
סטיה אנכית של התמונה או המדבקה	הmadpeset משתמש במדבקות לא רציפות אך מוגדרת למצב רציף.	הגדיר את המדפסת לסוג המדיה הנכון (מרוחח/ מערך, רציף או סימון) וכайл את המדפסת אם יש צורך. ראה coil חישני הסרט והmadia בעמוד 72.
	חייב המדיה אינו מכיל כהלה.	כайл את המדפסת. ראה coil חישני הסרט והmadia בעמוד 72.
סטיה אנכית חריגה הmadia או הסרט לא הוטענו כהלה.	gilil הדפסה מלוכלך.	נקה את ראש הדפסה וgilil הדפסה. ראה תיקו 82 ראש הדפסה וgilil הדפסה בעמוד 82.
	הגדרות (לחצני שינוי מצב) לא מתאימות של לחץ ראש הדפסה.	כוונן את לחץ ראש הדפסה כדי להבטיח תפקודיות נאותה. ראה כוונן לחץ ראש הדפסה בעמוד 76.
מדיה שאינה תואמת.	הmadia או הסרט לא הוטענו כהלה.	ודא שהmadia והסרט הוטענו כהלה. ראה טעינת הסרט בעמוד 49 ו טעינת המדיה בעמוד 33.
	מדיה שאינה תואמת.	חוובה להשתמש במדיה התואמת למפרט המדפסת. ודא שבין המדבקות יש מרוחחים או חריצים של 2 עד 4 מ"מ ושהמרקחים עקבאים. ראה מפורט madia בעמוד 126.

בעיות בסרט

הבעיה	סיבה אפשרית	פתרונות מומלץ
סרט קרווע		
סרט קרווע או מותך	הגדרת רמת השחור גובהה מדי.	<p>1. הדפס מספר מדבקות על-פי סעיף הערכתי איכות ברקוד בעמוד 96.</p> <p>2. במידת הצורך, כוונן ידנית את הגדרות רמת השחור ומהירות הדפסה.</p> <ul style="list-style-type: none"> הגדיר את רמת השחור הנמוכה ביותר שעדיין תספק איכות הדפסה טובה. אם תגדיר רמת השחור גובהה מדי, "תacen" שטמונה המדבקה לא תהיה ברורה, שפטי הברקוד לא י"סרךן" כהלה, שיוציאו חורי שריפה בסרט או בראש הדפסה יתבלה טרם זמן. בדרך-כלל, מהירות הדפסה אטית יותר תפיק איכות הדפסה טובה יותר. <p>לקבלת מידע כיצד לשנות את הגדרות רמת השחור ומהירות הדפסה, ראה הגדרות הדפסה בעמוד 58.</p> <p>3. נקה הייבט את ראש הדפסה. ראה נקוי ראש הדפסה וגליול הדפסה בעמוד 82.</p>
סרט מזוקם	הסרט מצופה בצדיו הלא נכון ואילו לאusable להשתמש בו במדפסת.	החלף את הסרט בסרט שמצופה בצדיו הנכון. לקבלת מידע נוספת ראה סרט בעמוד 10.
סרט מזוקם	הסרט לא הושען כהלה.	<p>טען את הסרט כהלה. ראה טעינת הסרט בעמוד 49.</p> <p>1. הדפס מספר מדבקות על-פי סעיף הערכתי איכות ברקוד בעמוד 96.</p> <p>2. במידת הצורך, כוונן ידנית את הגדרות רמת השחור ומהירות הדפסה.</p> <ul style="list-style-type: none"> הגדיר את רמת השחור הנמוכה ביותר שעדיין תספק איכות הדפסה טובה. אם תגדיר רמת השחור גובהה מדי, "תacen" שטמונה המדבקה לא תהיה ברורה, שפטי הברקוד לא י"סרךן" כהלה, שיוציאו חורי שריפה בסרט או בראש הדפסה יתבלה טרם זמן. בדרך-כלל, מהירות הדפסה אטית יותר תפיק איכות הדפסה טובה יותר. <p>לקבלת מידע כיצד לשנות את הגדרות רמת השחור ומהירות הדפסה, ראה הגדרות הדפסה בעמוד 58.</p>

פתרונות מומלץ	סיבה אפשרית	הבעיה
הגדר את לחץ ראש ההדפסה הנמוך ביותר שנדרש לצורך השגת איכות הדפסה טובה. ראה כונן לחץ ראש הדפסה בעמוד 76.	לחץ ראש הדפסה שגוי או לא-אחד.	
כונן את מוביל המדיה עד שיגע בשולי המדיה. אם פועלה זו לא פותרת את הבעיה, בדוק את לחץ ראש הדפסה. ראה כונן לחץ ראש הדפסה בעמוד 76. במידת הצורך פנה לטכני שירות.	המדיה אינה מוגנת כהלכה; נעה מצד לצד.	
ודא, במידת האפשר, שהם הותקנו כהלכה. במידת הצורך פנה לטכני שירות.	יתכן שרראש הדפסה או גליל הדפסה לא הותקנו כראוי.	
בעיות זהויות סרט		
<p>1. ודא שהסרט טען כהלכה כדי שיחיישן הסרטן יכול להזות אותו. מתחת לראש הדפסה, הסרט ציריך לעבור במסלול לאחר הסוף, בקרבת חומת האש של המדפסת. ראה טעינת הסרטן בעמוד 49.</p> <p>2. כיל את המדפסת. ראה כיל חישני הסרטן והמדיה בעמוד 72.</p>	<p>יתכן שהמדפסת יכולה ללא סרט או עם סרט שלא נתען כהלכה.</p>	<p>המדפסת אינה מזזה מתה הסרט נגמר.</p> <p>במצב העברה תרמית, המדפסת אינה מזזה את הסרט למורות שהסרט נתען כהלכה.</p>
<p>כיל את המדפסת. ראה כיל חישני הסרטן והמדיה בעמוד 72.</p>	<p>המדפסת לא יכולה עבר המבדקה והסרט שבו נעשה שימוש.</p>	<p>המדפסת מצינית שהסרט נגמר למורות שהסרט נתען כהלכה.</p>

בעיות תקשורת

פתרונות מומלץ	סיבה אפשרית	הבעיה
tabniot_hmdekaot_olah		
בדוק את הגדרות התקשורת של התוכנה או מנהל התקן ההפיסה (אם רלוונטי), לבדיקת החיבור. אולי תרצה להתקין מחדש את מנהל ההתקן של המדפסת, בהתאם להוראות המתווארות בנושא חיבור המדפסת להתקן בעמוד 15.	פרמטרי התקשורת שגויים.	בנייה מדבקה נשלחה למדפסת אך לא זהותה. הנורית DATA (נתונים) אינה מהבהבת.
ודא שתו הקידומת והחוט המפheid משתנים בפקודות <code>-SGD</code> הבאות. שנה את הערכים במידת הצורך. <code>! U1 getvar ! " " zpl.format_prefix</code> <code>"U1 getvar "zpl.delimiter ! "</code>	תו הקידומת והחוט המפheid שוגדים במדפסת אינם תואמים לאלו של בניית המדבקה.	בנייה מדבקה נשלחה למדפסת אך לא זהותה. הנורית DATA (נתונים) מהבהבת אך לא מתבצעת הדפסה.
בדוק את הגדרות התקשורת של המחשב. ודא שהן תואמות להגדרות המדפסת. אם הבעיה נמשכת, בדוק את בניית המדבקה.	נשלחים נתונים שגויים למדפסת.	
ודא שתבנית המדבקה תואמת להגדרות המדפסת.	מצב אמלציה פעיל במדפסת.	
hmdekaot_cbar_lamodfesot_kehala		
ודא שהגדרות בקרת הזרימה תואמות. בודק את אורך כבל התקשורת. קיבלת מידע על הדרישות ראה מפורט מושך התקשורת בעמוד 121.	הגדרות התקשורת הטורית שגויות.	בנייה מדבקה נשלחה למדפסת. מודפסות מספר מדבקות, אך המדפסת מילגת, מאבדת, אינה מכונת היבט או מעוותת את התמונה שעל המדבקה.
בודק את הגדרות התקשורת של התוכנה או מנהל התקן ההפיסה (אם רלוונטי).		

בעיות שונות

פתרונות מומלץ	סיבה אפשרית	הבעיה
יציאת מארח ה-USB אינה מזזה התקן USB		
השתמש בכונן USB בנפח TB 1 ומטה.	המדפסת תומכת כונן USB בנפח מרבי של TB 1.	המדפסת אינה מזזה התקן USB או אינה קוראת את הקבצים מהתקן USB המחבר ליציאת מארח USB.
אם התקן ה-USB שלך מציריך מקור מתוך חיצוני, וואו שהוא מחובר לספק כוח פעיל.	יתכן שהתקן ה-USB יצריר מקור מתוך חיצוני משלו.	
פרמטרי המדפסת לא נקבעו צפוי		
בדוק את תכניות המדבקות או את הגדרות בתוכנה שבה אתה משתמש לשילוח התכניות למדפסת. במידת הצורך עיין במדריך התכונות של ZPL, ZBI, Set#Get#Do Mirror, או WML או פנה לטכני שירות. עותק של המדריך ניתן בכתובת zebra.com/manuals	הגדרת קושחה או פקודות קושחה מונעת את יכולת לשנות את הפרמטר.	שינויים בהגדרות פרמטרים אינם נכנים לתפקיד או פרמטרים מסוימים שונים באופן לא צפוי.
שינוי כתובות IP		
אם שינוי כתובות ה-IP שמבצעת המדפסת גורם לך בעיות, פעל על-פי השלבים הבאים כדי להקצות כתובות IP סטטיות: 1. אתר אלו ערכיהם יש להקצות כתובות ה-IP, מסכת רשות המשנה והשער של שרת ההדפסה שלך (קווי, אלחוטי או שנייהם). 2. שנה את ערך פרוטוקול ה-IP המתאים לערך PERMANENT (קבועה). 3. שנה את הערכים של כתובות ה-IP, מסכת רשות המשנה והשער של שרת ההדפסה שלך לערכים הקבועים שלהם. 4. אפס את הרשות.	ההגדרות ברשות שלך גורמות לרשות להקצות כתובות IP חדשה לשרת ההדפסה אחריו שהמדפסת הייתה כבוייה לפחות זמן מסוים.	
לא ניתן להתחבר בחיבור קווי או אלחוטי.		

פתרונות מומלץ	סיבה אפשרית	הבעיה
אפס את הרשת.	חוובת לאפס את רשות המדפסת לאחר שינוי הערכים.	הזנתי את כתובות ה-IP, מסכת רשות המשנה והשער במדפסת שלי באופן ידני, אולם היא אינה מתחברת לרשות הקויה או האלחוטית שלי.
1. לחיבור אלחוטי, ציין את ערך ה-ESSID התואם לעריך שבו משתמש הנטב האלחוטי שלך, באמצעות פקודות ה-Set/Get או <code>!U setvar "wlan.essid" "value"</code> . כאשר "value" הוא ה-ESSID (לעתים מכונה SSID של רשת) עבור הנטב שלך. מבדקה עם פרטי בירית המחדל של הנטב נמצאת בגב הנטב. הערה: אם המידע שונה מפרטיו בירית המחדל, בדוק עם מנהל הרשת באיזה ערך ESSID להשתמש. 2. אם המדפסת עדיין אינה מתחברת, אפס את הרשת ואז כבה את המדפסת והדלק אותה מחדש.	ערך ESSID לא צוין.	
בעיות כיול		
1. הדפס מבדקת תצורת רשות וודא שהערכים של נוכנים. 2. בצע תיקונים לפי הצורך. 3. אפס את הרשת.	ESSID או ערך אחר לא צוינו כהלה.	כיוול אוטומטי נכשל.
ודא שהמדיה והסרט הוטענו כהלה. ראה טיעינת המדיה בעמוד 33 .	המדיה או הסרט לא הוטענו כהלה.	
כיוול את המדפסת. ראה כיוול חיישני הסרט והמדיה בעמוד 72 .	החיישנים לא זיהו את המדיה או הסרט.	
ודא שהחיישנים נקיים וממוקמים כהלה.	החיישנים מЛОקלרים או שאינם ממוקמים כראוי.	
הגדר את המדפסת לסוג המדיה הנכון (מרוחח/חריץ, רציפה או סימון).	סוג המדיה לא הוגדר כהלה.	
כיוול את המדפסת. ראה כיוול חיישני הסרט והמדיה בעמוד 72 .	המדפסת לא כיוולה למדיה שבנה עשה שימוש.	המדפסת מתיחסת למבדוקות לא רציפות כל מבדוקות רציפות.
הגדר את המדפסת לסוג המדיה הנכון (מרוחח/חריץ, רציפה או סימון).	המדפסת הוגדרה למדיה רציפה.	
המדפסת ננעלת		
הפעל מחדש את המדפסת. אם הבעיה לא נעלמת, פנה לטכני שירות.	כשל חשמלי פנימי או כשל בקשחה.	כל נוריות החיווי Dolkitot והמדפסת ננעלת.
	כשל בלוח הלוגיקה הראשי.	המדפסת ננעלת במהלך הפעלה.

טיפול במדפסת

אם תיתקל בבעיה בשימוש במדפסת, פנה לתמיכה הטכנית או התמיכה במערכות של המתקן שלך. אם קיימת בעיה במדפסת, הם יפנו אל Zebra Global Customer Support Center (מרכז התמיכה העולמי בלוקחות Zebra) בכתובת:

לפני שתפנה אל מרכז התמיכה העולמי בלוקחות Zebra, ודא שברשותך הפרטים הבאים:

- מספר סידורי של היחידה
- שם דגם או שם מוצר
- מספר גרסת קושחה

Zebra מגיבה לפניות בדואר אלקטרוני, טלפון או פקס, במסגרת מגבלות הזמן הקבועות בהסכם השירות. אם מחלוקת התמיכה הטכנית של Zebra אינה יכולה לפתור את בעיתך, יתכן שתצטרכ להחזיר את המוצר לצורכי טיפול ותקבל הנחיות מדיקות.

אם רכשת מוצר של Zebra משותף עסקית, Zebra, פנה לשותף עסקית זה לקבלת תמיכה.

שליחה של המדפסת

אם תהיה חייב לשלוח את המדפסת:

1. כבה (0) את המדפסת ונתקן את כל הכללים.
2. הוצאה את כל פרטי המדיה, הסרט או עצמים רופפים מתוך המדפסת.
3. סגור את ראש ההדפסה.
4. ארוז בזהירות את המדפסת באירועה המקורי או באירוע חלופית תואמת כדי למנוע נזק במהלך המשלוח.

אם האירוע המקורי אבדה או נפגעה, ניתן לרכוש אירוע משלוח מ-Zebra.

חשוב: Zebra לא תהיה אחראית לנזקים שייגרם במהלך משלוח אם לא תשתמש מכל מאושר. משלוח היחידה בצורה לא נאותה עלול לגרום לפיקעת תוקף האחריות.



טרפם

סעיף זה מציג את המפרט הכללי של המדפסת, מפרט הדפסה, מפרט הסרט ומפרט המדיה.

מפרט כללי

גובה*	279 מ"מ (11.0 אינץ')	
רוחב	241 מ"מ (9.5 אינץ')	
אורוּךְ*	432 מ"מ (17 אינץ')	
משקל*	9.1 ק"ג (20 פאונד)	
טמפרטורה הפעלה	5°C עד 40°C (40°F עד 105°F)	העברה תרמית: 0°C עד 32°C (32°F עד 105°F)
אחסון	-40°C עד 60°C (-40°F עד 140°F)	העברה תרמית ישירה: 0°C עד 40°C (32°F עד 105°F)
לחות יחסית הפעלה	20% עד 85% ללא עיבוי	
אחסון	5% עד 85% ללא עיבוי	
זיכרון	32 MB זמין למשתמש (256 MB בנפח SDRAM)	64 MB זמין לינארי מבונה בנפח 256 MB (64 MB זמין למשתמש)

* הדגם הבסיסי כאשר מכסה המדיה סגור. הממדים והמשקל עשויים להשתנות בהתאם לתלות באפשרויות הנוספות.

מפרט חשמלי

להלן הערכים הטיפוסיים. הערכים הממשיים משתנים מיחידה ליחידה ומוספעים מגורמים שונים, כגון האפשריות המותקנות והגדרות המדפסת.

נתוני חשמל 100-240 VAC, 50-60 Hz	
צריכת חשמל — 120 VAC, 60 Hz	
זרם שטף שייא > 40A (חצי מהזור)	8A RMS
הספק במצב כבוי (W) Energy Star	0.12
הספק במצב שינה (W) Energy Star	3.43
הספק בהדפסה* (W)	57

73	הספק בהדפסה* (VA)
צריכת חשמל — 230 VAC, 50 Hz	
שיא > 90A 15A RMS (חצי מחזור)	זרם שטף
0.27	הספק ב מצב כבוי Energy Star (W)
3.39	הספק ב מצב שינוי Energy Star (W)
59	הספק בהדפסה* (W)
68	הספק בהדפסה* (VA)


* הדפסת מדבקות בדיקה עצמאית במצב PAUSE (השהייה) ב מהירות של ספ. 6 עם מדבקות 6x4 אינץ' או 6.5x4 אינץ', רמת שחרור 10 ומידת העברת תרמית ישירה.

מפורט כבל החשמל

יתכן שהאריזה כולל כבל חשמלי, וזאת בהתאם לאופן שבו המדפסת הוזמנה. אם לא כלל כבל, או אם הכבול שנכלל לא מתאים לדרישותך, עיין במידע הבא.

זיהירות – נזק למוץ: כדי לשמר על בטיחות המפעיל והציוד, יש להשתמש בכבל חשמל מאושר בעל שלושה מוליכים המתאימים לאזרור או למיניה בה משתמשים בכך. כבל זה חייב להשתמש במחבר IEC 320 נקבה ובתקע חשמל מוארך בעל שלושה פינים המתאימים לאזרור בו משתמשים בכך.

איור 19 מפרט כבל החשמל



תקע חשמל המתאים למיניתך – תקע זה חייב לשאות את סימן האישור של לפחות אחד מארגוני הבטיחות הבינלאומיים המוכרים (ראה איור 20 סמל אישור של ארגוני בטיחות בינלאומיים בעמוד 120). הרכחיו לחבר את הארץת המאוזן כדי להבטיח את שימוש בטיחותי ולהפחית הפרעות אלקטромגנטיות.	1
cabel HAR בעל שלושה מוליכים או כבל אחר המאושר לשימוש במדינתך.	2
מחבר IEC 320 – תקע זה חייב לשאות את סימן האישור של לפחות אחד מארגוני הבטיחות הבינלאומיים המוכרים (ראה איור 20 סמל אישור של ארגוני בטיחות בינלאומיים בעמוד 120).	3
אורך ≥ 3 מ' (9.8 רגל). דירוג A, 10 VAC, 250 VAC.	4


איור 20 סמלים אישור של ארגוני בטיחות בינלאומיים



מפורט ממוקם התקשרות

פרק זה מתאר את המפרטים הסטנדרטי והאופציונלי.

איור 21 מיקום ממוקם התקשרות



אפשרות יציאת תקשורת אלחוטית	1
שרות הדפסה Ethernet קווי (חיצוני)	2
יציאה מארח USB	3
שרות הדפסה Ethernet קווי (פנימי)	
יציאה טורית	
ממשק נתונים 2.0 USB	

הערה: האחוריות לספק את כל כבלי הנטונים של היישום חלה עליך. מומלץ להשתמש בתפסי שחרור מתא כבל.



כבלי Ethernet אינם דורשים סיוך, אולם יש לדאוג לסיוך ולהתקנה של מגני מחברים עשויים ממתכת או המכילים מתכת עבור כל כבלי הנטונים האחרים. כבלי נתונים שאינם מסוכנים עלולים לגרום לפליות קרינה מוגברות אשר חריגות מהרמות שמתירות רשיות החוק.

כדי למנוע את קליטת הרעים האלקטרוניים מהcabl:

- הקפד שכבלי הנטונים יהיו קצרים ככל שניתן.
- אל תאגד כבלי נתונים בצורה הדוקה לכבל מתח.
- אל תקשור כבלי נתונים למובילים של כבלי מתח.

חיבורים סטנדרטיים

מדפסת זו תומכת בחיבורים סטנדרטיים שונים.

ממשק נתונים USB 2.0

- אורך הcabל המרבי הוא 5 מטר (16.4 רגל).
- לא נדרש הגדרת תצורה נוספת.

מגבליות ודרישות
חיבורים ותצורה

ממשק נתונים טורי RS-232/C

- עד 2400 מפרט
- זוגיות, סיביות/תו
- 7 או 8 סיביות נתונים
- נדרש פרוטוקול לחיצת יד XON-XOFF או RTS/CTS.
- 750mA במתוח של -5V מפיינים 1 ו-9.

מגבליות ודרישות
חיבורים ותצורה

- חוובה להשתמש בכבל מודם מסוג B (חיבור אותות מוצלב) כדי להתחבר למדפסת, או בהתאם למסוג B נח כאשר משתמשים בכבל מודם גיל.
- אורך הcabל המרבי הוא 15.24 מטר (50 רגל).
- "תיכון שתצטרכר לשנות את הפרמטרים של המדפסת כדי שיתאימו למחשב המארח.

קצב הבאוד, מספר סיביות הנתונים והעכירה, בדיקת הזוגיות ובקרת ה-/XON/XOFF או ה-DTR חייבים להיות תואמים לאלה של המחשב המארח.

חיבורים ותצורה

שרת הדפסה קווי 10/100 (פנימי)

אפשרות Ethernet זו, הזמינה כסטנדרט-b-Net, מאחסנת במדפסת מידע על תצורת הרשת. חיבור Ethernet אופציוני מאחסן את פרטי התצורה בלוח שרת הדפסה נשלף, שנitin לשיתפו בין מדפסות.

- הכרחי להגדיר את המדפסת לשימוש ברשת התק绍ת המקומית (LAN).
- ניתן להתקין שרת הדפסה קווי שני בחריז האפשרויות התחתון.

מגבליות ודרישות

לקבלת הוראות על הגדרת התצורה עין-ב-Wired and Wireless Print Servers User Guide zebra.com/manuals (ZebraNet). מדריך זה זמין בכתבובת ואלחותיים של ZebraNet

חיבורים ותצורה

(Low Energy) BTLE-Bluetooth

התקנים ניידים רבים יכולים ליצור תקשורת עם המדפסת ברדיו של 9.1 מטר (30 רגל) מהמדפסת.

מגבליות ודרישות

עין-ב-Bluetooth User Guide (Zebra Bluetooth User Guide) (מדריך למשתמש ב-Bluetooth של Zebra) לקבלת הוראות ספציפיות כיצד להגדיר את תצורת המדפסת לשימוש בluetooth. מדריך זה זמין בכתבובת zebra.com/manuals.

חיבורים ותצורה

יציאת מארח USB

ניתן לחבר רק התקן אחד ליציאת מארח ה-USB. לא ניתן לחבר התקן שני על ידי חיבורו ליציאת USB של התקן אחר, ולא ניתן להשתמש במתאים לפיזול יציאת מארח USB במדפסת באופן שיאפשר לחבר יותר מהתקן אחד בכל זמן נתון.

לא נדרש הגדרת תצורה נוספת.

מגבלות ודרישות

חיבורים ותוכנה

חיבורים אופציונליים

המדפסת תומכת באפשרויות הקישוריות הבאות.

שרת הדפסה אלחוטי

- ראאה [מפרט תקשורת אלחוטית](#) לקבלת פרטיים.
- אפשר להדפיס באמצעות המדפסת מכל מחשב ברשות תקשורת מקומית אלחוטית (WLAN).
- אפשר ליצור תקשורת עם המדפסת דרך דפי האינטרנט של המדפסת.
- הכרחי להגדיר את המדפסת לשימוש ברשות תקשורת המקומית האלחוטית.
- ניתן להתקנה רק בחרייך האפשרויות העליון.

מפרט

מגבלות ודרישות

לקבלת הוראות על הגדרת התצורה עיין ב-[Print Servers User Guide](#) (מדריך למשתמש בשירות הדפסה קווין ואלחוטיים של ZebraNet) (zebra.com/manuals). עותק של מדריך זה זמין בכתובות

חיבורים ותוכנה

שרת הדפסה Ethernet קווי 100/10 (חיצוני)

עם אפשרות Ethernet זו של ZebraNet תוכל לתוכנת בשרת הדפסה מידע על תצורת הרשות, שנייה יהיה לשטפו בין מדפסות. חיבור ה-Ethernet הסטנדרטי מאחסן את המידע על התצורה במדפסת עצמה.

מפורט תקשורת אלחוטית**פרטי אנטנה**

- סוג = מעקב, שבח אנטנה Bi -3.7dBi
- סוג = רב-כיוונית, שבח אנטנה Bi 5dBi @ 5GHz ;3dBi @ 2.4GHz

מפורט תקשורת אלחוטית ו-Bluetooth

802.11 a/n 5.47- ,5.25–5.35 GHz ,5.15–5.25 GHz • 5.725 GHz • (QPSK-1 BPSK עם QAM-64-1 OFDM (16-QAM • הספק ת"ר (EIRP 17.89 dBm •	802.11 b 2.4 GHz • (CCK-1 DQPSK ,DSSS (DBPSK • הספק ת"ר (EIRP 17.77 dBm •
802.11 ac 5.47- ,5.25–5.35 GHz ,5.15–5.25 GHz • 5.725 GHz • (QPSK-1 BPSK עם QAM-64-1 OFDM (16-QAM • הספק ת"ר (EIRP 13.39 dBm •	802.11 g 2.4 GHz • (QPSK-1 BPSK עם QAM-64-1 OFDM (16-QAM • הספק ת"ר (EIRP 18.61 dBm •
(Bluetooth Low Energy (LE 2.4 GHz • (GFSK (Bluetooth Low Energy • הספק ת"ר 2.1 dBm •	802.11 n 2.4 GHz • (QPSK-1 BPSK עם QAM-64-1 OFDM (16-QAM • הספק ת"ר (EIRP 18.62 dBm •

מפורט הדפסה

		חולצת הדפסה	
dpi 203 (נקודות באינץ') (8 נקודות/מ"מ).	dpi 300 (12 נקודות/מ"מ)		
51 מ"מ עד 254 מ"מ במרוחים של 25.4 מ"מ אינץ' עד 10 אינץ' במרוחים של 1 אינץ'	2.0	203 dpi	מהירות הדפסה קבועות (לשנייה) הניתנות לתכונות
51 מ"מ עד 152 מ"מ במרוחים של 25.4 מ"מ אינץ' עד 6 אינץ' במרוחים של 1 אינץ'	2.0	300 dpi	
0.125 מ"מ x 0.125 אינץ' x 0.0049 (0.0049)	0.084 אינץ' x 0.0039 (0.0033)	203 dpi 300 dpi	גודל נקודה (נומינלי) (רוחב x אורכו)
104 מ"מ (4.09 אינץ')			רוחב הדפסה מרבי
3988 מ"מ (157 אינץ')	1854 מ"מ (73 אינץ')	203 dpi 300 dpi	אורך הדפסה רציפה מרבי*
50 עד 5 mil	33 mil 3.3	203 dpi 300 dpi	ממד (X) של מודול ברכוז
2.5 מ"מ ± 1.016 מ"מ 0.10 אינץ' ± 0.04 אינץ'			מיקום נקודת ראשונה (نمוך מהשולים הפנימיים של המדיה)
± 1 מ"מ (± 0.039 אינץ') במדידה לא-רציפה	אנכית		סימולט רגיסטרציה מדיה**
± 1 מ"מ (± 0.039 אינץ') בಗיליל מדיה	אופקית		

* אורכי המדבקות המksamליים מושפעים מערך התקורה של הקושחה והאפשרויות הנבחנות.

** רגיסטרציה המדיה ואורך המדבקות המינימלי מושפעים מסוג ורוחב המדיה, סוג הסרטן ומהירות הדפסה. אופטימיזציה של גורמים אלה משפרת את הביצועים. Zebra ממליצה תמיד לעורר בדיקות לאישור ההתאמה לישומים.

מפרט מדיה

אורך מדבקה*	
מינימום* (תליה)	17.8 מ"מ (0.7 אינץ')
מינימום* (קילוף)	12.7 מ"מ (0.5 אינץ')
מינימום* (חיתוך)	25.4 מ"מ (1.0 אינץ')
מקסימום**	991 מ"מ (39 אינץ')
מינימום	19 מ"מ (0.75 אינץ')
מקסימום	114 מ"מ (4.5 אינץ')
מינימום	0.076 מ"מ (0.003 אינץ')
מקסימום	0.25 מ"מ (0.010 אינץ')
ליבת 76 מ"מ (3 אינץ')	203 מ"מ (8 אינץ')
ליבת 25 מ"מ (1 אינץ')	152 מ"מ (6 אינץ')
מינימום	2 מ"מ (0.079 אינץ')
מעודף	3 מ"מ (0.118 אינץ')
מקסימום	4 מ"מ (0.157 אינץ')
גודל חרץ כרטיס/תגית (רוחב x אורך)	6 מ"מ x 3 מ"מ (0.25 אינץ' x 0.12 אינץ')
קוטר חור	3.18 מ"מ (0.125 אינץ')
מיקום חרץ או חור	3.8 מ"מ (0.15 אינץ')
ממורכד מקופה המדיה הפנימי)	57 מ"מ (2.25 אינץ')
צפיפות, ביחסות צפיפות אופטית (ODU) (סימן שחור)	1.0 ODU <
צפיפות מדיה מרבית	0.5 ODU ≥
חישון העברת מדיה (מיקום קבוע)	11 מ"מ (7/16 אינץ') מהשלולים הפנימיים
מיקום סימן שחור	עד 11.5 מ"מ (0.098 עד 0.453 אינץ')
רוחב סימן שחור	≤ 9.5 מ"מ (≤ 0.37 אינץ')
מיקום סימן שחור (משולי המדיה פנימה)	1 מ"מ (0.04 אינץ')
צפיפות סימן שחור	< ODU 1.0 (יחסות צפיפות אופטית)
צפיפות מדיה מרבית	0.3 ODU

* גנטיציות המדיה ואורך המבדקות המינימלי מושפעים מסוג ורוחב המדיה, סוג הסרט ומחרות ההדפסה. אופטימיזציה של גורמים אלה משפרת את הביצועים. Zebra מליצה תמיד לעור בדיקות לאישור ההתאמה לישומים.

**** אורי הmdbקוט המקסימליים מושפעים ממערכות התקורה של הקושחה והאפשרויות הנבחרות.**

מפרט הסרט

לצורך אפשרות העברת התרומות נדרש סרט, אשר חייב להיות מצופה לצד החיצוני. לקבלת מידע נוספת נספּ ראה סרט בעמוד 10.

טרפם

רוחב סרט* מינימום מקסIMUM	40 מ"מ (1.57 אינץ') 110 מ"מ (4.33 אינץ')
אורך סרט מקסימלי	450 מ' (1476 רגל)
גודל גליל סרט מקסימלי קווטר פנימי של ליבת סרט	81.3 מ"מ (3.2 אינץ') 25 מ"מ (1 אינץ')

* ממליצה להשתמש בסרט שרוחבו לכל הჭות כרוחב המדיה, כדי להגן על ראש הדפסה מפני שחיקה.

סיכון זולין

אלפאנומי

מצין אותיות, ספרות ותווים כגון סימני פיסוק.


הזנה לאחרור

כאשר המדפסת מושכת את המדיה והסרט (אם קיימן) לאחרור המדפסת, כך שתחלת המדבקה שעליה תבוצע הדפסה תמוקם כראוי מאחוריו ראש הדפסה. ההזנה לאחרור מתרחשת בעת הפעלת המדפסת במצב תלייה ואפליקטור.

ברקואד

קוד המאפשר ליצג תווים אלפאנומריים סדרת קווים סמוכים בעוביים שונים. קיימות סכבות קוד רבות שונות, כגון קוד מוצר אוניברסלי (UPC) או Code 39.

מדית סימן שחורה



מדיה עם סימני ריגistration המופיעים על הצד התיכון של מדית הדפסה, שמשמשים לחוioי תחילת מדבקה עavor הדפסת. חישון המדיה הרפלקטיבי הוא לרוב האפשרות הנבחרת לשימוש עם מדית סימן שחורה. השווה למדיה רציפה בעמוד 129 או למדית מרוח/[חץ](#) בעמוד 131.

כiol (של מדפסת)

תהליך שבו המדפסת מגדרה חלק מהמידע הבסיסי שנדרש לצורך הדפסה מודבקת עם שילוב מסוים של [זהב](#) בעמוד 132 ו-[סרט](#) בעמוד 134. כדי לעשות זאת, המדפסת מזינה כמה מסויימת של מדיה וסרט (אם משתמשים בו) דרך המדפסת, וחשה אם להשתמש בשיטת הדפסה [העברית תרמות ישירה](#) בעמוד 130 או [העברית תרמית](#) בעמוד 136, וגם (אם משתמשים במדיה לא-רציפה בעמוד 133) את אורך המדבקות או התגים הבודדים.

שיטת איסוף


בחור שיטת איסוף מדיה שתואמת לאפשרויות המדפסת שלך. הבחירה כוללת תליישה, קילוף, יחידת חיתוך ולילה לאחר. הוראות הטעינה הבסיסיות של המדיה והסרט זהות עברו כל שיטות האיסוף עם מספר שלבים נוספים הנדרשים לשימוש באפשרויות כלשהן לאיסוף המדיה.

צורה

תוצרת המדפסת היא קבוצה של פרמטרי פעולה הספרטיים לשימוש במדפסת. חלק מהפרמטרים נתונים לבחירת המשמש, בעוד אחרים תלויים באפשרויות המותקנות ובמצב הפעלה. את הפרמטרים ניתן לבחור באמצעות מתג לתוכנת דרך לוח הבדיקה או להזיד כפקודות ZPL. ניתן להדפיס מזבוקת צורה שתשמש לעון, ובזה פירוט של כל הפרמטרים הנוכחים על המדפסת.

מדיה רציפה

מדית מזבוקות או תגיוט שאין בה מרוחים, חורים, חריצים או סימנים שחורים המצינים הפרדת מזבוקות. המדיה היא פיסת חומר אחת הכרוכה כגליל. תוכנה זו מאפשרת להדפיס את התמונה בכל מקום על המזבוקה. לעיתים משתמשים ביחידת חיתוך כדי להפריד את המזבוקות או הקבלות הבזבוזות.



בדרכ-כלל, המדפסת משתמשת בחישון טרנסמייסיבי (מרוח) כדי לזהות מתי המדיה נגמרה. השווה [למדית סימן שחור](#) בעמוד 128 או [למדית מרוח/חרץ](#) בעמוד 131.

קוטר ליבה

הקוטר הפנימי של ליבת הקרטון במרכז גליל המדיה או הסרט.

אבחן

מידע על פונקציות המדפסת שאין עובדות ומשמש לפתרון בעיות במדפסת.

מדית חיתוך

סוג מדית מזבוקות בש המזבוקות הבודקות דבקות לניר המגן של המדיה. המזבוקות עשויות להיות צמודות זו לזו או מופרדות במרוח קטן. בדרך כלל, החומר סביר המזבוקות הוסר. (ראה [מדיה לא-רציפה](#) בעמוד 133).


העברה תרמית ישירה

שיטת הדפסה בה ראש הדפסה מפעיל לחץ ישיר על המדיה. חימום רכיבי ראש הדפסה גורם לשינוי הצבע של ציפוי רגש לחום על המדיה. חימום סלקטיבי של רכיבי ראש הדפסה כאשר המדיה חולפת על פניו מאפשר הדפסת תמונה על המדיה. בשיטת הדפסה זו אין צורך בסרט. השווה זאת עם [העברה תרמית בעמוד 136](#).

מדיה בעברה תרמית ישירה

מדיה המוצפفة בחומר שmagib לישום חום ישיר מראש הדפסה לצורך הפקת תמונה.

מדיה בקיפול מניפה



מדיה לא-רציפה שmagia מקופלת במעורם מלכני ובתבנית קו שבור ('זאגג'). מדיה בקיפול מניפה יכולה להיות [מדיה מרוחה/חרוי](#) בעמוד 131 או [מדיה סימן שחור](#) בעמוד 128, ככלומר להשתמש בסימונים שחורים או בחריצים כדי לעקוב אחר מיקום תבנית המדיה. למדיה בקיפול מניפה יכולה להיות הפרדת מדבקות זהה לו של מדיה לא-רציפה בגליל. הפרדה יכולה להיות בקיפולים עצם או בקרבתם. השווה זאת עם [מדית גליל](#) בעמוד 135.

קושחה

מונח המשמש לציין תוכנית הפעלה של המדפסת. תוכנית זו מורדת למדפסת מחשב מארח ומוחסנת ב[זיכרון הבוק](#) בעמוד 130. בכל פעע שמודלים את המדפסת, תוכנית הפעלה זו מתחילה לפעול. תוכנית זו קובעת מתי להזין [מדיה](#) בעמוד 132 קדימה או אחרת ומתי להדפיס נקודה על מדית מדבקה.

זיכרון הבוק


[זיכרון לא נדי](#) ששומר את המידע המוחסן במצב מגן גם ללא חיבור למחשב. איזור זיכרון זה משמש לאחסן את תוכנית הפעלה של המדפסת. יכול לשמש גם כדי לאחסן גופנים, תכניות גראפיות ותבניות מדבקות שלמות שניתנו להוסיף למדפסת באופן אופציוני.

גוף

ערכה מלאה של תוים [אלפאנומרי](#) בעמוד 128 בסגנון צורה אחד. מספר דוגמאות: CG Times™, CG Triumvirate, Bold Condensed™.

מדית מרוח/חרץ

מדיה הכוללת הפרדה באמצעות חרץ או חור, המציגת היכן לבנית מדבקה/הדפסה מסתיתית ומתחילה חדשה.



השווה למדית סימן שחורה בעמוד 128 או למדיה רציפה בעמוד 129.

סדי (איןץ' בשנייה)

המהירות שבה המדבקה או התגית מודפסת. רובות מהמדפסות של Zebra יכולות להדפיס במהירות של סופ' עד 14 ips.

mdbka

פיסת נייר, פלסטיק או חומר אחר בעל גב דבוק שnitן להדפס עלייה מיידע. למדבקה לא-רציפה יש אורך מוגדר, בניגוד למדבקה או קבלת רציפה, שאורכיהן עשויים להשתנות.


השכבה האחוריית של המדבקה (נייר המגן)

החומר אליו מוצמדות המדבקות במהלך הייצור, ואשר נזרק או ממוחזר.


סוג מדבקה

המדפסת מזזה את סוגי המדבקות הבאים.

רציפה



מרוח/חרץ



LED (דיאודה פולטת אור)

נורות חיוויים מצבים מסוימים של המדפסת. כל נורת LED יכולה להיות כביה, דולקת, או מהבהבת, בהתאם לתכונה המনוטרת.

מדיה ללא נייר מגן

מדיה ללא נייר מגן אינה משתמשת בנייר מגן כדי למנוע הדבקה של שכבות גליל המדבקות זו לזו. היא קרוכה סביב גלי סרט, כאשר הצד הדבק של שכבה אחת נמצא במצאו עם המשטח הלא-דבק של זו שמתוחת לה. המדבקות הבודדות עשויות להיות מופרדות על-ידי חירור (פרופרציה) או חיתוך. מכיוון שאין נייר מגן, ניתן שתיהיה אפשרות להכניס יותר מדבקות בגליל, מה שהקטין את הצורך בהחלפה מדיה של המדיה. מדיה ללא נייר מגן נחשבת לאופציה יידידותית לשימושה מכיוון שלא מתבצע נייר מגן, והעלות למדקקה יכולה נמוכה כתוצאה משמעותית ביחס למדקקות רגילים.

מדיות סימון

ראה [מדית סימן שחורה](#) בעמוד 128.

מדיה

החומר שעליו המדפסת מדפיסה את הנתונים. דוגמאות לסוגי מדיה: תגיוט, מדבקות חיתוך, מדבקות רציפות (עם או בלי נייר מגן למדיה), מדיה לא-רציפה, מדיה בקיפול מניפה ומדית גלי.

חישון מדיה

חישון זה נמצא מאחורי ראש ההדפסה כדי לזהות הימצאות מדיה, ובמקרה של [מדיה לא-רציפה](#) בעמוד 133 את מיקום הרשת, החור או החרצים המשמשים לציין התחלתה של כל מדבקה.

مثالה הזנת מדיה

זרוע נייחת התומכת בגליל המדיה.


מדיה לא-רציפה

מדיה הכללת חיוי המציג היכן תבנית מדבקה/הדפסה מסתיתית ומתחילה חדשה. **מדית מרוח/חרץ** בעמוד 131 ו-**מדית סימן שחורה** בעמוד 128 הם סוגים של מדיה לא-רציפה. (השווה לעומת **מדיה רציפה** בעמוד 129.)

מדית גליל לא-רציפה בדרך כלל מגיעה בצורה מדבקות עם גב דביך או ניר מגן. התגיות (או הכרטיסים) מופרדות בחירות.

המעקב אחר או בקורת המיקום של מדבקות או תגיות בודדות הבודדות מתבצעים באחთ או יותר מהשיטות הבאות:


- מדית רשת יוצרת הפרדה בין המדבקות באמצעות מרוחים, חורים או חריצים.



- מדית קו שחור משתמשת בקווים שחורים מודפסים מראש על-גב המדיה כדי לסמן את הפרדת המדבקות.



- מדיה מחוררת כוללת חורים — כדי לאפשר להפריד בקלות בין המדבקות או התגיות — בנוסף לקו בקורת המיקום, החרים, או מרוחות המדבקות.



זכרון לא נדייף

זיכרון אלקטרוני השומר על הנתונים גם כשהמדפסת אינה מחוברת למחשב.


מדיה מחורצת

סוג של מדית תגיות הכללת אזור חיתוך שהמדפסת יכולה לחתות כסיימון תחילת מדבקה. לרוב זהו חומר כבד יחסית ודמיי קרטון, אשר נחתך או נתלש מהתגית הבהא. ראה **מדית מרוח/חרץ** בעמוד 131.

מצב קילוף

מצב הפעלה שבו המדפסת מקלפת מדבקה מודפסת מהשכבה האחראית שלה ומאפשרת למשתמש להסירה לפני שתודפס מדבקה נוספת. הדפסה תושה עד שהמדבקה תוסר.

מדיה מחוררת (עם פרפורציה)



מדיה הכוללת חירור שמאפשר להפריד בקלות בין המדבקות או התגיות. יתכן שהמדיה תסמן גם בקווים שחורים או בצורות הפרדה אחרות בין המדבקות או התגיות.

מהירות הדפסה

המהירות בה מתבצעת הדפסה. במדפסות העברת תרמית, מהירות זו מבוטאת במונחים של [סקו \(אינץ'](#) [בשניה](#)) בעמוד 131.

סוג הדפסה

סוג הדפסה מצין אם סוג [המדיה](#) בעמוד 132 שבשימוש שמייב [סרט](#) בעמוד 134 לצורך הדפסה. [העbara תרמית](#) בעמוד 136 מצריכה סרט, בעוד [מדיה העbara תרמית ישירה](#) בעמוד 130 אינה מצריכה.

שחיקת ראש הדפסה

ירידת האיכות של משטח ראש הדפסה / או רכיבי ראש הדפסה במהלך הזמן. חום וחיכוך עשויים לגרום לשחיקת ראש הדפסה. לכן, כדי להאריך למקסימום את משך חי' ראש הדפסה, השתמש בהגדלת רמת השחור הנמוכה ביותר (נקראת לעיתים טמפרטורת צריבה או טמפרטורת ראש) ובלחץ ראש הדפסה הנמוך ביותר שנדרשים להפקת איכות הדפסה טובה. בשיטת הדפסה [העbara תרמית](#) בעמוד 136, השתמש [בסרט](#) בעמוד 134 ברוחב המדיה או רחב יותר, כדי להגן על ראש הדפסה ממשטח מדיה גס.

קבלה

קבלה היא תדפיס באורך משתנה. דוגמה לקבלה היא המסמרק המשמש בחניונות קמעוניות, שבו כל פריט שנרכש מופיע בשורה נפרדת של התדפיס. לכן, ככל שרוכשים יותר פריטים, קר הקבלה תריה ארוכה יותר.

רגיסטרציה

ישור של הדפסה ביחס לחלק העליון (אנכי) או הצדדים (אופקי) של מדבקה או תגית.

סרט

הסרט הוא רצועה דקה המצופה מצד אחד בשעווה, שرف או שעווה המעורבת בשurf (הנקאים בדרך כלל "דיו"), המועברים למדיה בתהליך [העbara התרמית](#). הדיו מועבר למדיה כאשר הוא מוחם על ידי רכיבים קטנים בתוך ראש הדפסה.


הסרט נמצא בשימוש רק בהדפסה בשיטת העברת תרמית. **מדית העברת תרמית ישירה** אינה משתמש הסרט. כאשר משתמשים הסרט, הוא חיב להוות ברוחב המדיה הנמצאת בשימוש או רחוב ממנה. אם הסרט יהיה צר יותר מהמדיה, חלקים מראש ההדפסה לא יהיו מוגנים וייהו חשופים לבלי מוקדם. בגין הסרטים של Zebra יש ציפוי ש מגן על ראש ההדפסה מפני שחיקה.

קימוט הסרט


קימוט של הסרט, שנגרם כתוצאה מיישור לא נאות או מליחץ לא נאות על ראש ההדפסה. הקימוט עשוי לגרום לחורים בהדפסה /או לכrica לא אחידה של הסרט המשומש. יש לפעול על-פי נוהלי הכוון כדי לתקן מצב זה.

מדית גלייל

מדיה המספקת כשהיא כרוכה על ליבה (העשה בדרך כלל מקרטון). יכולה להיות רציפה (ללא הפרדה בין המדבקות)



או לא רציפה (עם סוג מסוים של הפרדה בין המדבקות).



השוואה זאת עם [מדיה בקיפול מניפה](#) בעמוד 130.

חומרים מתכליים

מוני כללי למדיה ולסרט.

סימבולוגיה

מוני שלרוב נמצא בשימוש בהקשר של ברקודות.

מדית תגיות

מדיה שאינה כוללת שכבה אחורית דביקה, אך כן כוללת חור או חרץ שמאפשרים לתלות את התגיות על עצם כלשהו. התגיות עשוות בדרך כלל מקרטון או מחומר עמיד אחר, ולרוב מופרדות באמצעות חירור. מדית התגיות יכולה להיות בגלילים או בקיפול מניפה. (ראה [מדית מרוחה/חריעי](#) בעמוד 131).

מצב תליה

מצב הפעלה שבו המשתמש תולש ידנית את המדבקה או התגית מהמדיה הנותרת.

העברה תרמית

שיטת הדפסה בה ראש הדפסה לוחץ סרט המצופה בדיו או בשרכ' כנגד המדיה. חימום רכיבי ראש הדפסה גורם להעברת הדוי או השרכ' אל המדיה. חימום סלקטיבי של רכיבי ראש הדפסה כאשר המדיה והסרט חולפים על פניו.

השווא זהה עם [העברה תרמית ישירה](#) בעמוד 130.

חור

מקום שבו הדפסה הייתה אמורה להתבצע אך לא בוצעה עקב מצב שגיאה, כגון סרט מקומט או רכיבי ראש הדפסה פגומים. חור יכול לגרום לקריאת שגיאה של סמל ברקע מודפס או לא-יכולת קריאת.

