

Impresoras Zebra relacionadas con la retirada voluntaria de unidades de fuentes de alimentación

Si el número de modelo de su impresora contiene cualquiera de los siguientes, debe verificar la fuente de alimentación con la lista de retirada: AP, BR, CN, GC, GK, GX, GT, H, HC, J, LP, P, PS, R, SC, T, Thermal, TLP, WM, ZP, ZXP.

- APCE-1, APCS-1, APES-1, APS-1
 - BR100i, BR110i, BR120i
 - CN100i, CN110i, CN120i
 - GC420d, GC420t
 - GK420d, GK420t
 - GK888-DT, 888-DT, GK888-TT, 888-TT
 - GX420d, GX420t, GX42S
 - GX430d, GX430t
 - GT800, GT810, GT820, GT830
 - HC100
 - H 2824-Z, H 2844-Z
 - J100i, J110i, J110m, J120i
 - LP 2824, LP 2824-Z, LP 2824 Plus, LP 2824 Plus CVS
 - LP 2844, LP 2844-AP, LP 2844 e, LP-2844 L, LP-2844 Le, LP-2844-P, LP 2844ps, LP 2844-Z
 - LP 3842, LP 3842 SP, LP 3844-Z, LP384Z
 - P100i, P110i, P110m, P120i
 - PS4000
 - R2844, R2844-Z, 2844-R
 - R402
 - T208M, T212M
 - Thermal 2844, Thermal 2844 ATP, 2844 ATP, Thermal 2844 e, Thermal 2844 L, Thermal 2844 Le
 - TLP 2824, TLP 2824-Z, TLP 2824 Plus, TLP 2844, TLP 2844-P, TLP 2844-Z
 - TLP 3824, TLP 3842, TLP 3844-Z
 - WM120i, SC120i
 - ZP450, ZP450 ctp
 - ZP455, ZP455 atp, ZP455 ctp
 - ZP500, ZP500 EPL, ZP500 ZPL, ZP500 Plus, ZP500 Plus EPL, ZP500 Plus ZPL
 - ZP505, ZP505 EPL
 - ZP550
 - ZXP Series 1, ZXP Series 3, ZXP Series 3C
- (Actualizado en junio de 2018)*

Para confirmar que su impresora sea una de las impresoras afectadas, verifique la etiqueta de fabricación que se encuentra debajo o detrás de la impresora. Si la etiqueta marca que el fabricante es Zebra Technologies, use el formulario de validación en el sitio web de la retirada para confirmar completamente que su fuente de alimentación esté afectada.

