

# 電源装置の自主リコールに関連する Zebra プリンタ

お客様のプリンタのモデル番号に下記のいずれかを含む場合、電源装置のリコールの確認が必要です。AP、BR、CN、GC、GK、GX、GT、H、HC、J、LP、P、PS、R、SC、T、Thermal、TLP、WM、ZP、ZXP

- APCE5-1、APCS-1、APES-1、APS-1
- BR100i、BR110i、BR120i
- CN100i、CN110i、CN120i
- GC420d、GC420t
- GK420d、GK420t
- GK888-DT、888-DT、GK888-TT、888-TT
- GX420d、GX420t、GX42S
- GX430d、GX430t
- GT800、GT810、GT820、GT830
- HC100
- H 2824-Z、H 2844-Z
- J100i、J110i、J110m、J120i
- LP 2824、LP 2824-Z、LP 2824 Plus、LP 2824 Plus CVS
- LP 2844、LP 2844-AP、LP 2844 e、LP-2844 L、LP-2844 Le、LP-2844-P、LP 2844ps、LP 2844-Z
- LP 3842、LP 3842 SP、LP 3844-Z、LP384Z
- P100i、P110i、P110m、P120i
- PS4000
- R2844、R2844-Z、2844-R
- R402
- T208M、T212M
- Thermal 2844、Thermal 2844 ATP、2844 ATP、Thermal 2844 e、Thermal 2844 L、Thermal 2844 Le
- TLP 2824、TLP 2824-Z、TLP 2824 Plus、TLP 2844、TLP 2844-P、TLP 2844-Z
- TLP 3824、TLP 3842、TLP 3844-Z
- WM120i、SC120i
- ZP450、ZP450 ctp
- ZP455、ZP455 atp、ZP455 ctp
- ZP500、ZP500 EPL、ZP500 ZPL、ZP500 Plus、ZP500 Plus EPL、ZP500 Plus ZPL
- ZP505、ZP505 EPL
- ZP550
- ZXP Series 1、ZXP Series 3、ZXP Series 3C

(2018年6月更新)

お客様のプリンタが影響を受けるプリンタであるかを確認・検証するには、プリンタの背面または底面のいずれかにある製造ラベルをご確認ください。ラベルに製造元として Zebra Technologies が記載されている場合、リコールウェブサイトにある確認・検証フォームを使用して、お客様の電源が影響を受けるかどうかを十分に確認してください。

