

# ZD421

## 热敏打印 桌面打印机



### 快速入门指南




Zebra Technologies | 3 Overlook Point | Lincolnshire, IL 60069 USA  
ZEBRA 和标志性的 Zebra 斑马头像是 Zebra Technologies Corp. 在全  
球许多司法管辖区内注册的商标。所有其他商标均为其各自所有者的  
财产。© 2023 Zebra Technologies Corp 和/或其子公司。

## ① 设置

### 重要说明

访问 [zebra.com/zd421d-info](https://zebra.com/zd421d-info) 并  
为您的打印机安装驱动程序。



在将打印机连接到计算机之前，必须先安装驱动程序，否则会导致问  
题。如果您基于 Microsoft Windows 的计算机未安装此打印机的驱动  
程序，请从 [zebra.com/zd421d-info](https://zebra.com/zd421d-info) 下载并进行安装，然后再继续。

## ② 拆下包装

打开包装后，应检查所有物品，确保没有缺失（如下所示）。



打印机



手册



USB 连接线



电源部件



电源线

❗ 不包含标签




## ③ 拆下包装（续）




将松开锁片滑动至前端 (1)，  
松开打印机盖。

打开打印机盖，  
并拆下包装物 (1)。

## ④ 装载介质



展开 (1) 并丢 (2) 弃介质卷的最外层 (3)。



将介质卷支架分开 (1)，并将  
介质卷装入打印机 (2)。




确保介质卷能够在支架上旋转自如。

## ⑤ 装载介质（续）



将介质的末端从打印机的前端拉出。



将介质按压置于导板下方 (1)。



对于常规标签，  
将传感器与介质卷中心对齐 (1)。




对于带标记标签，  
将传感器与介质卷边缘对齐 (1)。

## ⑦ 合上打印机



向下按压打印机的前端，直至锁定。



- 1. 将电源部件一端插入打印机。
- 2. 将电源线插入电源部件。
- 3. 将电源线插头插入适用的插座。
- 4. 验证电源部件的指示灯呈绿色亮起。



- 1. 将 USB 缆线连接到打印机。
- 2. 将另一端连接到计算机。



按 **POWER** ( 电源 ) (1)。



打印机准备就绪后，  
打印机状态指示灯变为绿色 (1)。



按住 **PAUSE** ( 暂停 ) (1) 和 **CANCEL** ( 取消 ) (2) 两秒钟，使标签对齐。



按住 **FEED** ( 进纸 ) (1) 和 **CANCEL** ( 取消 ) (2) 两秒钟，打印配置报告。

查看用户文档。  
[zebra.com/zd421d-info](https://zebra.com/zd421d-info)

查看快速解答和知识库。  
[zebra.com/knowledge](https://zebra.com/knowledge)

需要设计标签？  
[zebra.com/zebradesigner](https://zebra.com/zebradesigner)

加入 Zebra  
用户和代表的社区联系计划。  
[zebra.com/supportcommunity](https://zebra.com/supportcommunity)

了解正版 Zebra 耗材。  
[zebra.com/supplies](https://zebra.com/supplies)

联系 Zebra 了解您的打印机。  
[zebra.com/contactsupport](https://zebra.com/contactsupport)

需要管理您的打印机？  
[zebra.com/profilemanager](https://zebra.com/profilemanager)

需要保护您的打印机？  
[zebra.com/printsecure](https://zebra.com/printsecure)

了解产品专利信息。  
[ip.zebra.com](https://ip.zebra.com)



介质用完时，打印机状态指示灯和  
介质状态指示灯会变为红色 (1)。

打开打印机盖，并丢弃  
空介质卷 (1)。



使用清洁笔 (2) 清洁 打印头 (1)。从中间向外侧清洁。  
不要将清洁笔用于打印辊。