

ZR138

单槽电池充电器



P1122993-01ZHCN
版本A1


Zebra Technologies | 3 Overlook Point | Lincolnshire, IL 60069 USA
www.zebra.com

"ZEBRA" 字标和仿斑马头部图像均为 Zebra Technologies Corp. 的商标，并已在世界多个司法辖区注册。所有其他商标是其各自所有人的财产。© 2021 Zebra Technologies Corp. 和/或其附属公司。保留所有权利。


1 - 拆开充电器包装



2 - 安装电池



1. 将电池组插入电池槽中，并向前旋转。



2. 按下电池组，直到其卡入到位。

3 - 安装交流电-USB 适配器

1. 将交流电-USB 适配器插入墙壁电源插座，然后将 USB 线缆插入适配器。



2. 将 USB 线缆插入充电器背面的接口。



充电时，充电器上的 LED 指示灯将呈红色恒亮。当 LED 指示灯变成绿色恒亮状态时，则表示电池已充满电。

4 - 中国 RoHS 认证和安全

ZR138 中国 RoHS 材料声明

ZR 138 单槽电池充电器 (ZR 138 Single Battery Charger)						
部件名称 (Parts)	有害物质 (Hazardous Substance)					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
金属部件 (Metal Parts)	x	o	o	o	o	o
电路模块 (Circuit Parts)	x	o	o	o	o	o
电缆及电缆组件 (Cables and cable assemblies)	x	o	o	o	o	o
塑料和聚合物部件 (Plastic and polymer parts)	o	o	o	o	o	o
外部电源 (Ext. Power Supply)	x	o	o	o	o	o

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制 -
This form is compiled in accordance with SJ/T 11364.
O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下 -
O: Indicates that the content of the hazardous substance in all homogeneous materials of the part is below the limit requirement of GB/T 26572.
X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求 -
X: Indicates that the content of the hazardous substance in at least one of the homogeneous materials of the part exceeds the limit requirement of GB/T 26572.

- ⚠ 警示：仅使用经过认证的附带电源线。使用其他电源线可能损坏产品。
- ⚠ 警示：将电源线插入到距离充电器最近的插座中，以便快速接通电源。
- ⚠ 警示：工作温度范围为 0°C 至 40°C。仅可作为家用设备或办公设备。
- ⚠ 警示：只有受过培训且具备资质的人员才能安装、更换或维修此设备。

说明

1. 多色 LED 充电状态指示灯
2. 电池组充电触点
3. 单槽电池充电器
4. USB 端口

