

Imprimantes Zebra associées au rappel volontaire des blocs d'alimentation

Si le numéro de modèle de votre imprimante contient l'un des éléments suivants, le bloc d'alimentation doit être vérifié à la suite du rappel : AP, BR, CN, GC, GK, GX, GT, H, HC, J, LP, P, PS, R, SC, T, Thermal, TLP, WM, ZP, ZXP.

- APCE5-1, APCS-1, APES-1, APS-1
- BR100i, BR110i, BR120i
- CN100i, CN110i, CN120i
- GC420d, GC420t
- GK420d, GK420t
- GK888-DT, 888-DT, GK888-TT, 888-TT
- GX420d, GX420t, GX42S
- GX430d, GX430t
- GT800, GT810, GT820, GT830
- HC100
- H 2824-Z, H 2844-Z
- J100i, J110i, J110m, J120i
- LP 2824, LP 2824-Z, LP 2824 Plus, LP 2824 Plus CVS
- LP 2844, LP 2844-AP, LP 2844 e, LP-2844 L, LP-2844 Le, LP-2844-P, LP 2844ps, LP 2844-Z
- LP 3842, LP 3842 SP, LP 3844-Z, LP384Z
- P100i, P110i, P110m, P120i
- PS4000
- R2844, R2844-Z, 2844-R
- R402
- T208M, T212M
- Thermal 2844, Thermal 2844 ATP, 2844 ATP, Thermal 2844 e, Thermal 2844 L, Thermal 2844 Le
- TLP 2824, TLP 2824-Z, TLP 2824 Plus, TLP 2844, TLP 2844-P, TLP 2844-Z
- TLP 3824, TLP 3842, TLP 3844-Z
- WM120i, SC120i
- ZP450, ZP450 ctp
- ZP455, ZP455 atp, ZP455 ctp
- ZP500, ZP500 EPL, ZP500 ZPL, ZP500 Plus, ZP500 Plus EPL, ZP500 Plus ZPL
- ZP505, ZP505 EPL
- ZP550
- Séries 1 ZXP, Séries 3 ZXP, Séries 3C ZXP
(actualisé en juin 2018)

Pour vérifier que votre imprimante est l'une de celles concernées, veuillez vérifier l'étiquette de fabrication qui se trouve au dos ou au bas de votre imprimante. Si l'étiquette indique que Zebra Technologies est le fabricant, veuillez utiliser le formulaire de validation sur le site Web de rappel pour vérifier si votre alimentation électrique est affectée.

