

자발적 전원 공급 장치 리콜 대상 Zebra 프린터

프린터 모델 번호에 다음 글자가 포함된 경우, 전원 공급 장치가 리콜 대상인지 확인해야 합니다. AP, BR, CN, GC, GK, GX, GT, H, HC, J, LP, P, PS, R, SC, T, Thermal, TLP, WM, ZP, ZXP.

- APCEs-1, APCS-1, APES-1, APS-1
- BR100i, BR110i, BR120i
- CN100i, CN110i, CN120i
- GC420d, GC420t
- GK420d, GK420t
- GK888-DT, 888-DT, GK888-TT, 888-TT
- GX420d, GX420t, GX42S
- GX430d, GX430t
- GT800, GT810, GT820, GT830
- HC100
- H 2824-Z, H 2844-Z
- J100i, J110i, J110m, J120i
- LP 2824, LP 2824-Z, LP 2824 Plus, LP 2824 Plus CVS
- LP 2844, LP 2844-AP, LP 2844 e, LP-2844 L, LP-2844 Le, LP-2844-P, LP 2844ps, LP 2844-Z
- LP 3842, LP 3842 SP, LP 3844-Z, LP384Z
- P100i, P110i, P110m, P120i
- PS4000
- R2844, R2844-Z, 2844-R
- R402
- T208M, T212M
- Thermal 2844, Thermal 2844 ATP, 2844 ATP, Thermal 2844 e, Thermal 2844 L, Thermal 2844 Le
- TLP 2824, TLP 2824-Z, TLP 2824 Plus, TLP 2844, TLP 2844-P, TLP 2844-Z
- TLP 3824, TLP 3842, TLP 3844-Z
- WM120i, SC120i
- ZP450, ZP450 ctp
- ZP455, ZP455 atp, ZP455 ctp
- ZP500, ZP500 EPL, ZP500 ZPL, ZP500 Plus, ZP500 Plus EPL, ZP500 Plus ZPL
- ZP505, ZP505 EPL
- ZP550
- ZXP Series 1, ZXP Series 3, ZXP Series 3C
(2018년 6월 업데이트)

사용 중인 프린터가 영향을 받는 프린터 중 하나인지 알아보려면 프린터 뒷면이나 바닥에 있는 제조 라벨을 확인하십시오. 라벨에 Zebra Technologies가 제조업체로 명시되어 있으면 리콜 웹사이트의 확인 양식을 사용하여 전원 공급 장치가 영향을 받는지 여부를 확인하십시오.

